## **MTR**

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации



### **MTR**

Русский (RU) Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации	4
<b>Қазақша (КZ)</b> Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық	. 22
Кыргызча (KG) Паспорт, Куроо жана пайдалануу боюнча жетекчилик	. 40
<b>Յայերեն (AM)</b> Անձնագիր, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկ	. 58
Информация о полтверждении соответствия	78

#### Русский (RU) Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации

#### СОДЕРЖАНИЕ

	C	тр.
1.	Указания по технике безопасности	4
1.1	Общие сведения о документе	4
1.2	Значение символов и надписей на	
	изделии	4
1.3	Квалификация и обучение	
	обслуживающего персонала	5
1.4	Опасные последствия несоблюдения	
	указаний по технике безопасности	5
1.5	Выполнение работ с соблюдением	
	техники безопасности	5
1.6	Указания по технике безопасности для	
	потребителя или обслуживающего	
	персонала	5
1.7	Указания по технике безопасности при	
	выполнении технического обслуживания	
	осмотров и монтажа	5
1.8	Самостоятельное переоборудование и	
	изготовление запасных узлов и деталей	5
1.9	Недопустимые режимы эксплуатации	5
2.	Транспортирование и хранение	6
3.	Значение символов и надписей	_
	в документе	6
4.	Общие сведения об изделии	6
4.1	Фирменная табличка	7
4.2	Типовое обозначение	8
<b>5</b> .	Упаковка и перемещение	<b>9</b>
5.1	Упаковка	
5.2 <b>6</b> .	Перемещение	9
7.	Область применения Принцип действия	9
7. 8.	Принцип действия Монтаж механической части	10
8.1	Место установки насоса	10
8.2	Условия всасывания	10
9.	Подключение электрооборудования	11
9.1	Работа с преобразователем частоты	12
10.	Ввод в эксплуатацию	12
11.	Эксплуатация	13
12.	Техническое обслуживание	13
12.1	Фильтры	14
12.2	Регулярные проверки	14
13.	Вывод из эксплуатации	14
14.	Технические данные	14
14.1	Температура окружающей среды	14
14.2	Максимально допустимое рабочее	
	давление и температура рабочей	
	жидкости для уплотнения вала	15
14.3	Минимальный расход	15
14.4	Данные электрооборудования	15
14.5	Максимальное количество пусков	15
14.6	Уровень звукового давления	15
14.7	Классификация насосов MTR	
	в соответствии с категориями АТЕХ	16
15.	Обнаружение и устранение	
	неисправностей	16
16.	Комплектующие изделия	18
16.1	Дистанционное управление	19
17.	Утилизация изделия	20
18.	Изготовитель. Срок службы	20
19.	Информация по утилизации упаковки	21

Предупреждение

Прежде чем приступать к работам по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данный документ. Монтаж и эксплуатация оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данного документа, а также в соответствии с местными нормами и правилами.

#### 1. Указания по технике безопасности

Предупреждение

Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы. Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования. Доступ детей к данному

## **1.1 Общие сведения о документе** Паспорт, Руководство по монтажу и

оборудованию запрещен.

эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Данный документ должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе 1. Указания по технике безопасности, но и специальные указания по технике безопасности, приводимые в других разделах.

#### 1.2 Значение символов и надписей на изделии

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

- стрелка, указывающая направление вращения,
- обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой среды,

должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, чтобы их можно было прочитать в любой момент.

## 1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должны точно определяться потребителем.

#### 1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также привести к аннулированию всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

### 1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном документе указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также любые внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности. действующие у потребителя.

#### 1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения подвижных узлов и деталей, если оборудование находится в эксплуатации.
- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

## 1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

## 1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмойизготовителем комплектующие, призваны обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

### 1.9 Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением согласно разделу 6. Область применения. Предельно допустимые значения, указанные в технических данных, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

#### 2. Транспортирование и хранение

Транспортирование оборудования следует проводить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским транспортом.

Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216.

При транспортировании упакованное оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе «С» ГОСТ 15150.

Максимальный назначенный срок хранения составляет 2 года. При хранении насосного агрегата необходимо прокручивать рабочее колесо не реже одного раза в месяц. В течение всего срока хранения консервация не требуется.

#### 3. Значение символов и надписей в документе



Предупреждение Несоблюдение данных указаний может иметь опасные для здоровья людей последствия.



Предупреждение Несоблюдение данных указаний может стать причиной поражения электрическим током и иметь опасные для жизни и здоровья людей последствия.



Предупреждение Контакт с горячими поверхностями оборудования может привести к ожогам и тяжким телесным повреждениям.



Предупреждение Настоящие правила должны соблюдаться при работе со взрывозащищённым оборудованием. Рекомендуется также соблюдать данные правила при работе с оборудованием в стандартном исполнении.



Указания по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.



Рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудования.

#### 4. Общие сведения об изделии

Данный документ распространяется на насосы MTR. MTRE.

Насосы МТК являются вертикальными, многоступенчатыми, центробежными насосами, спроектированными для подачи смазочно-охлаждающих жидкостей для станков, откачивания конденсата и подобных областей применения.

Данные насосы спроектированы для установки наверху баков, при этом насосная часть погружена в рабочую жидкость.

Насосы представлены рядом различного типоразмера и с разным количеством ступней для обеспечения требуемого расхода, давления и длины погружной части. Глубина погружения насоса для баков с разной глубиной регулируется установкой пустых камер.

Насосы состоят из двух основных элементов: электродвигателя и насосной части. В качестве двигателя используется стандартный электродвигатель МG компании Grundfos.

Насосная часть включает в себя оптимизированную гидравлическую часть, различные типы соединений, фонарь электродвигателя, определённое количество камер и другие компоненты.

Насосы поставляются в двух вариантах исполнения:

- стандартный ряд (исполнение A): детали, контактирующие с жидкостью, выполнены из чугуна и нержавеющей стали;
- исполнение из нержавеющей стали (І-исполнение): все детали, контактирующие с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали EN/DIN 1.4301 или более высокого класса.

Размеры монтажных фланцев приведены согласно стандарту DIN 5440. Размеры торцевого уплотнения вала соответствуют стандарту EN 12756.



Рис. 1 Hacoc MTR

#### 4.1 Фирменная табличка





Рис. 2 Фирменная табличка

Поз.	Наименование	Поз.	Наименование	
1	тип продукта	10	направление вращения	
	модель насоса:	11	номер Технического файла	
	Пример: А96515649Р21335, где А96515649 –	12	серийный номер	
2	номер продукта, Р2 – обозначение завода	13	страна-изготовитель	
	производителя, 13— год изготовления, 35—— неделя изготовления		маркировка взрывозащиты	
3	рабочая частота	14	неэлектрической части насоса или обозначение номера ТУ	
4	мощность электродвигателя		маркировка взрывозащиты	
5	частота вращения	15	неэлектрической части	
6	максимальный напор (при Q=0)	13	насоса (в соответствии с Директивой на взрывозащищенное оборудование	
7	номинальная подача	16	индекс минимальной энергоэффективности	
8	номинальный напор	17	энергоэффективность насоса	
9	максимальные давление/температура	18	знаки обращения на рынке	

### 4.2 Типовое обозначение





В комплекте поставки оборудования отсутствуют приспособления и инструменты для осуществления регулировок, технического обслуживания и применения по назначению. Используйте стандартные инструменты с учётом требований техники безопасности изготовителя.

Рис. 3 Количество камер/рабочих колёс

#### 5. Упаковка и перемещение

#### 5.1 Упаковка

При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование на наличие повреждений, которые могли быть получены при транспортировке. Перед тем как утилизировать упаковку, тщательно проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь к поставщику оборудования.

Если оборудование повреждено при транспортировке, немедленно свяжитесь с транспортной компанией и сообщите поставщику оборудования.

Поставщик сохраняет за собой право тщательно осмотреть возможное повреждение. Информацию об утилизации упаковки см. в разделе 19. Информация по утилизации упаковки.

#### 5.2 Перемещение



Предупреждение Следует соблюдать ограничения местных норм и правил в отношении подъёмных и погрузочноразгрузочных работ, осуществляемых вручную.



Запрещается поднимать оборудование за питающий кабель.

В случае необходимости подъёма всего насоса соблюдайте следующие указания:

- Насосы MTR, оснащённые электродвигателями Grundfos MG мощностью до 0,75 кВт, необходимо поднимать за головную часть с помощью ремней или подобного инвентаря.
- Насосы MTR, оснащённые электродвигателями Grundfos MG мощностью от 1,1 до 22 кВт, необходимо поднимать за подъёмные проушины.
- Насосы МТR, оснащённые другими электродвигателями, необходимо поднимать за головную часть с помощью специальных ремней.

#### 6. Область применения

Насосы Grundfos типа MTR являются многоступенчатыми центробежными полупогружными насосами, предназначенными для монтажа на резервуаре. Данные насосы используются для следующих целей:

- перекачивание жидкости в машинном оборудовании;
- перекачивание конденсата;
- перекачивание жидкости в моечных машинах промышленного назначения;
- повышение давления холодных или горячих чистых жидкостей;
- аналогичные области применения.



Предупреждение
Насос нельзя использовать для
перекачивания
легковоспламеняющихся рабочих
жидкостей, например, дизельного
топлива и бензина.

#### 6.1 Перекачиваемые жидкости

Насосы изготовлены для перекачивания легкоподвижных взрывобезопасных жидкостей без длинноволокнистых включений. Жидкость не должна быть химически агрессивной по отношению к материалам деталей насоса. Если перекачиваются жидкости с плотностью и/или вязкостью, которая больше плотности и/ или вязкости воды, при необходимости используйте электродвигатели большей мощности.

Детали насосов МТR в исполнении А изготовлены из чугуна и нержавеющей стали. Все детали насосов МТR в исполнении I, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 или материала более высокого класса.

#### 7. Принцип действия

Принцип работы насосов MTR основан на повышении давления жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. Повышение давления происходит путем передачи механической энергии от вала электродвигателя через муфту к валу насоса, а затем непосредственно жидкости посредством вращающихся рабочих колес. На рабочем колесе имеются лопатки (лопасти), которые имеют сложную форму. Жидкость от всасывающего фильтра, через подводящую камеру подходит к рабочему колесу вдоль оси его вращения, затем направляется в межлопаточный канал и попадает в отвод. Отвод предназначен для сбора жидкости, выходящей из рабочего колеса, и преобразования кинетической энергии потока жидкости в потенциальную энергию, в частности в энергию давления. Указанное выше преобразование энергии должно происходить с минимальными гидравлическими потерями, что достигается специальной формой отвода.

Корпус насоса предназначен для соединения всех элементов насоса в энергетическую гидравлическую машину. Лопастной насос осуществляет преобразование энергии за счет динамического взаимодействия между потоком жидкой среды и лопастями вращающегося рабочего колеса, которое является их рабочим органом. При вращении рабочего колеса жидкая среда, находящаяся в межлопаточном канале, лопатками отбрасывается к периферии, выходит в отвод и далее в напорный трубопровод.

В центральной части насоса, т.е. на входе жидкости в рабочее колесо насоса, возникает разрежение, и жидкая среда под действием давления в расходной ёмкости направляется от источников водоснабжения в насос.

Для создания высоких давлений в насосах МТК используются несколько рабочих колес, последовательно размещенных на общем валу. В этом случае один и тот же поток жидкости проходит через ряд ступеней повышения давления, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждым колесом.

Впоследствии жидкость, прошедшая все рабочие ступени, попадает в напорную линию трубопровода.

#### 8. Монтаж механической части



Предупреждение
Насос должен быть установлен
таким образом, чтобы люди не
могли случайно коснуться горячей
поверхности оборудования.

#### 8.1 Место установки насоса

Насос предназначен для вертикальной и горизонтальной установки на резервуаре. Для горизонтальной установки подходят только исполнения MTR H и MTRE H.

Насос крепится в отверстии резервуара посредством четырёх шестигранных болтов на монтажном фланце.

Вертикальная установка Горизонтальная установка






TM04 5755 3809

**Рис. 4** Вертикальная и горизонтальная установка

На горизонтально установленных насосах MTR, MTRE с электродвигателями мощностью от 5,5 кВт и выше электродвигатели оснащены опорами.



**Рис. 5** Горизонтально установленный насос MTR с опорой

Внимание


Обеспечьте для горизонтально установленных насосов достаточное уплотнение между фланцем насоса и резервуаром. Как правило, достаточно уплотнительной прокладки.



Перед сменой уплотнений вала на горизонтально установленных насосах произведите слив из резервуара.

Внимание

Насосы МТR 32, 45 и 64 можно устанавливать только в вертикальном положении.



TM02 8042 4503

Рис. 6 Монтаж насоса в вертикальном положении

Размеры монтажного фланца

D1	D2	D3	L	С	Х
140	160	180	100	Rp 1 1/4	Ø9,5
				G 1 1/4	
200	225	250	125	Rp 2	Ø9
				G 2	
190	220	250	150	DN 65	Ø12
240	265	290	165	DN 80	Ø12
	140 200 190	140 160 200 225 190 220	140 160 180 200 225 250 190 220 250	140     160     180     100       200     225     250     125       190     220     250     150	140 160 180 100 Rp 1 1/4 200 225 250 125 Rp 2 G 2 190 220 250 150 DN 65

#### 8.2 Условия всасывания

Сетчатый фильтр в нижней части насоса должен располагаться выше днища резервуара минимум на 25 мм.

Насос обеспечивает рабочие характеристики при условии нахождения в погруженном в перекачиваемую жидкость состоянии на уровне не ниже расстояния А мм от нижней кромки сетчатого фильтра.

Когда уровень жидкости находится между A и B мм выше фильтра, встроенный шнек предотвращает сухой ход насоса.

**Примечание:** В насосах МТR 32, 45 и 64 шнек отсутствует.

Тип насоса	А [мм]	В [мм]	
MTR 1s, 1, 3, 5	41	28	
MTR 10, 15, 20	50	25	
MTR 32, 45, 64	70	-	




Рис. 7 MTR 1s, 1, 3, 5




Рис. 8 MTR 10, 15, 20




Рис. 9 MTR 32, 45, 64

## 9. Подключение электрооборудования

Предупреждение

Подключение электрооборудования должно выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с местными нормами и правилами.

Схемы подключения приведены на внутренней стороне крышки клеммной коробки электродвигателя.

# A ...

TM05 7224 0813

Перед снятием крышки клеммной коробки и демонтажем насоса необходимо убедиться в том, что питание насоса отключено. Насос должен быть подключён к внешнему выключателю, минимальный зазор между

контактами: 3 мм на всех полюсах.

Рабочее напряжение и частота приведены на фирменной табличке насоса. Убедитесь в том, что характеристики электродвигателя соответствуют параметрам используемого на месте монтажа источника электропитания. Однофазные электродвигатели Grundfos имеют встроенный термовыключатель и не требуют никакой дополнительной защиты электродвигателя.

Трёхфазные электродвигатели должны быть подключены через автомат защиты, в соответствии с ПУЭ.

Клеммную коробку можно повернуть (предусмотрено четыре позиции) с шагом 90°. См. рис. 10.

- Если необходимо, демонтируйте кожух муфты. Саму муфту демонтировать не следует.
- 2. Выньте болты, скрепляющие электродвигатель и насос.
- Поверните электродвигатель в требуемое положение.
- 4. Снова установите и прочно затяните болты.
- 5. Установите кожух муфты.




Рис. 10 Расположение клеммной коробки

TM00 4257 2294

Внимание

#### 9.1 Работа с преобразователем частоты

### 9.1.1 Электродвигатели, поставляемые компанией Grundfos

Любой трёхфазный электродвигатель, поставляемый компанией Grundfos, может подключаться к преобразователю частоты.

Преобразователь частоты в зависимости от его типа может стать причиной повышенного шума при работе электродвигателя. Кроме того, в связи с подключением преобразователя частоты электродвигатель подвергается воздействию пиковых значений напряжения.

При использовании выпускаемых

фирмой Grundfos электродвигателей типа Grundfos MG 71 и MG 80, а также MG 90 (1,5 кВт, 2-полюсные), рассчитанных на напряжение питания до 440 В включительно (см. фирменную табличку электродвигателя), между преобразователем частоты и электродвигателем необходимо предусмотреть защиту для предохранения электродвигателя от воздействия пиковых напряжений свыше 650 В (пиковое значение).

Необходимо также защищать от пиковых значений напряжения свыше 850 В и остальные электродвигатели.

Вышеуказанные дефекты, т. е. повышение уровня шума и отрицательное влияние пикового напряжения, можно устранить путем подключения LC-фильтра между преобразователем частоты и электродвигателем.

Для получения более подробной информации свяжитесь с поставщиками преобразователей частоты или электродвигателей.

### 9.1.2 Электродвигатели другого производителя

В случае использования электродвигателей других производителей, помимо компании Grundfos, обратитесь в компанию Grundfos или к производителю электродвигателей.

#### 10. Ввод в эксплуатацию

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе. Дополнительные испытания на месте установки не требуются.

Для запуска оборудования рекомендуем обратиться в сервисный центр ООО «Грундфос». После длительного хранения (более двух лет) необходимо выполнить диагностику состояния насосного агрегата и только после этого производить его ввод в эксплуатацию. Необходимо убедиться в свободном ходе рабочего колеса насоса. Особое внимание необходимо обратить на состояние торцевого уплотнения, уплотнительных колец и кабельного ввода.

#### Предупреждение



Обратите внимание на положение вентиляционных отверстий, чтобы через них не попадала вода, способная привести к повреждению двигателя или его компонентов.

### Операции, выполняемые перед вводом в эксплуатацию

- убедитесь, что все трубные соединения герметичны:
- убедитесь, что насос частично заполнен жидкостью (частично погружён в жидкость);
- убедитесь, что сетчатый фильтр не засорён.

#### Пуск насоса

- 1. Закройте запорный клапан на стороне нагнетания насоса.
- 2. Если насос оснащён воздушным клапаном, клапан следует открыть. См. рис. 11.



Рис. 11 Положение воздушного клапана

 Проверьте плавность хода вала, провернув вал рукой за соединительную муфту.
 Правильное направление вращения насоса указано на крышке вентилятора электродвигателя или на кожухе муфты. Если смотреть на насос со стороны кожуха вентилятора охлаждения двигателя, вал должен вращаться против часовой стрелки.

 $\triangle$ 

Предупреждение

Перед проворачиванием вала руками необходимо заблокировать сетевой выключатель для предотвращения непредвиденного запуска насоса.

- 4. Запустите насос и проверьте направление вращения.
- 5. Немного приоткройте клиновую задвижку выпускного трубопровода.
- 6. Если насос оснащён воздушным клапаном, клапан следует закрыть, когда начнёт поступать струя жидкости.
- 7. Полностью откройте клиновую задвижку выпускного трубопровода.

Теперь из насоса удалён воздух, и он готов к работе.

TM01 6428 2399

Насос может работать при закрытом напорном клапане не больше 5 минут, так как это может привести к повышению температуры/образованию пара в насосе и, как следствие, повреждению насоса.

Проверки и операции, выполняемые перед пуском насоса, прошедшего сертификацию ATEX. Необходимо строго следовать указаниям списка проверок:

- 1. Проверить соответствие указанной категории как электродвигателя, так и насоса, имеющих сертификат АТЕХ. Смотрите раздел 14.7. Классификация насосов МТR в соответствии с категориями АТЕХ. Классификация насосов МТR в соответствии с категориями АТЕХ. Если насос и электродвигатель имеют разные категории, действительной считается низшая из них.
- Проверить соответствие выходной мощности электродвигателя требуемой мощности на валу насоса P2, смотрите фирменную табличку.
- 3. Проверьте соответствие полученных резиновых деталей указанным в заказе, смотрите фирменную табличку.
- Проверьте соосность камер ступеней нагнетания.
  - Проверьте свободное вращение вала.
     Между рабочим колесом и камерой ступени нагнетания не должно быть механического контакта.
- 5. Проверить, чтобы насос был заполнен перекачиваемой жидкостью. Ни в коем случае не допускается работа насоса всухую.
- Проверяйте направление вращения насоса смотрите стрелку на уровне защитного ограждения муфты.
- Проверить температуру перекачиваемой жидкости: она ни в коем случае не должна превышать максимально допустимое значение (t<sub>max</sub>), указанное на фирменной табличке с техническими данными.
- Избегайте перегрева насоса.
  При нагнетании в направлении закрытой запорной арматуры может возникнуть перегрев: во избежании этого оборудуйте перепускную линию с перепускным клапаном. Перепускная линия должна обеспечивать минимальный расход не менее указанного в разделе 14.3 Минимальный расход данного документа.
- Из насоса необходимо удалять воздух:

   когда он останавливается на некоторое время или
  - когда в нем скапливается воздух.
- Насос не должен применяться для перекачивания легко воспламеняющихся жидкостей, таких, как бензин и дизельное топливо.

#### 11. Эксплуатация

Условия эксплуатации приведены в разделе *14. Технические данные*.



Перед пуском насоса и во время работы следует проверить, нет ли в насосе утечек или неисправностей.



Превышение максимальной температуры жидкости (t<sub>тах</sub>), указанное на фирменной табличке насоса, недопустимо.



Специальные условия применения для насосов во взрывозащищенном исполнении смотрите в Руководстве по монтажу и эксплуатации на соответствующий электродвигатель (входит в комплект поставки).

Насосы МТR — не требует настройки. Насосы МТRE — алгоритмы управления и настройки приведены в документе «Дополнение к паспорту, руководству по монтажу и эксплуатации», поставляемому в комплекте с насосом.

Оборудование устойчиво к помехам, соответствующим условиям назначения согласно разделу 6. Область применения и предназначены для использования в коммерческих и производственных зонах в условиях, где уровень напряженности электромагнитного поля/электромагнитного излучения не превышает предельно допустимый.

#### 12. Техническое обслуживание



Предупреждение
Перед началом работ необходимо
убедиться в том, что питание
насоса отключено, и принять меры,
чтобы предотвратить его
случайное включение.

Подшипники и уплотнение вала насоса не требуют технического обслуживания.

#### Подшипники электродвигателя

Электродвигатели, не оборудованные прессмаслёнками, не требуют технического обслуживания.

Если же электродвигатели оборудованы прессмаслёнками, то для дозаправки следует использовать тугоплавкую консистентную смазку на литиевой основе. Смотрите указания на крышке вентилятора.

Если сезонные простои насоса ежегодно превышают 6 месяцев, необходимо перед продолжительным отключением насоса смазывать подшипники, а также ежемесячно проворачивать вал вручную.

В соответствии с таблицей ниже подшипники электродвигателя необходимо заменить или

смазать в зависимости от температуры окружающей среды. Таблица относится к 2-полюсным электродвигателям. Часы наработки для замены подшипника указаны только как рекомендация.

Типо- размер электро-	П	Периодичность замены подшипников [часы эксплуатации]							
двигателя [кВт]	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C				
0,37 - 0,75	18000	-	-	-	-				
1,1 - 7,5	20000	15500	12500	10000	7500				
Типо- размер	Г	Іериоді [часы з			И				
электро- двигателя [кВт]	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C				
11 - 18,5	4500	3400	2500	1700	1100				
22	4000	3100	2300	1500	1000				
30 - 55	4000	3000	2000	1500	-				
75	2000	1500	1000	500	-				

Промежутки времени для 4-полюсных электродвигателей в два раза длиннее, чем для 2-полюсных электродвигателей.

Если температура окружающей среды ниже 40 °C, подшипники следует заменять/смазывать с периодичностью, приведённой для 40 °C.

#### 12.1 Фильтры

Грязеуловители, фильтры и т.п. необходимо периодически прочищать с целью обеспечения беспрепятственной подачи жидкости.

#### 12.2 Регулярные проверки

В зависимости от времени и условий эксплуатации необходимо время от времени проверять следующее:

- количество жидкости и рабочее давление;
- отсутствие утечек;
- возможный перегрев электродвигателя; срабатывание автомата защиты электродвигателя;
- работу всех устройств управления.

Если выполненная проверка не выявит никаких проблем в работе насоса, дополнительных проверок не требуется.

Если же были определены отклонения от нормальных условий эксплуатации, следует выполнить проверку в соответствии с разделом 15. Обнаружение и устранение неисправностей.

Пыль и волокна внутри электрооборудования должны убираться не реже 2 раза в год.

#### 13. Вывод из эксплуатации

Для того чтобы вывести насосы MTR из эксплуатации, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Отключено».

Предупреждение Все электрические линии, расположенные до сетевого выключателя, постоянно находятся под напряжением. Поэтому, чтобы предотвратить случайное или несанкционированное включение оборудования, необходимо заблокировать сетевой



## выключатель. 14. Технические данные

Тип насоса	MTR
Минимальная температура	-10
перекачиваемой жидкости [°C]	
Максимальная температура	+90
перекачиваемой жидкости [°C]	(120*)
Максимальное рабочее давление [бар]	25
Класс защиты	IP55

<sup>\*</sup> Применяется к исполнению F насоса.

#### 14.1 Температура окружающей среды

Мощность электродвигателя [кВт]	Изготовитель электродвигателя	Класс электродвигателя	Макс. температура окр. среды температура при полной загрузке [°С]	Макс. высота над уровнем моря [м]	Поз. на кривой производительности на рис. 12
0,06 - 0,18	Siemens	-	+40	1000	1
0,25 - 0,55	MG	-	+40	1000	1
0,75	MG	IE2	+60	3500	2
1,1 - 22	MG	IE2	+60	3500	2
30 - 45	Siemens	IE2	+55	2750	3

Если температура окружающей среды превышает максимальное значение или высота установки электродвигателя над уровнем моря выше допустимой, нагрузка электродвигателя не должна быть полной, так как возникает риск перегрева электродвигателя. Перегрев может быть следствием слишком высокой температуры окружающей среды или низкой плотности воздуха и, следовательно, недостаточной охлаждающей способности воздуха.

В таких случаях может возникнуть необходимость в применении более мощного электродвигателя.





Рис. 12 Соотношение между мощностью электродвигателя (P2) и температурой окружающей среды/высотой над уровнем моря

Пример: Насос с электродвигателем IE2 MG мощностью 1,1 кВт: Если насос установлен на высоте 4750 м над уровнем моря, нагрузка не должна превышать 88 % от номинальной мощности. При температуре окружающей среды 75 °C, нагрузка на электродвигатель не должна превышать 78 % от номинальной мощности. Если насос установлен на высоте 4750 м над уровнем моря, где температура окружающей среды 75 °C, нагрузка на электродвигатель не должна превышать 88 % x 78 % = 68,6 % от номинальной мощности.

## 14.2 Максимально допустимое рабочее давление и температура рабочей жидкости для уплотнения вала



TM02 7854 4303

Рис. 13 MTR 1s до 64

#### 14.3 Минимальный расход

Насос не должен работать, если расход меньше минимального значения, так как это может привести к перегреву насоса.

На графике ниже показан минимальный расход в процентах от его номинального значения в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости.




Рис. 14 Минимальный расход в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости

**Примечание:** Насос не должен работать при закрытой задвижке.

#### 14.4 Данные электрооборудования

См. фирменную табличку электродвигателя.

#### 14.5 Максимальное количество пусков

Типоразмер электродвигателя [кВт]	Рекомендуемое количество пусков в час
0,06 - 0,18	100
0,25 - 2,2	250
3 - 4	100
5,5 - 11	50
15 - 22	40
30 - 45	8

#### 14.6 Уровень звукового давления

Уровень шума насосов MTR с электродвигателями, установленными Grundfos, приведен в таблице ниже.

	-				
Электро-	L <sub>pA</sub> [дБ(A)]				
двигатель [кВт]	50 Гц	60 Гц			
0,37	50	55			
0,55	50	53			
0,75	50	54			
1,1	52	57			
1,5	54	59			
2,2	54	59			
3,0	55	60			
4,0	62	66			
5,5	60	65			
7,5	60	65			
11	60	65			
15	60	65			
18,5	60	65			
22	66	70			
30	71	75			
37	71	75			
45	71	75			

Характеристика неопределённости измерения (параметр К) составляет 3 дБ.

#### 14.7 Классификация насосов MTR в соответствии с категориями ATEX

Предписание		Hacocы MTR, прошедшие сертификацию ATEX						
Группа I Группа II								
94/9/ЕС Категория М Катего			ория 1	ория 1 Категория 2		Категория 3		
	1	2	G	D	G	D	<b>G</b> <sup>2)</sup>	D
1999/92/EC <sup>1)</sup>			Зона 0	3она 20	Зона 1	Зона 21	Зона 2	3она 22
Насосы MTR	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	MTR	MTR	MTR
Электродви- гатели	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	VEM 2D 125 °C	VEM 2G EEx e T3 ATB 2G EEx d T4	VEM 3D 125 °C

- 1. Важная информация: Взаимосвязь между группами, категориями и зонами поясняется в документе 1999/92/ЕС. Просьба иметь в виду, что это минимально необходимый объем инструкций. Поэтому в некоторых странах могут быть приняты более жесткие местные нормы и правила. Потребитель или фирма, выполняющая монтаж, всегда несут ответственность за проверку соответствия группы и категории насоса той классификации зоны, которая принята на месте эксплуатации.
- 2. Внимание: В соответствии с оценкой риска, сделанной Грундфосом по насосам типа МТR категории 3G может быть усовершенствован до категории 2G путем установки защиты от сухого хода сертифицированной ATEX. Защита от сухого хода должна остановить насос при прекращении поступления жидкости.

Всегда проверяйте, присутствует ли на электродвигателе маркировка 2G.

Убедитесь, что данная комбинация «насос MTR» и «защита от сухого хода» описана в Документах по защите от взрывов в соответствии с рекомендациями 1999/92/EC. Ответственность лежит на монтажнике/владельце.

#### 15. Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности	
	а) Нет электропитания.	Подключите источник питания.	
	b) Перегорели предохранители.	Проверьте и устраните причину сгорания предохранителей, после чего замените сгоревшие предохранители.	
1. Электродвигатель	с) Сработал автомат защиты электродвигателя.	Выявите причину срабатывания автомата защиты электродвигателя. Вновь включите автомат защиты электродвигателя.	
после включения не запускается.	d) Сработала тепловая защита.	Устраните причину перегрева электродвигателя. Снова включите тепловую защиту.	
	e) Неисправны главные контакты в автомате защиты электродвигателя или катушка контактора.	Замените контакты или катушку контактора.	
	f) Неисправна цепь управления.	Отремонтируйте цепь управления.	
	g) Неисправен электродвигатель.	Замените электродвигатель.	

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности	
	а) Один предохранитель перегорел/ сработал автомат защиты электродвигателя.	Выявите и устраните причину срабатывания защиты. Замените предохранитель/включите автомат защиты.	
2. Сразу после	b) Неисправны контакты автомата защиты электродвигателя.	Замените контакты автомата защиты электродвигателя.	
включения срабатывает	с) Ослабло или повреждено соединение кабеля.	Затяните крепление или замените соединение кабеля.	
автомат защиты электродвигателя.	d) Неисправность обмотки электродвигателя.	Замените электродвигатель.	
	е) Механическая блокировка насоса.	Разблокируйте насос.	
	f) Слишком низкая настройка автомата защиты электродвигателя при перегрузке.	Выполните правильную настройку автомата защиты.	
3. Автомат защиты электродвигателя	<ul> <li>а) Слишком низкая настройка автомата защиты электродвигателя при перегрузке.</li> </ul>	Выполните правильную настройку автомата защиты.	
срабатывает время от времени.	b) В период пиковой нагрузки падает напряжение в сети.	Восстановите постоянную подачу питания.	
4. Автомат защиты электродвигателя не сработал, но насос не работает.	а) Проверьте причины, указанные в пу	нктах 1 a), b), d), e) и f).	
5. Насос работает, но подачи воды нет,	a) Сетчатый фильтр насоса частично засорён.	Промыть (очистить) сетчатый фильтр	
либо производи- тельность насоса	b) Слишком низкий уровень жидкости в резервуаре.	Увеличьте уровень жидкости.	
непостоянна.	с) Насос всасывает воздух.	Проверьте условия всасывания.	
6. Утечка в уплотнении вала.	а) Дефект уплотнения вала.	Замените уплотнение вала.	
	а) Кавитация.	Проверьте условия всасывания.	
7. Шумы.	b) Вращение насоса несвободное (сопротивление трению) из-за неправильного положения вала насоса.	Правильно отрегулируйте установку вала насоса.	
	с) Работа с использованием преобразователя частоты.	См. раздел 9.1 Работа с преобразователем частоты.	

К критическим отказам может привести:

- некорректное электрическое подключение;
- неправильное хранение оборудование;
- повреждение или неисправность электрической/гидравлической/механической системы:
- повреждение или неисправность важнейших частей оборудования;
- нарушение правил и условий эксплуатации, обслуживания, монтажа, контрольных осмотров.

Для предотвращения ошибочных действий, персонал должен быть внимательно ознакомлен с настоящим руководством по монтажу и эксплуатации.

При возникновении аварии, отказа или инцидента необходимо незамедлительно остановить работу оборудования и обратиться в сервисный центр ООО «Грундфос».

#### 16. Комплектующие изделия\*

#### Ответные фланцы для MTR, MTRE

Комплект включает один ответный фланец, одну прокладку, болты и гайки.

Ответный фланец	Тип насоса	Описание	Номинальное давление	Трубное соединение
70	MTR, MTRE 1s MTR, MTRE 1 MTR, MTRE 3 MTR, MTRE 5	Резьбовой	16 бар	Rp 1 1/4
<u>ø19</u> <u>ø19</u>		Резьбовой	16 бар, EN 1092-2	Rp 2 1/2
	MTR, MTRE 32	Резьбовой	16 бар, специ- альный фланец	Rp 3
122 0122 0122		Приварной	16 бар, EN 1092-2	65 мм, номинал
Ø145       Ø185       Ø190       Ø185		Приварной	40 бар, DIN 2635	65 мм, номинал
Rp 2 1/2 / 16 бар Rp 3 / 16 бар 40 бар		Приварной	16 бар, специ- альный фланец	80 мм, номинал
ø19	MTR,	Резьбовой	16 бар	Rp 3
	MTRE 45 MTR, MTRE 64	Приварной	16 бар	80 мм, номинал
#132 #160 #200		Приварной	40 бар	80 мм, номинал

#### Трубное соединение

Для трубных соединений имеются различные комплекты ответных фланцев и трубных муфт.

#### Датчики для MTR и MTRE

Принадлежность	Тип	Поставщик	Диапазон
	TTA (0) 25		0 - 25 °C
	TTA (-25) 25		-25 - +25 °C
Датчик температуры	TTA (50) 100		50 - 100 °C
	TT.A (0) 150	Carlo Gavazzi	0 - 150 °C
Принадлежности для	Защитная гильза ∅9 х 50 мм		
датчиков температуры.	Защитная гильза ∅9 х 100 мм		
Все с соединением 1/2 RG	Фиксатор для датчика		

**Примечание:** Выходной сигнал всех датчиков составляет 4-20 мА.

Состав комплекта	Давление, [бар]
• 1 датчик, включая экранированный кабель длиной 0,9 м (соединения 7/16")	0 - 0,6
• 1 оригинальный кронштейн DPI для настенного монтажа	0 - 1,0
<ul> <li>1 кронштейн Grundfos для монтажа на электродвигателе</li> <li>2 винта М4 для установки датчика на кронштейн</li> </ul>	0 - 1.6
• 1 винт M6 (самонарезающий) для монтажа на MGE 90/100	
<ul> <li>1 винт М8 (самонарезающий) для монтажа на МGE 112/132</li> <li>3 капилярные трубки (короткие/длинные)</li> </ul>	0 - 2,5
• 2 фитинга (1/4" - 7/16")	0 - 4,0
• 5 кабельных зажимов (черные)	0 - 6,0
<ul> <li>Руководство по монтажу и эксплуатации (00480675)</li> <li>Инструкции к комплекту для техобслуживания.</li> </ul>	0 - 10

#### 16.1 Дистанционное управление

#### **Grundfos GO**

Пульт дистанционного управления Grundfos GO используется для беспроводной инфракрасной или радиосвязи с насосами.

Пульт Grundfos GO выпускается в различных исполнениях.

Варианты исполнения описаны ниже.

#### MI 204

MI 204 представляют собой дополнительные модули со встроенной инфракрасной и радиосвязью.

MI 204 можно использовать совместно с Apple iPhone или iPod с разъемом Lightning, например iPhone или iPod touch пятого поколения.

(MI 204 доступен также в комплекте с Apple iPod Touch и чехлом.)

MI 204



**Рис. 15** MI 204

Комплект поставки включает:

- · Grundfos MI 204
- чехол
- краткое руководство.

#### MI 301

MI 301 представляет собой модуль со встроенной инфракрасной и радиосвязью. Модуль MI 301 предназначен для использования совместно со смартфонами на базе Android или iOS с подключением Bluetooth. MI 301 имеет перезаряжаемую литий-ионную аккумуляторную батарею и должен заряжаться отдельно.



Рис. 16 MI 301

TM05 7704 1513

Комплект поставки включает:

- · Grundfos MI 301
- зарядное устройство
- краткое руководство
- шнур зарядного устройства.

TM05 3890 1712

#### Модули передачи данных СІМ



Рис. 17 Модуль передачи данных CIM

Модули CIM организуют передачу эксплуатационных данных, таких как измеряемые параметры и установленные значения, между насосами МТRE и системой управления зданием.

Модули СІМ являются дополнительными и устанавливаются в клеммную коробку насосов MTRE.

**Примечание**: модуль CIM должен устанавливаться только авторизированными партнерами Grundfos.

Перечень предлагаемых модулей СІМ:

Описание	Тип протокола Fieldbus
CIM 050	GENI
CIM 100	LonWorks
CIM 150	PROFIBUS DP
CIM 200	Modbus RTU
CIM 250**	GSM/GPRS
CIM 271**	Grundfos Remote Management (GRM)
CIM 300	BACnet MS/TP
CIM 500	BACnet IP
CIM 500	Modbus TCP
CIM 500	PROFINET

<sup>\*\*</sup> Антенна не входит в комплект. См. далее.

#### Антенна для СІМ 250 и 270

#### Описание

Антенна для установки на крыше

Настольная антенна

Дополнительную информацию об обмене данными через модули CIM и о протоколах fieldbus см. в документации к CIM в Grundfos Product Center

\* Указанные изделия не включены в стандартную(ый) комплектацию/комплект оборудования, являются вспомогательными устройствами (аксессуарами) и заказываются отдельно. Основные положения и условия отражаются в Договоре. Подробную информацию по комплектующим см. в каталогах.

Данные вспомогательные устройства не являются обязательными элементами комплектности (комплекта) оборудования. Отсутствие вспомогательных устройств не влияет на работоспособность основного оборудования, для которого они предназначены.

#### 17. Утилизация изделия

Основным критерием предельного состояния изделия является:

- отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
- 2. увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

#### 18. Изготовитель. Срок службы

Изготовитель:

3rA 6121

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания\*

 \* точная страна изготовления указана на фирменной табличке оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Грундфос Истра»

143581, Московская область, Истринский р-он, д. Лешково, д. 188;

Телефон: +74957379101;

Адрес электронной почты:

grundfos.istra@grundfos.com.

Импортеры на территории Евразийского экономического союза:

ООО «Грундфос Истра»

143581, Московская область,

Истринский р-он, д. Лешково, д. 188;

Телефон: +74957379101;

Адрес электронной почты:

grundfos.istra@grundfos.com.

ООО «Грундфос»

109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1; Телефон: +7 (495) 564-88-00, +7 (495) 737-30-00;

Адрес электронной почты:

grundfos.moscow@grundfos.com.

ТОО «Грундфос Казахстан»

Казахстан, 050010, г. Алматы,

мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7;

Телефон: +7 (727) 227-98-54;

Адрес электронной почты:

kazakhstan@grundfos.com.

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров.

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

Работы по продлению срока службы оборудования должны проводится в соответствии с требованиями законодательства без снижения требований безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды.

Возможны технические изменения.

#### 19. Информация по утилизации упаковки

Общая информация по маркировке любого типа упаковки, применяемого компанией Grundfos



Упаковка не предназначена для контакта с пищевой продукцией

Упаковочный материал		Наименование упаковки/ вспомогательных упаковочных средств	Буквенное обозначение материала, из которого изготавливается упаковка/ вспомогательные упаковочные средства	
Бумага и картон (гофрированный картон, бумага, другой картон)		Коробки/ящики, вкладыши, прокладки, подложки, решетки, фиксаторы, набивочный материал	PAP	
Древесина и древесные материалы (дерево, пробка)		Ящики (дощатые, фанерные, из древесноволокнистой плиты), поддоны, обрешетки, съемные бортики, планки, фиксаторы	FOR	
	(полиэтилен низкой плотности)	Чехлы, мешки, пленки, пакеты, воздушно-пузырьковая пленка, фиксаторы	LDPE	
Пластик	(полиэтилен высокой плотности)	Прокладки уплотнительные (из пленочных материалов), в том числе воздушно-пузырьковая пленка, фиксаторы, набивочный материал	HDPE	
	(полистирол)	Прокладки уплотнительные из пенопластов	<mark>ک</mark> ے PS	
	инированная упаковка (бумага и н/пластик)	Упаковка типа «скин»	C/PAP	

Просим обращать внимание на маркировку самой упаковки и/или вспомогательных упаковочных средств (при ее нанесении заводом-изготовителем упаковки/вспомогательных упаковочных средств). При необходимости, в целях ресурсосбережения и экологической эффективности, компания Grundfos может использовать упаковку и/или вспомогательные упаковочные средства повторно. По решению изготовителя упаковка, вспомогательные упаковочные средства, и материалы из которых они изготовлены могут быть изменены. Просим актуальную информацию уточнять у изготовителя готовой продукции, указанного в разделе 18. Изготовитель. Срок службы настоящего Паспорта, Руководства по монтажу и эксплуатации. При запросе необходимо указать номер продукта и страну-изготовителя оборудования.

#### Қазақша (КZ) Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық

#### мазмұны

	E	ет.
1.	Қауіпсіздік техникасы бойынша	
	ескерту	22
1.1	Құжат туралы жалпы мәліметтер	22
1.2	Құралдағы	~~
1 2	таңбалар және жазбалар мәні	22
1.3	Қызмет көрсетуші қызметкерлер	23
1.4	біліктілігі және оқыту Қауіпсіздік техникасы бойынша	23
1.4	нұсқауларын орындамаудан болатын	
	қауіпті салдар	23
1.5	Қауіпсіздік техникасын сақтаумен	
	жұмыстар орындау	23
1.6	Тұтынушыға немесе қызмет көрсетуші	
	қызметкерлерге арналған қауіпсіздік	
	техникасы нұсқаулары	23
1.7	Техникалық қызмет көрсету, бақылау	
	және монтаждау жұмыстарын орындау	
	кезіндегі қауіпсіздік техникасы	23
1.8	нұсқаулары Қосалқы тораптар мен бөлшектерді	23
1.0	дайындау және өздігінен қайта	
	жабдықтау	23
1.9	Рұқсат етілмейтін пайдалану режимдері	
2.	Тасымалдау және сақтау	24
3.	Құжаттағы символдар	
	мен жазбалар мәні	24
4.	Бұйым туралы жалпы мәліметтер	24
4.1 4.2	Фирмалық тақтайша	25 26
4.∠ <b>5.</b>	Әдепкі белгі Орам жана жылық шту	20 27
5.1	<b>Орау және жылжыту</b> Орау	27
5.2	Жылжыту	27
6.	Қолдану аясы	27
7.	Қолданылу қағидаты	27
8.	Механикалық бөліктерді құрастыру	28
8.1	Сорғыны орнату орны	28
8.2	Сору шарты	28
9.	Электр жабдықтарының қосылымы	29
9.1 <b>10.</b>	Жиілік түрлендіргішпен жұмыс жасау	30 <b>30</b>
11.	Пайдалануға беру Пайдалану	31
12.	Техникалық қызмет көрсету	31
12.1	Сузгілер	32
12.2	Тұрақты тексерулер	32
13.	Істен шығару	32
14.	Техникалық сипаттамалар	32
14.1	Қоршаған орта температурасы	32
14.2	Максималды рұқсат етілетін жұмыс	
	қысымы мен білік тығыздағыш үшін	22
14.3	жұмыс сұйықтығының температурасы Минималды шығын	33
14.4	Электр жабдығының деректері	33
14.5	Іске қосулардың максималды саны	33
14.6	Дыбыс қысымы деңгейі	33
14.7	ATEX санаттарына сәйкес MTR	
	сорғыларының сыныптамасы	34
15.	Ақаулықтарды табу және жою	34
16.	Толымдаушы бұйымдар	36
16.1	Қашықтықтан басқару	37
17. 18.	Бұйымды кәдеге жарату Дайындаушы. Қызметтік мерзімі	38 38
19.	Қаптаманы жою жөніндегі акпарат	39

#### Ескерту

Жабдықтарды монтаждау бойынша жұмыстарға кіріспестен бұрын аталған құжатты мұқият зерттеп шығу қажет. Жабдықты монтаждау және пайдалану осы құжат

талаптарына және жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүргізілуі керек.

## 1. Қауіпсіздік техникасы бойынша ескерту

#### Ескерту

Аталған жабдықты пайдалану осы үшін қажетті білімдері мен жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлермен жүргізілуі керек.

мүрсөлүү мерем Физикалық, ойлау қабілеті шектеулі, көру және есту қабілеті нашар тұлғалар бұл жабдықты пайдаланбаулары керек. Балаларды бұл жабдыққа

жакындатуға тыйым салынады.

#### 1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер

Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық монтаждау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету барысында орындалуы тиіс түбегейлі нұсқаулардан тұрады. Сол себепті, құрастыру және пайдалануға беру алдында тиісті қызмет керсетуші қызметкерлермен немесе тұтынушымен қарастырылуы керек. Аталған құжат үнемі жабдықты пайдалану орнында болуы керек. Қауіпсіздік техникасы бойынша 1 Қауіпсіздік техникасы бойынша 1 қауіпсіздік техникасы бойынша рекертірілген жалпы талаптар ғана емес, сонымен қатар басқа бөлімдерде де көрсетілген қауіпсіздік техникасы бойынша арнайы нұсқаулар да сақталуы керек.

## 1.2 Құралдағы таңбалар және жазбалар мәні

Жабдықтарға тікелей орналастырылған нұсқаулар, мысалы:

- айналу бағытын көрсететін көрсеткі,
- айдалатын ортаны беруге арналған ағын келте құбырының таңбалануы,

оларды кез келген сәтте оқуға болатындай міндетті тәртіпте орындалуы және сақталуы керек.

#### 1.3 Қызмет көрсетуші қызметкерлер біліктілігі және оқыту

Пайдалану, техникалық қызмет көрсету, бақылау және жабдықты монтаждау жұмыстарын орындайтын қызметкерлер орындалатын жұмысқа сәйкес біліктілікке ие болуы керек. Қызметкерлердің жауапты болатын және олардың бақылауы тиіс мәселелердің шеңбері, сонымен қатар оның құзырет саласы тұтынушы арқылы нақты анықталуы керек.

#### 1.4 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларын орындамаудан болатын қауіпті салдар

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындамау адамның денсаулығы мен өміріне қауіпті салдарларды туғызып қана қоймайды, қоршаған орта мен жабдықтар үшін де қауіп төндіре алады. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындамау келтірілген зиянды өтеу бойынша барлық кепілдіктік міндеттемелердің жойылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
Әсіресе, қауіпсіздік техникасы талаптарын

- орындамау келесі қауіптерді тудыруы мүмкін:
   жабдықтың негізгі функцияларының бұзылуы;
- алдын-ала жазылған техникалық қызмет көрсету мен жөндеу әдістерінің жарамсыздығы;
- электр немесе механикалық факторлардың әсер етулеріне байланысты қызметкерлердің денсаулығы мен өміріне қауіпті жағдай тудыру.

## 1.5 Қауіпсіздік техникасын сақтаумен жұмыстар орындау

Жұмыстарды атқару кезінде осы құжатта келтірілген қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар, қауіпсіздік техникасы бойынша қолданыстағы ұлттық ұйғарымдар, жұмыстарды орындау, тұтынушыдағы қолданыстағы жабдықтарды пайдалану мен қауіпсіздік техникасы сақталулары керек.

## 1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсетуші қызметкерлерге арналған қауіпсіздік техникасы нұсқаулары

- Егер жабдықтар пайдалануда болса, қолда бар жылжымалы тораптардың қорғаныс қоршауларын демонтаждауға тыйым салынады.
- Электр энергиясымен байланысты қауіптердің пайда болу мүмкіншіліктерін болдырмау қажет (толығырақ мәлімет алу үшін, мәселен ЭҚЕ және жергілікті энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындардың ұйғарымдарын қарастырыңыз).

# 1.7 Техникалық қызмет көрсету, бақылау және монтаждау жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы нұсқаулары

Тұтынушы барлық техникалық қызмет көрсету, бақылау және монтаждау бойынша барлық жұмыстардың орындалуларын монтаждау және пайдалану бойынша нұсқаулықты толық зерттеу барысында жеткілікті шамада олармен таныстырылған және осы жұмыстарды орындауға рұқсат берілген білікті мамандармен қамтамасыз етуі керек.

Барлық жұмыстар ажыратылған жабдық арқылы жүргізулері керек. Жабдықты тоқтату кезінде монтаждау және пайдалану нұсқаулығында көрсетілген жұмыс тәртібі сақталуы керек. Жұмыстар аяқталғаннан кейін бірден барлық демонтаждаушы қорғаныс және сақтандырғыш құрылғылары қайтадан орнатылулары немесе қосылуы керек.

## 1.8 Қосалқы тораптар мен бөлшектерді дайындау және өздігінен қайта жабдықтау

Құрылғыларды қайта жабдықтау немесе түрлендіру жұмыстарын тек өндірушімен келісу бойынша орындауға рұқсат етіледі.

Фирмалық қосалқы тораптар мен бөлшектер, сонымен бірге өндіруші фирма арқылы қолдануға рұқсат етілген толымдағыштар пайдалану сенімділігімен қамтамасыз етеді. Басқа өндірушілердің тораптар мен бөлшектерді

Басқа өндірушілердің тораптар мен бөлшектерд қолдануы, өндірушінің осының салдарынан пайда болған жауапкершіліктен бас тартуына әкелуі мүмкін.

#### 1.9 Рұқсат етілмейтін пайдалану режимдері

Жеткізілуші жабдықтардың пайдаланушылық сенімділігіне 6. Қолдану аясы бөліміндегі функционалдық тағайындауға сай қолданған жағдайда ғана кепілдеме беріледі. Техникалық деректерде көрсетілген рұқсат етілетін мәндер барлық жағдайларда үнемі сақталулары керек.

#### 2. Тасымалдау және сақтау

Жабдықтарды тасымалдауды жабық вагондарда, жабық автокөліктерде әуе, су немес теңіз көлігімен жүргізу керек.

Механикалық факторлардың әсер етуіне байланысты жабдықтарды тасымалдау шарттары ГОСТ 23216 бойынша «С» тобына сәйкес болуы керек.

Қапталған жабдықты тасымалдау кезінде өздігінен жылжуын болдырмау үшін тасымалдаушы құралдарға берік бекітілуі керек. Жабдықтарды сақтау шарттары ГОСТ 15150 бойынша «С» тобына сәйкес болуы керек. Максималды тағайындалған сақтау мерзімі 2 жылды құрайды. Сорғы агрегатын сақтау кезінде жұмыс дөңгелегін кем дегенде айына бір рет бұрап бекіту керек. Барлық сақтау мерзімі ішінде консервациялау талап етілмейді.

## 3. Құжаттағы символдар мен жазбалардың мәні



#### Ескерту

Аталған нұсқаулардың орындалмауы адамдардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.

#### Ескерту



Аталған нұсқаулардың орындалмауы электр тоғымен зақымдалудың себебіне айналады және адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті салдар бола алады.

#### Ескерту



Ыстық сұйықтықпен немесе жабдықтардың бетімен жанасу күйіктерге және денеге ауыр зақым келулерге әкеліп соқтыруы мүмкін.

#### Ескерту



Аталған ереже жарылыстан қорғалған жабдықпен жұмыс жасау кезінде сақталуы керек. Стандартты құрылымда жабдықпен жұмыс жасау кезінде де аталған ережені сақтау ұсынылады.

назар аударыңыз Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындамау жабдықтың бұзылуына және бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

Нұсқау

Жұмысты жеңілдететін және жабдықтың қауіпсіз пайдалануын қамтамасыз ететін ұсыныстар немесе нұсқаулар.

#### 4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер

Аталған құжат MTR, MTRE сорғыларына таралады.

МТR сорғылары тік, көп сатылы, ортадан тепкіш, білдектер үшін майлаушы-салқындатушы сұйықтықтарды беру, конденсатты сығып шығару мен осындай қолданылу салалары үшін жобаланған сорғылар болып табылады.

Аталған сорғылар бактардың үстіне орнатуға жобаланған, бұл ретте сорғы бөлігі жұмыс сұйықтығына батырылған болады.

Сорғылар талап етілетін шығынмен, қысыммен және бату бөлігінің ұзындығымен қамтамасыз ету үшін түрлі типтік өлшемдер қатарымен және түрлі сатылар санымен беріледі. Түрлі тереңдіктегі бактар үшін сорғының бату тереңдігі бос камераларды орнатумен реттеледі.

Сорғылар екі негізгі элементтерден тұрады: электрлі қозғалтқыштан және сорғы бөлігінен. Қозғалтқыш ретінде Grundfos компаниясының стандартты МG электрлі қозғалтқышы қолданылады.

Сорғы бөлігі оңтайландырылған гидравликалық бөліктен, қосылыстардың түрлі типтерінен, электрлі қозғалтқыштың шамынан, камералардың белгілі санынан және басқа да компоненттерден тұрады.

Сорғылар екі нұсқадағы орындалуда жеткізіледі:


- стандартты қатар (А құрылымы): сұйықтықпен жанасушы бөлшектер, шойыннан және тот баспайтын болаттан орындалған;
- тот баспайтын болаттан орындалу (І-орындалуы): сұйықтықпен жанасушы барлық бөлшектер, EN/DIN 1.4301 немесе одан да жоғары сыныптағы тот баспайтын болаттан орындалған.

Монтаждық фланецтердің өлшемдері DIN 5440 стандартына сай келтірілген. Біліктің бүйірлік тығыздағыштарының өлшемдері EN 12756 стандартына сәйкес болады.



1-сур. МТК сорғысы


#### 4.1 Фирмалық тақтайша



2-сур. Фирмалық тақтайша

Айқ.	Атауы	Айқ.	Атауы	
1	өнім түрі	10	айналу бағыты	
	сорғы үлгісі: Мысалы: A96515649P21335, мұнда		техникалық файлдың нөмірі	
			сериялық нөмір	
2	А96515649 – өнім нөмірі, Р2 – өндіруші	13	дайындаушы-ел	
	зауытының белгіленуі, 13 – дайындалған жылы, 35 – дайындалған аптасы жұмыс бөлігі		сорғының электрлік емес бөлігінің жарылыстан қорғаныс белгісі немесе ТУ нөмірінің белгіленуі	
3				
4	электрлі қозғалтқыштың қуаты		жарылыстан қорғаныс белгісі	
5	5 айналыс жиілігі 6 максималды арын (Q=0 кезінде)		сорғының электрлік емес бөлігінің	
6			(жарылыстан қорғалған жабдықтың директивасына сәйкес	
7	атаулы беру	16	минималды энерготиімділік индексі	
8	атаулы қысым	17	сорғы энерготиімділігі	
9	максималды қысым/температура	18	нарықтағы шығарылу белгілері	

#### 4.2 Әдепкі белгі





3-сур. Камералар/жұмыс дөңгелектерінің саны

Жабдықтың жеткізілім жиынтығында реттеулерді, техникалық қызмет көрсетуді және тағайындалуы бойынша қолдануды жүзеге асыратын керек-жарақтар мен құрал-саймандар болмайды. Дайындаушының қауіпсіздік техникасы талаптарын есепке алумен стандартты құрал-саймандарды қолданыңыз.

#### 5. Орау және жылжыту

#### 5.1 Opav

Жабдықты алу кезінде қаптаманы және жабдықтың өзін тасымалдау кезінде орын алуы мүмкін зақымдалуларын тексеріңіз. Қаптаманы қолдану алдында ішінде құжаттар және кішкентай бөлшектер калмағанын мукият тексеріп алыңыз. Егер алынған жабдық тапсырысыңызға сәйкес келмесе, жабдық жеткізушіге хабарласыңыз.

Егер жабдык тасымалдау кезінде бүлінсе. тасымалдау компаниясымен бірден хабарласыңыз және жабдық жеткізушісіне хабарлаңыз.

Жеткізуші өзімен бірге ыктимал закым келуге мұқият қарау құқығын сақтайды. Каптаманы жою жөніндегі акпаратты 19. Қаптаманы жою жөніндегі ақпарат бөлімінен қар.

#### 5.2 Жылжыту



Ескерту Колмен аткарылатын көтеру және тиеу-түсіру жұмыстарына қатысты жергілікті нормалар мен ережелерді сақтау керек.



<sub>назар аударыңыз</sub> көтеруге тыйым салынады. Жабдықты қуат беру кабелінен

Сорғыны көтеру қажет болған жағдайда келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Куаттылығы 0.75 кВт-ка дейінгі Grundfos MG электрлі қозғалтқыштарымен жабдықталған MTR сорғыларын белдіктің немесе сондай құралдың көмегімен бастиек бөлігінен көтеру қажет.
- Қуаттылығы 1,1-ден 22 кВт-қа дейінгі Grundfos МС электрлі козғалткыштарымен жабдықталған MTR сорғыларын көтергіш тесіктерден көтеру қажет.
- Басқа электрлі қозғалтқыштармен жабдықталған МТР сорғыларын арнайы белдіктердің көмегімен бастиек бөлігінен көтеру қажет.

#### 6. Колданылу саласы

MTR типіндегі Grundfos сорғылары резервуарда монтаждауға арналған, көп сатылы, ортадан тепкіш жартылай батпалы сорғылар болып табылады. Аталған сорғылар келесі мақсаттар үшін қолданылады:

- машина жабдығында сұйықтықтарды қайт айдау:
- консенсатты қайта айдау;
- өнеркәсіптік тағайындалудағы жуғыш машиналарда сұйықтықтарды қайта айдау;
- суық немесе ыстық таза сұйықтықтардың қысымын арттыру;
- аналогтік қолданылу салалары.

Ескерту

Сорғыны тез тұтанушы жұмыс сұйықтықтарын қайта айдау үшін қолдануға болмайды, мәселен, дизельдік отынды және бензинді.

#### 6.1 Айдалатын сұйықтықтар

Сорғылар узын талшықты қосылыстарсыз женіл қозғалатын жарылыс қаупі жоқ сұйықтықтарды қайта айдау үшін жасалған. Сұйықтық сорғы бөлшектерінің материалына қатысы бойынша химиялық агрессивтік болмауы керек. Егер тығыздығы және/немесе тұтқырлығы жоғары тығыз және/немесе тұтқырлы сұйықтықтар қайта айдалса, қажет болған жағдайда қуаттылығы көбірек электрлі қозғалтқыштарды қолданыңыз. MTR сорғыларының A орындалуындағы бөлшектері шойыннан және тот баспайтын

MTR сорғыларының қайта айдалушы сұйықтықпен жанасушы, 1 орындалуындағы барлық бөлшектері 1.4301 тот баспайтын болаттан немесе сыныбы жоғарылау материалдан жасалған.

#### 7. Қолданылу қағидаты

MTR сорғыларының колданылу қағидаты кіріс келте құбырдан шығысқа жылжитын сұйықтықтың қысымын арттыруға негізделген. Қысымды арттыру электр қозғалтқыш білігінен сорғының білігіне муфта арқылы механикалық энергияны, сосын айналмалы жұмыс дөңгелегі арқылы сұйықтықты беру жолымен жүргізіледі. Жұмыс дөңгелегінде күрделі пішінге ие күрекшелер (қалақшалар) болады. Сұйықтық сорғыш сүзгіден жеткізуші камера арқылы оның айналу өсінің бойымен жұмыс дөңгелегіне келеді, сосын қалақшааралық каналға бағытталады және тармаққа келіп түседі. Тармақ жұмыс дөңгелегінен шығатын сұйықтықтарды жинауға және сұйықтық ағынының кинетикалық энергиясын әлеуетті энергияға, атап айтқанда қысым энергиясына түрлендіруге арналған. Жоғары айтылған энергияның түрленуі тармақтың арнайы пішіне қол жеткізілетін минималды гидравликалық жоғалтулармен жүзеге асырылуы керек.

Сорғы корпусы сорғының барлық элементтерін энергетикалық гидравликалық машинаға қосуға арналған. Қалақшалы сорғы олардың жұмыс органдары болып табылатын сұйық орта ағындарының және жұмыс дөңгелегінің айналушы қалақшаларының арасындағы динамикалық өзара әрекеттесудің есебінен энергияны түрлендіруді жүзеге асырады. Жұмыс дөнгелегінің айналуы кезінде қалақшааралық каналдағы сұйық орта қалақшалармен шеткі аймақтарға лақтырылады, тармаққа және одан әрі құбыр желісіне өтеді.

Сорғының орталық бөліктерінде, яғни сұйықтықтың сорғының жұмыс дөңгелегіне кірісінде сұйылту орын алады, және сұйық орта тұтыну ыдысының қысымымен сумен жабдықтау көздерінен сорғыға бағытталады.

МТК сорғыларында жоғары қысымдарды құру үшін жалпы білікке кезек-кезек орналастырылған бірнеше жұмыс дөңгелектері қолданылады. Бұл жағдайда бір сұйық ағыны қысымды арттырудың бірқатар сатылары арқылы өтеді, бұған қоса жалпы құралатын арын әрбір доңғалақпен жасалатын арындардың сомасына тең болады. Барлық жұмыс сатыларынан өткен сұйықтық құбыр желісінің арынды желісіне келіп түседі.

#### 8. Механикалық бөліктерді құрастыру



Ескерту

Сорғы адамдар жабдықтың ыстық бетіне кездейсоқ жанаспайтындай етіп орнатылған болуы керек.

#### 8.1 Сорғыны орнату орны

Сорғы резервуарда тік және көлденең орнатуға арналған. Көлденең орнату үшін тек МТR Н және МTRE Н орындалулары үшін ғана жарамды болады.

Сорғы монтаждық фланецте төрт алты қырлы бұрандамалар арқылы резервуардың саңылауына бекітіледі.


#### Вертикалдуу орнотуу





4-сур. Тік және көлденең орнату

Қуаттылығы 5,5 кВт-тан және одан да жоғары электрлі қозғалтқыштармен МТR, МТRE көлденең орнатылған сорғылар тіреулермен жабдықталған.



**5-сур.** Тіреумен көлденең орнатылған MTR сорғысы

назар аударыңыз


Көлденең орнатылған сорғылар үшін сорғы фланеці мен резервуардың арасында жеткілікті тығыздағышаралық ддетте, тығыздағыш аралық қабаттар жеткілікті болады.



Көлденең орнатылған сорғыларда білік тығыздағышты ауыстырудың алдында резервуардан суды ағызуды жүргізіңіз.

назар аударыңыз

☐ MTR 32, 45 және 64 сорғыларын тек <sup>⊡</sup> күйде орнатуға болады.



TM02 8042 4503

**6-сур.** Сорғыны тік күйде монтаждау Монтаждық фланецтердің өлшемдері

Сорғы түрі	D1	D2	D3	L	С	Х
MTR 1s, 1, 3, 5	140	160	180	100	Rp 1 1/4 G 1 1/4	Ø9,5
MTR 10, 15, 20	200	225	250	125	Rp 2 G 2	Ø9
MTR 32	190	220	250	150	DN 65	Ø12
MTR 45, 64	240	265	290	165	DN 80	Ø12

#### 8.2 Сору шарты


TM04 5755 3809

Сорғының төменгі бөлігіндегі торлы сүзгі резервуардың түбінен минимум 25 мм жоғары орналасуы керек.


Сорғы қайта айдалушы сұйықтыққа батырылған болу шарты кезінде жағдайды торлы сүзгінің теменгі жиектерінен А мм төмен емес деңгейде жұмыс сипаттамаларымен қамтамасыз етеді. Сұйықтық деңгейі А мен В ортасында сүзіден жоғары болған кезде, кіріктірілген иірмек сорғының құрғақ жүрісін болдырмайды.

**Ескерту:** MTR 32, 45 және 64 сорғыларында иірмек жок.


Сорғы түрі	А [мм]	В [мм]
MTR 1s, 1, 3, 5	41	28
MTR 10, 15, 20	50	25
MTR 32, 45, 64	70	_



7-cyp. MTR 1s, 1, 3, 5



8-cyp. MTR 10, 15, 20



9-cyp. MTR 32, 45, 64

## 9. Электр жабдықтарының косылымы

Электр жабдықтарының қосылымы жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес тек білікті қызметкерлер арқылы ғана орындалуы керек. Қосылым сызбалары электрлі қозғалтқыштың клеммалық қорабы қақпағының ішкі жағында келтірілген.

#### Ескерту

A

Клеммалық қораптың қақпағын шешудің және демонтаждаудың алдында сорғының қуат беруінің ажыратылғандығына көз жеткізу қажет.

Сорғы сыртқы ажыратқышқа қосылуы керек, жалғасулардың арасындағы минималды саңылау: барлык полюстерде 3 мм.


Жұмыс кернеуі мен жиілігі сорғының фирмалық тақтайшасында келтірілген. Электрлі қозғалтқыш сипаттамаларының монтаждау орнында қолданылатын электр қуат кезінің параметрлеріне сай келетіндігіне көз жеткізіңіз. Grundfos бір фазалы электрлі қозғалтқыштары кіріктірілген термоқосқышқа ие және электрлі қозғалтқышты ешқандай қосымша қорғауды талап етпейді.

Үш фазалы электрлі қозғалтқыштар ЭҚЕ сәйкес қорғаныс автоматы арқылы қосылған болуы керек.

Клеммалық қорапты бұруға болады (90° қадамымен төрт бағдар қарастрылған). 10 сур. қар.

- Егер қажет болса, муфтаның қаптамасын демонтаждаңыз. Муфтаның өзін демонтаждау керек емес.
- 2. Электрлі қозғалтқышты және сорғыны бекітуші бұрандамаларды шығарыңыз.
- 3. Электрлі қозғалтқышты талап етілетін күйге бураңыз.
- 4. Бұрандамаларды қайта орнатыңыз және берік тартып бекітіңіз.
- 5. Муфтаның қаптамасын орнатыңыз.

FM05 7225 0813



10-сур. Клеммалық қораптың орналасуы

TM00 4257 2294

#### 9.1 Жиілік түрлендіргішпен жұмыс жасау

#### 9.1.1 Grundfos компаниясымен жеткізілетін электрлі қозғалтқыштар

Grundfos компаниясымен жеткізілетін кез келген уш фазалы электрлі қозғалтқыш жиілік турлендіргішке косыла алады.

Жиілік түрлендіргіш оның түріне байланысты электрлі козғалткыштың жұмысы кезінде жоғарғы шудың себебі бола алады. Одан басқа, жиілік түрлендіргішке қосылымына байланысты, электрлі қозғалтқыш кернеудің шыңдық мәндерінің әсеріне ұшырайды.

> Grundfos фирмасымен шығарылатын Grundfos MG 71 және MG 80, сонымен бірге MG 90 (1,5 кВт, 2-полюстік) типіндегі, 440 В дейінгі қуат беру кернеуіне есептелген (электрлі

қозғалтқыштың фирмалық назар аударыңыз тақтайшасын қар.) электрлі козғалтқыштарды колдану кезінде. жиілік түрлендіргіш пен электрлі қозғалтқыштың арасына электрлі қозғалтқышты 650 В жоғары (шыңдық мән) шыңдық кернеудің әсерінен сақтандыру үшін қорғау қарастырылуы қажет.

Сонымен бірге қалған электрлі қозғалтқыштарды да 850 В жоғары шындық кернеу мәндерінен қорғау қажет.

Жоғарыда аталған ақауларды, яғни шу деңгейінің артуы мен шыңдық кернеудің теріс әсерін, жиілік түрлендіргіш пен электрлі козғалткыштың арасында LC-сузгіні орнату жолымен жоюға болады.

Толығырақ ақпарат алу үшін жиілік турлендіргіштердің немесе электрлі қозғалтқыштардың жеткізушілерімен хабарласыңыз.

#### 9.1.2 Басқа өндірушінің электрлі қозғалтқышы

Grundfos компаниясын есепке алмағанда, баска өндірушілердің электрлі козғалтқыштарын колдану жағдайында. Grundfos компаниясына немесе электрлі қозғалтқыштың өндірушісіне жүгініңіз.

#### 10. Пайдалануға беру

Барлық бұйымдар өндіруші зауытта қабылдаутапсыру сынақтарынан өтеді. Орнату орнында қосымша сынақтар талап етілмейді.

Жабдықты қосу үшін «Грундфос» ЖШҚ қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады. Ұзаққа уақытқа созылған (екі жылдан көп) сақтау кезінде сорғы агрегатының күйіне диагностика жургізіп, одан кейін ғана оны іске қосу керек. Сорғының жұмыс дөңгелегінің еркін жүрісіне көз жеткізу керек. Бүйірлік бекітпенін, бекіткіш сақина мен кабельдік кіріс күйіне ерекше назар аударыңыз.

#### Ескерту




Желдеткіш саңылаулардың күйіне, олар арқылы қозғалтқыштың немесе оның компоненттерінің булдіруге кабілетті су кіріп кетпеуіне назар аударыңыз.

#### Пайдалануға берудің алдында орындалатын амалдар

- құбырлық қосылыстың саңылаусыз екендігіне көз жеткізініз:
- сорғының сұйықтықпен жартылай толтырылғандығына көз жеткізіңіз (сұйықтыққа жартылай батырылған);
- торлы сүзгінің бітеліп қалмағандығына көз жеткізіңіз.

#### Сорғыны іске қосу

- 1. Айдау сорғысы жағындағы тиекті клапанды
- 2. Егер сорғы әуе клапанымен жабдықталған болса, клапанды ашу керек. 11 сур. қар.



TM01 6428 2399

#### 11-сур. Әуе клапанының күйі

3. Білікті байланыстырғыш муфтадан колмен бұрай отырып, біліктің бірқалыпты жүрісін тексеріңіз. Сорғының дұрыс айналу бағыты электрлі қозғалтқыш желдеткішінің қақпағында немесе муфтаның қаптамасында көрсетілген. Егер сорғыға қозғалтқышты салқындатқыш желдеткіштің қаптамасы жағынан қарайтын болсақ, білік сағат тіліне қарсы айналуы керек.



#### Ескерту

Білікті қолмен бұраудың алдында сорғының кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін желілік

ажыратқышты бұғаттау қажет.

- 4. Сорғыны іске қосыңыз және айналу бағытын тексерініз.
- 5. Шығару құбыр желісінің сыналы жапқышын аздап ашыңқыраңыз.
- 6. Егер сорғы әуе клапанымен жабдықталған болса, клапанды сұйықтық ағыны келіп түсуін бастаған кезде жабу керек болады.
- 7. Шығару құбыр желісінің сыналы жапқышын толықтай ашыңыз.

Енді сорғыдан ауаны шығарыңыз, және ол жұмысқа дайын.

Сорғы арынды клапан жабык кезде 5 минуттан аспайтын уақыт жұмыс істей алады, өйткені бұл сорғыда назар аударының артуына/будың пайда болуына, сонын салдарынан сорғының бүлінуіне әкеліп соқтыруы мумкін.

Сорғыны іске косудың алдында орындалатын АТЕХ сертификаттауынан өткен тексерулер мен амалдар.

Тексерістер тізіміндегі нұсқауларды қатаң түрде орындау керек:

- 1. Көрсетілген санаттардың АТЕХ сертификатына ие электрлі қозғалтқышқа, сонымен бірге сорғыға сәйкестігін тексеру. 14.7 ATEX санаттарына сәйкес MTR сорғыларының сыныптамасы бөлімін қараңыз. ATEX санаттарына сәйкес MTR сорғыларының сыныптамасы. Егер сорғы мен электрлі қозғалтқыш әр түрлі санаттарға ие болса, олардың ең төмені шын болып саналады.
- 2. Электрлі козғалткыштың Р2 сорғыбілігінің талап етілетін куатына шығыс куаттын сәйкестігін тексеру.
- 3. Тапсырыста көрсетілген алынған резенке бөлшектердің сәйкестігін тексеріңіз, фирмалық тақтайшаны қараңыз.
- 4. Айдау сатылары камерасының өстестігін тексеріңіз.
  - Біліктің еркін айналуын тексеріңіз. Жұмыс дөңгелегі мен айдау сатылары камерасының арасында механикалық байланыс болмауы
- 5. Сорғының қайта айдалатын сұйықтықпен толтырылғандығын тексеріңіз. Ешбір жағдайда сорғыны құрғақ іске қосуға рұқсат етілмейді.
- 6. Сорғының айналу бағытын тексеріңіз муфтаның қорғаныс шектеу деңгейіндегі көрсеткіні қараңыз.
- 7. Айдалатын сұйықтық температурасын тексеру: ол ешбір жағдайда техникалық деректермен фирмалық тақтайшада көрсетілген максималды рұқсат етілетін мәннен (t\_\_\_\_,) аспауы керек.
- 8. Сорғының қызып кетуіне жол бермеңіз. Жабық тиекті арматура бағытына айдау кезінде қызып кету орын алуы мүмкін: осыдан аvлак болу ушін кайта өткізу желісін кайта өткізу клапанымен жабдықтаңыз. Қайта өткізу желісі аталған құжаттың 14.3 Минималды шығын бөлімінде көрсетілген минималды шығынмен қамтамасыз етуі керек.
- 9. Сорғыдан ауаны шығару қажет:
  - ол біраз уақытқа тоқтатылғанда немесе
  - онда ava жиналып калған кезде.
- 10. Сорғы бензин және дизельдік отын секілді тез тұтанатын сұйықтықтарды қайта айдау үшін колданылмачы керек.

#### 11. Пайдалану

Пайдалану шарттары 14. Техникалык сипаттамалар бөлімінде келтірілген.



Сорғыны іске қосудың алдында және жұмыс кезінде сорғыларда су ағулар немесе акаулыктардын жок екендіктерін тексеру керек.



Сорғының фирмалық тактайшасында көрсетілген сұйықтықтың максималды температурасы (t\_\_\_\_) қолжетімсіз.



Жарылыстан қорғалған орындалудағы сорғылар үшін арнайы колдану шарттарын тиісті электрлі қозғалтқышқа құрастыру және пайдалану бойынша Нұсқаулықтан (жеткізілім жиынтығына кіреді) қараңыз.

MTR сорғылары теңшеулерді талап етпейді. MTRE сорғылары – басқару алгоритмдері мен теңшеулері сорғымен жиынтықта бірге жеткізілетін «Төлкужат, курастыру мен пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша» құжатында келтірілген.

Жабдық кедергілерге төзімді, 6. Қолданылу саласы бөліміне сай тағайындалу шарттарына сәйкес, коммерциялық және өндірістік аймақтарда, электромагниттік өрістердін/ электромагниттік сәулеленудің кернеу деңгейі руксат етілетін шектен аспайтын шарттарда қолдануға арналған.

#### 12. Техникалық қызмет көрсету

#### Ескерту



Жұмысты бастамас бұрын сорғының қуат көзінің ажыратылғандығына көз жеткізіңіз және оның кездейсоқ іске қосылуын болдырмау үшін шаралар қабылдау қажет.

Сорғының мойынтіректері мен білік тығыздағышы техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді.

#### Электрлі қозғалтқыштың мойынтіректері

Пресс-майсауыттармен жабдықталмаған электрлі қозғалтқыштар техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді.

Егер электрлі қозғалтқыш прессмайсауыттармен жабдықталған болса, үстеп құю ушін литий негіздегі баяу балқитын қоюланған майды қолдану керек. Желдеткіштің қақпағындағы нұсқауды қараңыз.

Егер сорғының маусымдық жұмыссыз тұрып қалулары жыл сайын 6 айдан асып кететін болса, сорғыны ұзақ мерзімдік сөндірудің алдында мойынтіректерді майлау, сонымен бірге ай сайын білікті қолмен бұрап отыру қажет.

Төмендегі кестеге сәйкес электрлі қозғалтқыштың мойынтіректерін ауыстыру немесе қоршаған орта температурасына байланысты майлау қажет. Кесте 2-полюстік электрлі қозғалтқыштарға қатысты болады. Мойынтіректі ауыстыру үшін атқарым сағаттары тек ұсыныстар ретінде көрсетілген.

Электрлі қозғал- тқыштың	Мойынтіректерді ауыстыруд кезеңділігі						
типтік	[пайдалану сағаттары]						
өлшемі [кВт]	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C		
0,37 - 0,75	18000	-	-	-	-		
1,1 - 7,5	20000	15500	12500	10000	7500		
Электрлі қозғал-	Майлаудың кезеңділігі [пайдалану сағаттары]						
тқыштың типтік өлшемі [кВт]	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C		
11 - 18,5	4500	3400	2500	1700	1100		
22	4000	3100	2300	1500	1000		
30 - 55	4000	3000	2000	1500	-		
75	2000	1500	1000	500	-		

4-полюстік электрлі қозғалтқыштар үшін уақыт аралығы 2-полюстік электрлі қозғалтқыштарға қарағанда екі есе ұзағырақ болады. Егер қоршаған орта температурасы 40 °C-тан темен болса, мойынтіректерді 40 °C үшін келтірілген кезеңділікпен ауыстыру/майлау

#### 12.1 Сузгілер

керек.

Сазтұтқылар, сүзгілер және т.б. сұйықтықтың кедергісіз берілуін қамтамасыз ету мақсатында мезгіл-мезгіл тазалап отыру қажет.

#### 12.2 Тұрақты тексерүлер

Пайдаланудың уақыты мен шарттарына байланысты келесілерді мезгіл-мезгіл тексеріп отыру кажет:

- сұйықтық мөлшерін және жұмыс қысымын;
- су ағулардың жоқтығын;
- электрлі қозғалтқыштың ықтимал қызуын; электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматының іске қосылуын;
- барлық басқару құрылғысының жұмысын. Егер орындалған тексеру сорғы жұмысында ешқандай мәселелерді анықтамаса, қосымша тексерулер талап етілмейді.

Егер пайдаланудың қалыпты шарттарынан ауытқулар анықталған болса, 15. Ақаулықтарды табу және жою бөліміне сәйкес орындау керек. Электр жабдықтарының ішіндегі шаң мен талшықтар жылына 2 реттен кем емес кетіріліп отыруы керек.

#### 13. Пайдаланудан шығару

MTR сорғыларын пайдаланудан шығару үшін, желілік ажыратқыштарды «Өшірілді» жағдайына ауыстыру қажет.

#### Ескерту



0,75

1.1 - 22

30 - 45

MG

MG

Siemens IE2

Желілік ажыратқышқа дейін орналасқан барлық электр желілері әрдайым кернеулі болады. Сол себепті, жабдықтың кездейсоқ немесе рұқсатсыз қосылуын болдырмас үшін желілік қосқышты бұғаттау керек.

#### 14. Техникалық сипаттамалар

Сорғы түрі	MTR
Айдалатын сұйықтықтың минималды температурасы [°С]	-10
Айдалатын сұйықтықтың максималды температурасы [°С]	+90 (120*)
Максималды жұмыс қысымы [бар]	25
Қорғаныс сыныбы	IP55

<sup>\*</sup> Сорғының F орындалуына қолданылады. 14.1 Қоршаған орта температурасы

'n

ġ

Сорғының қуаты [кВт]	Электрлі қозғалтқыш дайындаушысы	Электрлі қозғалтқыш сыныб	Қор. ортаның макс. температурасы толық жүктеме кезіндегі температура [°С]	Теңіз деңгейінен макс. биікті [м]	Қисық өнімділікке айқ. 12 су
0,06 - 0,18	Siemens	-	+40	1000	1
0,25 - 0,55	MG	-	+40	1000	1

IE2

IE2

+60

+60

+55

3500

3500

2750


2

2

3

Егер қоршаған орта температурасы максималды мәннен асып кетсе немесе электрлі қозғалтқышты орнату биіктігі теңіз деңгейіненрұқсат етілетіннен жоғары болса, электрлі қозғалтқыштың жүктемесі толық болмауы керек, өйткені электрлі қозғалтқыштың қызып кету қаупі туындайды. Қызып кету тым жоғары қоршаған орта температурасының немесе ауаның темен тығыздығының салдарынан және, соның нәтижесінде, ауаның жеткіліксіз салқындату қасиетінен болуы мүмкін.


Мұндай жағдайларда қуаттырақ электрлі қозғалтқышты қолдану қажеттігі туындауы мүмкін.



12-сур. Электрлі қозғалтқыш қуатының (Р2) және қоршаған орта температурасының/теңіз деңгейінен биіктігінің арасындағы ара салмақ

Мысалы: Қуаттылығы 1,1 кВт IE2 MG электрлі қозғалтқышымен сорғы: Егер сорғы теңіз деңгейінен 4750 м биіктікте орнатылған болса, жүктеме атаулы қуаттың 88 %-нан аспауы керек. 75 °С қоршаған орта температурасы кезінде, электрлі қозғалтқышқа жүктеме атаулы қуаттан 78 %-дан аспауы керек. Егер сорғы қоршаған орта температурасы 75 °С, теңіз деңгейінен 4750 м биіктікте орнатылған болса, электрлі қозғалтқышқа жүктеме атауы куаттан 88 % x 78 % = 68,6 %-дан аспауы керек.


# 14.2 Максималды рұқсат етілетін жұмыс қысымы мен білік тығыздағыш үшін жұмыс сұйықтығының температурасы



**13-сур.** MTR 1s 64 дейін

#### 14.3 Минималды шығын

Сорғы егер шығын минималды мәннен кемірек болса жұмыс істемеуі керек, себебі бұл сорғының қызып кетуіне әкеліп соқтырады. Темендегі кестеде айдалатын сұйықтық температурасына байланысты оның атаулы мәнінен пайыздардағы минималды шығын көрсетілген.



14- сур. Айдалатын сұйықтық температурасына байланысты минималды шығын

**Ескерту:** Сорғы жапқыш жабық кезде жұмыс істемеуі керек.

#### 14.4 Электр жабдығының деректері

Электрлі қозғалтқыштың фирмалық тақтайшасын қар.

#### 14.5 Іске қосулардың максималды саны

Электрлі	Сағатына		
қозғалтқыштың	іске қосулардың		
типтік өлшемі [кВт]	ұсынылатын саны		
0,06 - 0,18	100		
0,25 - 2,2	250		
3 - 4	100		
5,5 - 11	50		
15 - 22	40		
30 - 45	8		

#### 14.6 Дыбыс қысымы деңгейі

Grundfos орнатылған электрлі қозғалтқыштарымен MTR сорғыларының шу деңгейі төмендегі кестеде келтірілген.

		•		
Электрлі қозғалтқыш —	L <sub>pA</sub> [дБ(А)]			
қозғалтқыш [кВт]	50 Гц	60 Гц		
0,37	50	55		
0,55	50	53		
0,75	50	54		
1,1	52	57		
1,5	54	59		
2,2	54	59		
3,0	55	60		
4,0	62	66		
5,5	60	65		
7,5	60	65		
11	60	65		
15	60	65		
18,5	60	65		
22	66	70		
30	71	75		
37	71	75		
45	71	75		

Өлшемдердің белгісіздік сипаттамасы (К параметрі) 3 дБ құрайды.

#### 14.7 ATEX санаттарына сәйкес MTR сорғыларының сыныптамасы

Нұсқама	ATEX сертификаттауынан өткен MTR сорғылары							
	1-	I - топ II - топ						
94/9/EC	М санаты		1 - санат			2 - санат	3 - санат	
	1	2	G	D	G	D	G 2)	D
1999/92/EC <sup>1)</sup>			0 - аймақ	20 - аймақ	1 - аймақ	21 - аймақ	2 - аймақ	22 - аймақ
MTR сорғылары	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ	MTR	MTR	MTR
Электрлі қозғал- тқыштар	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ	VEM 2D 125 °C	VEM 2G EEx e T3 ATB 2G EEx d T4	VEM 3D 125 °C

- 1. Маңызды ақпарат: Топтардың, санаттар мен аймақтардың арасындағы өзара байланыс 1999/92/ ЕС құжатында айқындалады. Бұл - нұсқаулардың минималды қажетті көлемі екендігін ескеруді өтінеміз. Сондықтан кейбір елдерде қаттырақ жергілікті нормалар мен ережелер қабылдануы мүмкін. Монтаждауды орындаушы фирма немесе тұтынушы, топтар мен санаттардың сорғыны пайдалану орнында қабылданған сол аймақтың сыныптамасына сәйкестігі бойынша тексеруге әрдайым жауапты болады.
- 2. Назар аударыңыз: МТR типі, 3G санатындағы сорғылар бойынга Грунфоспен жасалған тәуекелді бағалауға сәйкес АТЕХ сертификатталған құрғақ жүрістен қорғауды орнату жолымен 2G санатына дейін жетілдіріле алады. Құрғақ жүрістен қорғау сорғыны сұйықтықтың келіп түсуі тоқтатылған кезде тоқтатуы керек.

Әрдайым электрлі қозғалтқышта 2G таңбаламасы бар ма екендігін тексеріп отырыңыз. «МТR сорғысы» мен «құрғақ жүрістен қорғау» аталған амалы 1999/92/ЕС ұсыныстарына сәйкес Жарылыстардан қорғау жөніндегі Құжаттарда сипатталған. Жауапкершілік монтаждаушыда/иесінде жатыр.

#### 15. Ақаулықтарды табу және жою

Ақаулықтар	Ықтимал себеп	Ақаулықтарды жою	
1. Электрлі қозғалтқыш қосудан кейін іске қосылмайды.	а) Электр қуат беру жоқ.	Қуат беру көзін қосыңыз.	
	b) Сақтандырғыштар жанып кетті.	Сақтандырғыштардың жану себебін тексеріңіз және жойыңыз, содан кейі жанып кеткен сақтандырғыштарды ауыстырыңыз.	
	с) Электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматы іске қосылды.	Электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматының іске қосылу себебін анықтаңыз. Электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматының қайта іске қосыңыз.	
	d) Жылулық қорғаныс іске қосылды.	Электрлі қозғалтқыштың қызып кету себебін жойыңыз. Жылулық қорғанысты қайта іске қосыңыз.	
	е) Электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматында немесе түйістіргіштің шарғысында басты түйіспелерде ақаулықтар бар.	Түйіспелерді немесе түйістіргіштің шарғысын ауыстырыңыз.	
	f) Басқару тізбегінде ақаулықтар.	Басқару тізбегін жөндеңіз.	
	g) Электрлі қозғалтқыш ақаулы.	Электрлі қозғалтқышты ауыстырыңыз.	

Ақаулықтар	Ықтимал себеп	Ақаулықтарды жою		
	а) Бір сақтандырғыш жанып кетті/ электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматы іске қосылды.	Қорғаныстың іске қосылу себебін анықтаңыз және жойыңыз. Сақтандырғыштарды ауыстырыңыз/ қорғаныс автоматын іске қосыңыз.		
2. Іске қосқаннан	b) Қозғалтқыштың қорғаныс автоматының түйіспелерінде ақаулықтар.	Электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматының түйіспелерін ауыстырыңыз.		
кейін бірден электрлі қозғалтқыштың	с) Кабель қосылысы әлсіреген немесе бүлінген.	Бекітпені тартыңыз немесе кабель қосылысын ауыстырыңыз.		
қорғаныс автоматы іске қосылады.	d) Электрлі қозғалтқыштың орамдарында ақаулықтар.	Электрлі қозғалтқышты ауыстырыңыз		
	e) Сорғының механикалық бұғатталуы.	Сорғыны бұғаттан шығарыңыз.		
	f) Асқын жүктелу кезінде электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматының тым төмен теңшеулері.	Қорғаныс автоматына дұрыс теңшеулер орындаңыз.		
3. Электрлі козғалтқыштың корғаныс автоматы мезгіл-мезгіл іске қосылады.	<ul> <li>а) Асқын жүктелу кезінде электрлі қозғалтқыштың қорғаныс автоматының тым төмен теңшеулері.</li> </ul>	Қорғаныс автоматына дұрыс теңшеулер орындаңыз.		
	b) Шыңдық жүктемелер кезеңінде желідегі кернеу төмендейді.	Тұрақты қуат беруді қалпына келтіріңіз.		
4. Электрлі козғалтқыштың корғаныс автоматы іске қосылмаған, бірақ сорғы жұмыс істемейді.	a) 1 a), b), d), e) және f) тармақтарында	көрсетілген себептерді тексеріңіз.		
5. Сорғы жұмыс істе-	a) Сорғының торлы сүзгісі жартылай бітелген.	Торлы сүзгіні жуу (тазалау).		
уде, бірақ су беру жоқ, немесе сорғы өнімділігі тұрақсыз.	b) Резервуарда сұйықтықтың төмен деңгейі.	Сұйықтық деңгейін арттырыңыз.		
отпидинт тұрақовіз.	с) Сорғы ауаны соруда.	Сору шартын тексеріңіз.		
6. Білік тығыздағыштан су ағу.	а) Білік тығыздағыштың ақаулануы.	Білік тығыздағышты ауыстырыңыз.		
7. Шулар.	а) Кавитация.	Сору шартын тексеріңіз.		
	b) Сорғы айналуы сорғы білігінің қате күйінен еркін емес (үйкеліс кедергісі).	Сорғы білігі қондырғысын дұрыс реттеңіз.		
	с) Жиілік түрлендіргішті қолданумен жұмыс істеу.	9.1 Жиілік түрлендіргішпен жұмыс істеу бөлімін қар.		

Өте күрделі бұзылуларға келесілер жатады:

- қате электрлік қосылым;
- жабдықты қате сақтау;
- электрлі/гидравликалық/механикалық жүйелердің бүлінуі немесе ақаулықтары;
- жабдықтың ең маңызды бөліктерінің бүлінуі немесе ақаулықтары;
- пайдалану, қызмет көрсету, құрастыру, бақылау байқауларының ережелері мен шарттарының бұзылуы.

Қате әрекеттерді болдырмау үшін қызметкерлер құрамы осы құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысып шыққан болуы керек.

Апаттар, бұзылу мен оқиғалар орын алған кезде жабдықтың жұмысын тез арада тоқтату және «Грундфос» ЖШҚ сервистік орталығына жүгіну қажет.

#### 16. Толымдаушы бұйымдар\*

#### MTR, MTRE үшін жауапты фланецтер

Жиынтық бір жауапты фланецтен, бір аралық қабаттан, бұрандалар мен сомындардан тұрады.

Жауапты фланец	Сорғы түрі	Сипатта- масы	Атаулы қысым	Құбырлық қосылу
70	MTR, MTRE 1s MTR, MTRE 1 MTR, MTRE 3 MTR, MTRE 5	Резьбалық	16 бар	Rp 1 1/4
<u>ø19</u> <u>ø19</u>		Резьбалық	16 бар, EN 1092-2	Rp 2 1/2
	MTR, MTRE 32	Резьбалық	16 бар, арнайы фланец	Rp 3
122 0126 0122		Пісірілген	16 бар, EN 1092-2	65 мм, атаулы
Ø145       Ø185       Ø190       Ø185		Пісірілген	40 бар, DIN 2635	65 мм, атаулы
Rp 2 1/2 / 16 бар Rp 3 / 16 бар 40 бар		Пісірілген	16 бар, арнайы фланец	80 мм, атаулы
ø19	MTR, MTRE 45 MTR, MTRE 64	Резьбалық	16 бар	Rp 3
		Пісірілген	16 бар	80 мм, атаулы
#132 #160 #200		Пісірілген	40 бар	80 мм, атаулы

#### Құбырлық қосылыс

Құбырлық қосылыстар үшін жауапты фланецтер мен құбырлық муфталардың түрлі жиынтықтары болады.

#### MTR және MTRE үшін датчиктер

Серек-жарақтар Түрі		Жеткізуші	Ауқым	
	TTA (0) 25		0 - 25 °C	
- -	TTA (-25) 25		-25 - +25 °C	
Температура датчигі -	TTA (50) 100	-	50 - 100 °C	
	TT.A (0) 150		0 - 150 °C	
Температура	Қорғаныс қауыз ∅9 x 50 мм	Carlo Gavazzi		
датчиктері үшін керек-жа-	Қорғаныс қауыз ∅9 х 100 мм			
рақтар. Барлығы 1/2 RG қосылы- сымен	Датчикке арналған бекіткіш			

Ескерту: Барлық датчиктер үшін шығыс сигнал

4-20 мА құрайды.

Қысым айырмасы датчигі, DPI	
Жиынтық құрамы	Қысым, [бар]
• 1 датчик, ұзындығы 0,9 м (қосылыс 7/16") экрандалған кабелді қоса алғанда	0 - 0,6
<ul> <li>1 DPI қабырғалық монтаждауға арналған түпнұсқалық тіреуіш</li> <li>Электрлі қозғалтқышта монтаждауға арналған 1 Grundfos тіреуіші</li> </ul>	0 - 1,0
• Датчикті тіреуішке орнатуға арналған 2 М4 бұрандасы • 1 бұранда М6 (өздігінен оятын) МGE 90/100 монтаждау үшін	0 - 1,6
• 1 бұранда M8 (өздігінен оятын) MGE 112/132 монтаждау үшін	0 - 2,5
• 3 Капиллярлық түтіктер (қысқа/ұзын) • 2 фитингтер (1/4" – 7/16")	0 - 4,0
• 5 кабелдік қысқыштар (қара) • Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық (00480675)	0 - 6,0
• Техқызмет көрсетуге арналған жиынтыққа нұсқаулықтар.	0 - 10

#### 16.1 Қашықтықтан басқару

#### **Grundfos GO**

Grundfos GO қашықтықтан басқару тетігі сымсыз инфрақызыл немесе сорғылармен радиобайланыс үшін қолданылады. Grundfos GO тетігі түрлі орындауларда шығарылады.

Орындалу нұсқалары төменде сипатталған.

#### MI 204

MI 204 кіріктірілген инфрақызылмен және радиобайланыспен қосымша модулдерді білдіреді.

MI 204 Apple iPhone-мен немесе Lightning жалғағышымен iPod-пен қолдануға болады, мәселен бесінші буындағы iPhone немесе iPod touch.

(MI 204 сонымен бірге Apple iPod Touch жиынтығында және тысқаппен қолжетімді болады.)

MI 204



15-cyp. MI 204

Жеткізілім жиынтығы келесілерден тұрады:

- · Grundfos MI 204
- тыскап
- қысқаша нұсқаулық.

#### MI 301

МІ 301 кіріктірілген инфрақызылмен және радиобайланыспен модулді білдіреді. МІ 301 модулі Android немесе iOS базасындағы смартфондармен бірлесіп, Bluetooth қосылымымен қолдануға арналған. МІ 301 қайта зарядталатын литий-иондық аккумуляторлық батареяға ие және жеке зарядталуы керек.



16-cyp. MI 301

Жеткізілім жиынтығы келесілерден тұрады:

Grundfos MI 301

TM05 7704 1513

- зарядтау құрылғысы
- қысқаша нұсқаулық
- зарядтау құрылғысының баусымы.

TM05 3890 1712

#### CIM деректерін беру модулдері



**17-сур.** СІМ деректерін беру модулі

СІМ модулдері MTRE сорғысының және ғимаратты басқару жүйесінің арасында өлшенуші параметрлер мен орнатылған мән секілді пайдаланушылық деректерді беруді ұйымдастырады.

СІМ модулдері қосымша болып табылады және MTRE сорғыларының клеммалық қорабына орнатылады.

**Ескерту:** CIM модулі тек Grundfos авторландырылған серіктестерімен ғана орнатылуы керек.

СІМ модулдерінің ұсынылатын тізбесі:

Сипаттамасы	Fieldbus хаттама түрі
CIM 050	GENI
CIM 100	LonWorks
CIM 150	PROFIBUS DP
CIM 200	Modbus RTU
CIM 250**	GSM/GPRS
CIM 271**	Grundfos Remote Management
	(GRM)
CIM 300	BACnet MS/TP
CIM 500	BACnet IP
CIM 500	Modbus TCP
CIM 500	PROFINET

<sup>\*\*</sup> Антенна жиынтыққа кірмейді. Одан әрі қар.

#### СІМ 250 және 270 үшін антенна

#### Сипаттамасы

Шатырда орнатуға арналған антенна

Қабырғалық антенна

CIM модулдері арқылы деректер алмасу және fieldbus хаттамалары жөніндегі қосымша ақпаратты Grundfos Product Center CIM құжаттаманы қар.

\* Аталған бұйымдар жабдықтың стандартты толымдауға/жиынтыққа енгізілмеген, қосалқы құрылғы (керек-жарақтар) болып табылады және жекелей тапсырыс беріледі. Негізгі ережелер мен шарттар Шартта беріледі. Толымдаушылар жөніндегі толығырақ ақпаратты тізімдемелерден қар. Аталған қосалқы құрылғы жабдықты толымдаушылардың (жиынтықтың) міндетті элементтері болып табылмайды. Қосалқы құрылғылардың жоқтығы олар арналған негізгі жабдықты құмысқа қабілеттілігіне әсер етпейді.

#### 17. Бұйымды кәдеге жарату

Құрал күйінің негізгі шектік шарттары:

- жөндеу немесе алмастыру қарастырылмаған бір немесе бірнеше құрамдас бөліктердің істен шығуы;
- пайдалануды экономикалық жөнсіздікке әкеліп соқтыратын жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындарды арттыру.

Бұл бұйым, сонымен бірге тораптары мен бөлшектері экология саласындағы жергілікті заңнама талаптарына сәйкес жиналып, жоюылуы керек.

### 18. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі

Дайындаушы:

3rA 6121

Grundfos Holding A/S концерні, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Лания\*

\* нақты өндіруші ел жабдықтың фирмалық тақтайшасында көрсетілген.

Өндірушінің уәкілетті тұлғасы:

«Грундфос Истра» ЖШҚ

143581, Мәскеу облысы,

Истринский ауданы, Лешково, 188-үй,

Телефон: +74957379101;

Электрондық пошта мекен-жайы:

grundfos.istra@grundfos.com.

Еуразиялық экономикалық одақ аумағында импорттаушылар:

«Грундфос Истра» ЖШҚ

143581, Мәскеу облысы,

Истринский ауданы, Лешково, 188-үй,

Телефон: +74957379101;

Электрондық пошта мекен-жайы:

grundfos.istra@grundfos.com.

«Грундфос» ЖШҚ

109544, Мәскеу қ., Школьная көш., 39-41, 1 құр.;

Телефон: +7 (495) 564-88-00, +7 (495) 737-30-00;

Электрондық пошта мекен-жайы:

grundfos.moscow@grundfos.com.

«Грундфос Қазақстан» ЖШС

Қазақстан, 050010, Алматы қ.,

Көк-Төбе шағын ауданы, Қыз-Жібек көшесі, 7,

телефон: +7 (727) 227-98-54,

Электрондық пошта мекен-жайы:

kazakhstan@grundfos.com.

Жабдықты өткізу ережелері мен шарттары шарттың талаптарымен анықталады.

Жабдықтың қызметтік мерзімі 10 жылды құрайды.

Жабдықтың қызметтік мерзімін ұзарту жөніндегі жұмыстар адамдардың өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға арналған қауіпсіздік талаптарын төмендетпей заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.

Ықтимал техникалық өзгерістер.

## 19. Қаптаманы жою жөніндегі ақпарат

Grundfos компаниясымен қолданылатын қаптаманың кез келген түрінің таңбалауы туралы жалпы ақпарат



Каптама тағам өнімдеріне тигізуге арналмаған

Қапта	птау материалы Қаптау/қосалқы қаптау құралының атауы		Қаптау/қосалқы қаптау құралы әзірленетін материалдың әріптік белгіленуі
	бен картон ленген картон, қағаз, басқа н)	Қораптар/жәшіктер, салымдар, тәсемелер, салмалар, торлар, бекіткіштер, толтырма материал	A PAP
	ктер мен ағаш материалдары , тығын)	Жәшіктер (ағаш талшықты тақталардан жасалған шере және тақтай), табандықтар, торламалар, алынбалы ернеулер, тақталар, бекіткіштер	FOR
	(тығыздығы төмен полиэтилен)	Жабындар, қаптар, таспалар, пакеттер, ауа-көпіршікті таспа, бекіткіштер	LDPE
Пластик	(тығыздығы жоғары полиэтилен)	Бекіткіш төсемелер (таспалы материалдардан жасалған), оның ішінде ауа-көпіршікті таспа, бекіткіштер, толтырма материал	A HDPE
	(полистирол)	Аралық қабаттар пенопласттан жасалған тығыздағыштар	<b>∆</b> PS
	ірілген қаптама (қағаз және н/пластик)	«Скин» түрлі қаптама	C/PAP

Қаптаманың және/немесе қосымша қаптау құралының таңбалауына назар аударуды сұраймыз (қаптаманы/қосымша қаптау құралын дайындаушы зауыт арқылы белгіленуі кезінде). Қажет болғанда Grundfos компаниясы ресурстарды үнемдеу және экологияны қорғау мақсатында пайдаланылған буманы және/немесе қосымша қаптау құралын қайта пайдалануы мүмкін. Өндіруші шешімімен қаптама, қосымша қаптау құралы және олардан дайындалған материалдар ауыстырылуы мүмкін Нақты ақпаратты осы Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық ішіндегі 18. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі бөлімінде көрсетілген дайын өнімді шығарған өндірушіден сұраңыз Сұрау кезінде өнім нөмірін және жабдықты өндіруші елді көрсету керек.

## Кыргызча (КС) Паспорт, Куроо жана пайдалануу боюнча жетекчилик

Бет.

#### **МАЗМУНУ**

1.	Коопсуздук техникасы боюнча	
٠.	көрсөтмөлөр	40
1.1	Документ тууралуу жалпы маалымат	40
1.2	Буюмдагы символдордун жана	
4.0	жазуулардын маанилери	40
1.3	Тейлөөчү кызматчылардын квалификациясы жана окуусу	41
1.4	Коопсуздук техникасы боюнча	41
	көрсөтмөлөрдү сактабагандан келип	
	чыккан коркунучтуу кесепеттер	41
1.5	Коопсуздук техникасын сактоо менен	
	иштерди аткаруу	41
1.6	Керектөөчү же тейлөөчү кызматчылар	
	үчүн коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр	41
1.7	Техникалык тейлөөнү, кароону жана	41
	куроону аткарууда коопсуздук	
	техникасы боюнча көрсөтмөлөр	41
1.8	Өз алдынча кошумча түйүндөрдү жана	
	бөлүктөрдү кайра жабдуу жана даярдоо	41
1.9	Пайдалануунун жол берилбеген	44
2.	шарттамдары Ташуу жана сактоо	41 <b>41</b>
3.	Документтеги символдордун жана	41
٠.	жазуулардын мааниси	42
4.	Буюм тууралуу жалпы маалымат	42
4.1	Фирмалык көрнөкчө	43
4.2	<u>Т</u> иптүү белгилөө	44
<b>5</b> .	Таңгактоо жана ташуу	<b>45</b>
5.1 5.2	Таңгактоо Ташуу	45
6.	Колдонуу тармагы	45
7.	Иштөө принциби	45
8.	Механикалык бөлүктү куроо	46
8.1	Соркысманын рнотулуучу орду	46
8.2	Соруу шарттары	46
9.	Электр жабдуусун туташтыруу	47
9.1 <b>10</b> .	Жыштык өзгөрткүч менен иштөө Пайдаланууга киргизүү	48 <b>48</b>
11.	Пайдалануу	49
12.	Техникалык тейлөө	49
12.1	Чыпкалар	50
12.2	Үгүлтүксүз текшерүүлөр	50
13.	Пайдалануудан чыгаруу	50
<b>14.</b> 14.1	Техникалык берилмелери	<b>50</b> 50
14.1	Айлана чөйрөнүн температурасы Валдын тыгыздоосу үчүн максималдуу	30
	жол берилген жумушчу басым жана	
	суюктуктун температурасы	51
14.3	Минималдык чыгым	51
14.4	Электр жабдуунун берилмелери	51
14.5 14.6	Коё берүүлөрдүн максималдуу саны	51
14.0	Үн басымдын деңгээли MTR соркысмаларын ATEX	51
17.7	категорияларына ылайык	
	классификациялоо	52
15.	Бузулууларды табуу жана оңдоо	52
16.	Буюмду топтомдоочулар	54
16.1	Алыстан башкаруу	55
17.	Буюмду утилизациялоо	56
18.	Өндүрүүчү. Иштөө мөөнөтү	56
19.	Таңгакты утилизациялоо боюнча	E-2
	маалымат	57

Эскертуу

Эскертич

Жабдууну куроо иштерине киришуудөн мурда, ушул документ менен жакшылап таанышып чыгуу керек. Жабдууну куроо жана пайдалануу ушул документтин талаптарына жана жергиликтүү ченемдер менен эрежелерге ылайык жүргүзүлүшү керек.

#### 1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

Ушул жабдууну пайдалануу буга зарыл болгон билими жана тажрыйбасы болгон кызматчылар тарабынан жүргүзүлүшү керек. Физикалык, акыл-эс мүмкүнчүлүгү чектелген, көрүшү жана үгүүсү начар жактарга бул жабдууну пайдаланууга жол берилбейт. Балдарга жабдууну пайдаланууга тыюу салынат.

#### 1.1 Документ тууралуу жалпы маалымат

Куроо жана пайдалануу боюнча Паспорт. Колдонмо куроодо, пайдаланууда жана техникалык жактан тейлөөдө аткарылуучу негизги көрсөтмөлөрдөн турат. Ошондуктан, куроо жана пайдалануу алдында тейлөөчү кызматчылар жана колдонуучулар аларды сөзсүз жакшылап изилдеп чыгыш керек. Ушул документ ар дайым жабдууну пайдаланган жерде туруш керек.

Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр бөлүмүндө келтирилген коопсуздук техникасы боюнча жалпы талаптар гана эмес 1. Коопсиздик техникасы боюнча көрсөтмөлөр, бирок башка бөлүмдөрдө келтирилген техника коопсуздугу боюнча атайын көрсөтмөлөр да сакталуусу зарыл.

#### 1.2 Буюмдагы символдордун жана жазуулардын мааниси

Жабдуунун өзүндөгү көрсөтмөлөр, мисалы:

- айлануунун багытын көрсөткөн багыттооч,
- сордурулган чөйрөгө жөнөтүү үчүн оргутуучу келтетүтүктүн белгиси,

алар бардык учурларда окуганга мүмкүн болгудай сакталган тартипте жайгашуу керек.

# 1.3 Тейлөөчү кызматчылардын квалификациясы жана окуусу

Пайдаланууну, техникалык тейлөөнү алып барган жана текшерүүлөрдү өткөргөн, ошондой эле жабдууну орноткон кызматчылар ылайыктуу квалификацияга ээ болушу керек. Кызматчылар жоопкерчилик тарткан жана көзөмөлдөгөн маселелер, ошондой эле алардын милдеттери колдонуучулар менен так аныкталышы керек.

#### 1.4 Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабагандан келип чыккан коркунучтуу кесепеттери

Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр сакталбаса адамдын өмүрүнө жана ден-соолугуна гана коркунучтуу кесепеттерди алып келбестен, айлана-чейрөгө жана жабдууга дагы зыян алып келет. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабаганы келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча кепилдиктерди жокко чыгарышы мүмкүн.

Атап айтканда, коопсуздук техникасынын талаптарын сактабаганда, кийинки кесепеттер болушу мумкүн:

- жабдуунун маанилүү функциялары иштебей калат;
- белгиленген техникалык тейлөө жана оңдоо ыкмалары натыйжасыз;
- электр жана механикалык факторлордон кызматчылардын өмүрүнө жана ден-соолугуна коркүнүчүтүү абалдын пайда болуусу.

# 1.5 Коопсуздук техникасын сактоо менен иш алып баруу

Жабдууну иштетип жатканда, аталган документтеги келтирилген коопсуздук техникасы, боюнча көрсөтмөлөр, коопсуздук техникасы боюнча бар болгон улуттук эскертүүлөр, ошондой эле ишти аткаруу, жабдууну пайдалануу жана колдонуучунун колдонуусундагы техника коопсуздугу боюнча бардык ички эскертүүлөр сакталышы керек.

# 1.6 Колдонуучу жана тейлөөчү кызматчылар үчүн коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

- Жабдуу пайдаланылып жаткан болсо, иштеп жаткан түйүндөрдүн жана бөлүктөрдүн коргоо тосмолорун кайра орнотуп чыгууга тыюу салынат.
- Электр энергиясы менен байланышкан коркунучтардын пайда болуу мүмкүнчүлүктөрүн жоюу зарыл (мисалы, ПУЭнин жана энергия менен камсыздоочу жергиликтүү ишканалардын көрсөтмөлөрүн тагыраак карап чыккыла).

#### 1.7 Техникалык тейлөө, кароо жана куроо учурундагы коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

Колдонуучу техникалык тейлөөнү, текшерүү кароону, куроону, пайдалануу жана куроо

жетекчилиги менен жетиштүү таанышып чыккан жана бул тармакты жакшы билген адистердин иштөөсүн камсыз кылуу керек.

Иштер жүрүп жатканда жабдууну сөзсүз өчүрүш керек. Жабдуунун ишин токтотоордо жабдууну орнотуу жана иштетүү боюнча көрсөтмөдө камтылган иш-аракеттер тартиби сакталышы керек.

Иш аяктаганда бардык алынган сактоо жана коргоо жабдууларды кайра орнотуу же күйгүзүү керек.

# 1.8 Көрөңгө түйүндөр менен бөлүктөрдү өз алдынча кайра жабдуу жана даярдоо

Жабдууларды өндүрүүчүнүн гана уруксаты менен кайра орнотуп же модификациялоого болот

Фирманын кошумча түйүндөрү жана бөлүктөрү, ошондой эле даярдоочу фирма тараптан уруксат берилген топтомдор пайдалануунун ишеничтүүлүгүн камсыздоо үчүн тандалган.

Башка өндүрүүчүлөрдүн түйүндөрүн жана бөлүктөрүн колдонсо натыйжалар үчүн даярдоочу жоопкерчилик тартуудан баш тартышы мүмкүн.

## 1.9 Пайдалануунун жол берилбеген режимдери

Жеткирилген жабдуунн пайдалануунун ишеничтүүлүгүнө кепилдик бөлүмүндө каралган функционалдык иштөөгө ылайык гана колдонулганда кепилдик берилет 6. Колдонуу тармагы. Бардык учурда техникалык маалыматта уруксат берилген гана маанилерди колдонуу керек.

#### 2. Ташуу жана сактоо

Жабдууну үстү жабылган вагондордо, үстү жабык унааларда, аба, суу же деңиз аркылуу жеткируу керек.

Жабдууну жеткирүү шарттары механикалык факторлордун таасир этүү бөлүгүндө ГОСТ 23216 боюнча «С» тобуна туура келиши керек.

Жеткирүүдө таңгакталган жабдуу ордунан арыбери жылып кетпеш үчүн аны унаага бекем бекитиш керек.

Жабдууну сактоо шарттары ГОСТ 15150 «С» тобуна дал келиш керек.

Максималдуу белгиленген сактоо мөөнөтү 2 жыл. Соркысманын агрегатын сактоодо жумушчу деңгелектү айын бир жолудан кем эмес жылдыруу зарыл. Соркысманы сактоодо консервациялоо талап кылынбайт.

## 3. Документтеги символдордун жана жазуулардын мааниси



Эскертүү

Ушул көрсөтмөлөрдү сактабагандык адамдардын саламаттыгы үчүн кооптуу кесепеттери болушу мүмкүн.

Эскертуу



Бул көрсөтмөлөрдү сактабаганда электр тогунан жапа чегүүнүн себептери жана адамдардын тагдыры, саламаттыгы үчүн коркунучтуу кесепеттерден болуп калышы мүмкүн.



Эскертүү Ысык суюктуктарга же жабдуунун үстүнкү бетине тийгенде күйүктөргө жана дене жаракаттарына алып келиши мүмкүн.

Эскертуу



Ушул эрежелер жарылуудан корголгон жабдуу менен иштөөдө аткарылууга тийиш. Ошондой эле бул эрежелерге стандарттык атарылыштагы жабдуу менен иштөөдө баш ийүү сунуш кылынат.

Жабдуунун иштебей калуусуна, ошондой эле бузулуусуна себепкер болгон аткарылбаган коопсуздук техникасынын көрсөтмөлөрү.



көңүл

Көрсөтмө

Жабдуунун иштешин жеңилдетип, коопсуз пайдаланууну камсыздоочу сунуштамалар же көрсөтмөлөр.

## 4. Буюм тууралуу жалпы маалымат

Ушул документ MTR, MTRE соркысмаларына колдонулат.

МТР соркысмалары вертикалдуу, көп баскычтуу, борборго умтулуучу, станоктор үчүн майлоочумуздатуучу суюктуктарды берүү, конденсатты сордуруу үчүн жана ушуга окшош колдонууга долбоорлонгон соркысмалар болуп саналат.

Ушул соркысмалар бактардын үстүндө орнотууга долбоорлонгон соркысмалар, бул учурда соркысмалык бөлүгү жумушчу суюктукка чөктүрүлгөн.

Соркысмалар бир катар түрдүү типөлчөмдөр жана талап кылынган чыгымды, басымды жана чөктүрүүчү бөлүктүн узундугун камсыз кылуучу баскычтардын ар кандай саны менен сунуш кылынган. Ар кандай тереңдиктеги бактар үчүн соркысманын чөктүрүү тереңдиги бош камераларды орнотуу менен жөнгө салынат.

Соркысмалар эки негизги элементтерден турат: электр кыймылдаткычтан жана соркысмалык бөлүктөн. Кыймылдаткыч катары Grundfos компаниясынын стандарттуу МG электр кыймылдаткычы пайдаланылат.

Соркысмалык бөлүк өзүнө оптималдаштырылган гидравликалык бөлүкту, бириктирүүлөрдүн ар кандай типтерин, электр кыймылдаткычтын панарын, камералардын белгилүү санын жана башка компоненттерди камтыйт.

Соркысмалар аткаруунун эки вариантында жеткирилет:


- стандарттык катар (А аткаруусу): суюктук менен тийишкен бөлүктөр чоюндан жана дат баспас болоттон аткарылган;
- дат баспа болоттон аткаруу (I аткаруу): суюктук менен тийишкен бардык бөлүктөр EN/DIN 1.4301 дат баспас болоттон же кыйла жогорку класстан аткарылган.

Куроочу фланецтердин өлчөмдөрү DIN 5440 стандартына ылайык келтирилген. Валдын каптал тыгыздоолорунун өлчөмдөрү EN 12756 стандартына шайкеш келет.



1-сүр. МТР соркысмасы

## 4.1 Фирмалык көрнөкчө



2-сүр. Фирмалык көрнөкчө

Кеч.	Аталышы	Кеч.	Аталышы	
1	өнүмдүн түрү	10	айлануу багыты	
	соркысманын модели:		техникалык файлынын номери	
	Мисалы: А96515649Р21335, мында	12	сериялык номери	
2	А96515649 – өнүмдүн номери, Р2 – өндүрүүчү заводдун белгиси,	13	даярдоочу өлкө	
	13 – даярдоо жылы, 35 – даярдоонун жумасы	. 14	соркысманын электрдик эмес бөлүгүнү жарылуудан коргоо белгиси же ТУ номерин белгилөө	
3	жумушчу жыштык			
4	электр кыймылдаткычтын кубаттуулугу		соркысманын электрдик эмес бөлүгүнүн	
5	айлануунун жыштыгы	. 15	жарылуудан коргоосу	
6	максималдуу кысым (Q=0)	. 10	(Жарылуудан корголгон жабдууга директивага ылайык)	
7	номиналдык берүү	16	минималдуу энергия натыйжалуулуктун индекси	
8	номиналдык кысым	17	соркысманын энергия натыйжалуулугу	
9	максималдуу басым/температура	18	базарда айлануу белгилери	

#### 4.2 Типтүү белгилөө Мисал MTR Ε 32 (s) -2 /1 -F -1 Соркысманын түрү Кыналган жыштык өзгөрткүчү менен соркысма Номиналдык чыгым [м³/с] Кичирейтилген диаметри менен бардык жумушчу дөңгөлөктөр (MTR 1s гана үчүн) Камералардын саны. 3-сур. кара. Жумушчу дөнгөлөктөрдүн саны, 3-сүр. кара. Кичирейтилген диаметри менен жумушчу дөңгөлөктөрдүн саны Соркысманын аткаруусу Стандарттык аткарылышы В Чоң типелчемдегу электр кыймылдаткыч С Соруучу өткөрмө тутук F Тастыктамасы менен соркысма F 120 °С ка чейинки температурасы менен чөйрөнү сордуруу учун арналган аткаруу Н Горизонталдуу аткаруу Айлануунун башка макс. жыштыгы менен соркысма Р Кичирээк өлчөмдөгү электр кыймылдаткыч Т Электр кыймылдаткычтын эки эсе көбөйтүлгөн типөлчөмү Χ Атайын аткаруу Түтүктүк кошуу F DIN фланеци G ANSI фланеци J JIS фланеци Ички сайы менен квадраттык фланец Ички сайы WB NPT ички сайы Атайын аткаруу Материалдар Стандарттык аткарылышы Жумушчу суюктук менен тийишкен бөлүктөр, 1.4301 / AISI 304 дат баспас болот



Теңдемделген картридждик тыгыздоо

Жабдууну жеткирүү топтомунда техникалык тейлөөнү жана арналышы боюнча колдонууну жөнгө салуу үчүн тиешелүү буюмдар жана аспаптар болбойт. Даярдоочунун техникалык коопсуздугунун талаптарын эске алуу менен стандарттык аспаптарды пайдаланыңыз.

**3-сүр.** Камералардын/жумушчу дөңгөлөктөрдүн саны

X Атайын аткаруу Валды тыгыздоо

Графит

EPDM FXM

FFKM FKM

Кремнийдин карбиди

Вольфрамдын карбиди

Q

U

В

Ε

Κ

## 5. Таңгактоо жана ташуу

#### 5.1 Таңгактоо

Жабдууну алууда таңгакты жана транспорттоодо мүмкүн болгон зыяндарды алгандыгына жабдуунун өзү текшериңиз. Таңгакты утилизациялоодон мурда, анда документтер жана майда бөлүкчөлөрдүн калбагандыгын текшериңиз. Эгерде кабыл алынган жабдуу сиздин буйрутмаңызга шайкеш келбесе жабдууну жеткирүүчүгө кайрылыңыз. Жеткирүү учурунда жабдууга доо кетсе, дароо жеткирүү учурунда жабдууга доо кетсе, дароо жеткирүү компаниясы менен байланышыңыз жана жабдууну жөнөтүүчүгө билдириңиз. Женөтүүчү аталган жараканы кылдаттык менен карап чыгууга укуктуу.

Таңгакты утилизациялоо тууралуу маалыматты 19. Таңгагын утилизациялоо боюнча маалымат бөлүмдөн караңыз.

#### **5.2 Ташуу**



Эскертүү Кол менен көтөрүп жана жүктөпташуу иштеринде жергиликтүү үченемдердеги жана эрежелердеги чектөөлөр сактапууга тийиш.

көңүл бургула Жабдууну токко сайылуучу кабелден көтөрүүгө тыюу салынат.

Бардык соркысманы көтөрүү зарылдыгында кийинки көрсөтмөлөрдү сактаңыз:

- 0,75 кВт чейинки кубаттулуктагы Grundfos MG электр кыймылдаткычтары менен жабдылган МТR соркысмаларды баш бөлүгүнөн курлардын же окшош шаймандар менен көтөрүү керек.
- 1,1 ден 22 кВт чейинки кубаттулуктагы Grundfos MG электр кыймылдаткычтары менен жабдылган МТR соркысмаларды көтөрүүчү тешиктерден көтөрүү зарыл.
- Башка электр кыймылдаткычтар менен жабдылган МТR соркысмаларды баш бөлүгүнөн атайын курлардын жардамы менен көтөрүү зарыл.

#### 6. Колдонуу тармагы

МТR тибиндеги Grundfos соркысмалары, резервуарда куроого арналган, көп баскычтуу борборго умтулуучу жарым жартылай чөктүрүлүүчү соркысмалар болуп саналат. Ушул соркысмалар кийинки максаттар үчүн пайдаланылат:

- машиналык жабдуудагы суюктукту сордуруу;
- конденсатты сордуруу;
- өнөр жайлык багыттагы жуугуч машиналардын суюктугун сордуруу;
- муздак жана ысык таза суюктуктардын басымын жогорулатуу;
- колдонуунун окшош тармактары.

Эскертүү Соркысманы оңой жалындоочу жумушчу суюктуктарды, мисалы, дизелдик отунду жана бензинди сордуруу үчүн пайдаланууга

#### 6.1 Сордурулуучу суюктуктар

болбойт.

Соркысмалар узун булалуу бөлүкчөлөрү жок, жеңип кыймылдаган жарылууга кооптуу эмес суюктуктарды сордуруу үчүн даярдалган. Суюктук соркысманын бөлүкчөлөрүнүн материалдарына карата химиялык жактан агрессивдүү болбош керек.

Эгерде сунун тыгыздыгынан жана/же илешкектүүлүгүнөн чоң тыгыздыгы жана/же илешкектүүлүгү менен суюктуктарды сордурусаңыз, зарыл болсо чоңураак кубаттуулуктагы электр кыймылдаткычтарды пайдаланыңыз.

А аткаруусундагы MTR соркысмаларынын бөлүкчөлөрү чоюндан жана дат баспас болоттон даярдалган.

Сордурулуучу суюктук менен тийишүүчү I аткаруусундагы МТR соркысмаларынын бөлүкчөлөрү, 1.4301 дат баспас болоттон же кыйла жогорураак класстагы материалдан даярдалган.

#### 7. Иштөө принциби

MTR соркысмалардын иштөө принциби кирүүчү келтетүтүктөн чыгуучу келтетүтүккө жылуучу суюктуктун басымын жогорулатууга негизделген. Басымды көбөйтүү валдан электр кыймылдаткычка соркысманын валына, андан кийин түздөн-түз суюктукка айлануучу жумушчу дөңгөлөктөрдүн жардамы менен муфта аркылуу механикалык энергия берүү жолу менен жүрөт. Жумушчу дөңгөлөктө татаал формага ээ болгон курөктөр (калактар) бар. Суюктук соруучу чыпкадан иштеткич камера аркылуу жумушчу дөңгөлөккө анын айлануу огун бойлото жакындайт, андан кийин күрөктөрдүн артосундагы каналга багыт алат жана чыгаргычка келет. Чыгаргыч жумушчу дөңгөлөктөн чыккан суюктукту чогултууга жана суюктуктун кинетикалык энергиясын потенциалдык энергияга, атап айтканда басым энергиясына айландырууга арналган. Жогоруда аталган энергияны айландыруу минималдуу гидравликалык жоготуулар менен жүрүүгө тийиш. ал чыгаргычтын атайын формасы менен жасалат.

Соркысманын корпусу соркысманын бардык элементтерин энергетикалык гидравликалык машинага бириктирүүгө арналган. Калактуу соркысма, суюк чейрөнүн агымы жана жумушчу органы болуп саналган айлануучу жумушчу дөңгөлөктүн калактарынын ортосундагы динамикалык өз ара аракеттенүүнүн эсебинен энергияны айландырууну аткарат. Жумушчу дөңгөлөк айланганда калак ортосундагы

каналадагы суюк чөйрө, күрөктөр аркылуу четтерине ыргытылат, чыгаркычка жана андан ары кысымдык өткөрмө түтүккө чыгат.

Соркысманын борбордук бөлүгүндө, б.а. соркысманын жумушчу дөңгөлөгүнө суюктук кирген жеринде суюулуу пайда болот, жана суюк чөйрө чыгымдоо идишиндеги басымдын таасиринде суу менен камсыздоо булактарынан соркысмага багыт алат.

МТR соркысмаларында жогорку басымдарды түзүү үчүн, жалпы валда ырааттуу жайгаштырылган бир нече жумушчу дөңгөлөктөр пайдаланылат. Бул учурда ошол эле суюктуктун агымы басымды жогорулатуунун бир катар баскычтары аркылуу өтөт, ошондой болсо да түзүлүүчү кысым ар бир дөңгөлөк менен түзүлүүчү кысымдардын суммасына барабар болот.

Натыйжасында бардык баскычтарды өткөн суюктук өткөрмө түтүктүн кысымдык сызыгына келет.

### 8. Механикалык бөлүгүн куроо



Эскертүү Соркысма адамдар кокустан жабдуунун ысык бетине тийбегендей орнотулууга тийиш.


#### 8.1 Соркысманын орнотулуучу орду

Соркысма резервуарда вертикалдуу жана горизонталдуу орнотуу үчүн арналган. Горизонталдуу орнотуу үчүн МТR Н жана МТRE Н аткаруулар гана туура келет. Соркысма резервуардын тешигине төрт алты кырдуу буроолор менен куроочу флпнецке бекитилет.



**4-сүр.** Вертикалдуу жана горизонталдуу орнотмо

5,5 кВт жана андан жогору кубаттуулуктагы электркыймылдаткычтары менен горизонталдуу орнотулган MTR, MTRE соркысмалар таянычтар менен жабдылган.




**5-сүр.** Горизонталдуу орнотулган таянычы менен MTR соркысмасы

көңүл бургула

Горизонталдуу орнотулган соркысмалар үчүн, соркысманын фланеци жана резервуардын ортосунда жетиштүү тыгыздоону камсыз кылыңыз. Эреже катары, тыгыздагыч төшөмө жетиштүү.

көңүл бургула Горизонталдуу орнотулган соркысмалардын валын тыгыздоолорун алмаштыруудан мурда резервуардан төгүп салыңыз.

көңүл бургула MTR 32, 45 жана 64 соркысмаларын вертикалдуу абалда гана орнотууга болот.



FM02 8042 4503

**6-сүр.** Соркысманы вертикалдуу абалда куроо Куроо фланецинин өлчөмдөрү

Соркыс- манын тиби	D1	D2	D3	L	С	Х
MTR 1s, 1, 3, 5	140	160	180	100	Rp 1 1/4 G 1 1/4	Ø9,5
MTR 10, 15, 20	200	225	250	125	Rp 2 G 2	Ø9
MTR 32	190	220	250	150	DN 65	Ø12
MTR 45, 64	240	265	290	165	DN 80	Ø12

#### 8.2 Соруу шарттары

FM01 4990 1399


TM04 5755 3809

Соркысманын төмөнкү бөлүгүнүн тор чыпкасы резервуардын түбүнөн эң аз дегенде 25 мм ге жогору жайланышууга тийиш.


Соркысма сордурулуучу суюктукка тор чыпканын төмөнкү жээгинен А мм аралыгынан төмөн эмес деңгээлде чөктүрүлгөн абалда болгон шартта жумушчу мүнөздөмөлөрдү камсыз кылат.

Суюктуктун деңгээли чыпкадан жогору А жана В мм ортосунда болгондо, кыналган шнек соркысманын кургак иштөөсүн болтурбайт. Эскертүү: МТR 32, 45 жана 64 соркысмаларында шнек жок.


Соркысманын түрү	А [мм]	В [мм]
MTR 1s, 1, 3, 5	41	28
MTR 10, 15, 20	50	25
MTR 32, 45, 64	70	_



7-cvp. MTR 1s, 1, 3, 5



8-cyp. MTR 10, 15, 20



FM05 7225 0813

9-cyp. MTR 32, 45, 64

## 9. Электр жабдууларын кошуу

Электр жабдууну туташтыруу жергиликтүү ченемдерге жана эрежелерге ылайык дасыккан кызматкер менен гана аткарылууга тийиш.

Туташтыруу схемалары электр кыймылдаткычтын клеммалык кутусунун ички тарабында келтирилген.

#### Эскертуу

Клеммалык кутуну чечүүдөн жана соркысманы ажыратуудан мурда соркысманын азыгы өчүрүлгөндүгүнө ынаныңыз.

Соркысма тышкы өчүргүчкө туташтурылууга тийиш, байланыштардын ортосундагы көңдөй: бардык уюлдарда 3 мм.


Жумушчу чыңалуу жана жыштык соркысманын фирмалык көрнөкчөсүндө келтирилген. Электр кыймылдаткычтын мүнөздөмөлөрү электр азыгынын булагын курган жерде пайдаланылуучу параметрлерге шайкеш келгенине ынаныңыз.

Grundfos бир фазалуу электр кыймылдаткычтарынын кыналган термоөчүргүчү бар жана электр кыймылдаткычты эч кандай кошумча коргоону талап кылбайт.

Үч фазалуу электр кыймылдаткычтар ЭОЭ ылайык коргоо автоматы аркылуу туташтырылууга тийиш.

Клеммалык кутуну 90° кадамы менен бурууга болот (төрт позиция караштырылган). 10-сүр. кара.

- 1. Эгер зарыл болсо кошкучтун каптоочун ажыратыңыз. Кошкучтун өзүн ажыратуунун кереги жок.
- 2. Электр кыймылдаткыч жана соркысманы бекитүүчү буроолорду чыгарыңыз.
- 3. Электр кыймылдаткычты талап кылынган абалга буруңуз.
- 4. Кайрадан буроолорду орнотуңуз жана бекем тарттырыныз.
- 5. Кошкучтун каптоочун орнотуңуз.



10-сүр. Клеммалык кутунун жайланышы

TM00 4257 2294

көңүл

#### 9.1 Жыштык өзгөрткүч менен иштөө

## 9.1.1 Grundfos компаниясы менен жеткирилүүчү электр кыймылдаткыч

Grundfos компниясы менен жеткирилүүчү бардык үч фазалуу электр кыймылдаткыч, жыштык өзгөрткүчкө туташа алат.

Жыштык өзгөрткүч өзүнүн тибине жараша, электр кыймылдаткыч иштеп жатканда көбөйгөн добуштун себеби болушу мүмкүн. Андан башка, жыштык өзгөрткүчтүн туташуусуна байланыштуу электр кыймылдаткыч чыңалуунун чокулук маанилеринин зыяндуу таасирине дуушар болот.

Grundfos фирмасы чыгаруучу

Grundfos MG 71 жана MG 80 тибиндеги, ошондой эле 440 В чейин жана 440 В (электр кыймылдаткычтын фирмалык көрнөкчөсүн кара.) азык чыңалуусуна эсептелген MG 90 (1,5 кВт, 2 уюлдуу) электр кыймылдаткычтарды пайдаланууда, жыштык өзгөрткүч менен электр кыймылдаткычтын ортосунда 650 В жогору чокулук (чокулук маани) чыңалуунун тасиринен электр кыймылдаткычты кыймылдаткычты кыймылдаткычты коргоону

Ошондой эле 850 В жогору чыңалуунун чокулук маанилеринен калган электр кыймылдаткычтарды да коргоо зарыл. Жогоруда аталган деффектерди, б.а. добуштун деңгээлин жогорулатууну жана чокулук чыңалуунун терс таасирин, жыштык өзгөрткүч жана электр кыймылдаткычтын ортосундагы LC-чыпканы туташтыруу жолу менен четтетүүгө болот

караштыруу зарыл.

Кыйла толугураак маалыматты алуу үчүн жыштык өзгөрткүчтү же электр кыймылдаткычты жеткирүүчүлөр менен байланышыңыз.

## 9.1.2 Башка өндүрүүчүлөрдүн электр кыймылдаткычтары

Grundfos компаниясынан башка өндүрүүчүлөрдүн электр кыймылдаткычтарын пайдаланган учурда Grundfos компаниясына же электр кыймылдаткычтарды өндүрүүчүгө кайрылыңыз.

#### 10. Пайдаланууга киргизүү

Бардык буюмдар өндүрүүчү-заводдо кабыл алуу-өткөрүп берүүчү сынактан өтөт. Орнотууда кошумча сынактар талап кылынбайт.

Жабдууну жүргүзүү үчүн «Грундфос» ЖЧК тейлеө борборуна кайрылуу сунушталат. Узакка сактоодон кийин (2 жылдан ашык) соркысма агрегатынын абалынын диагностикасын аткарып, жана ошондон кийин гана аны пайдаланууга киргизүү керек. Соркысманын жумушчу дөңгөлөгүнүн эркин жүрүүсүн текшерүү зарыл. Тыгыздагыч шакектердин жана кабелдик киргизүүнүн чүркөлүк тыгыздоо абалына өзгөчө көңүл бурулуш керек.

# \\\

#### Эскертүү


Желдетүүчү тешиктер аркылуу, кыймылдаткычты же анын компоненттерине зыян келтирүүчү суу кирбеш үчүн, аларга көңүл буруңуз.

## Пайдаланууга киригизүүдөн мурда аткарылуучу операциялар

- түтүк бирикмелердин бардыгынын жылчыксыздыгына ынаныңыз;
- соркысма бир аз суюктукка толтурулгандыгына ынаныңыз (суюктукка бир аз чөктүрүлгөн);
- тор чыпка толуп калбагандыгына ынаныңыз.

#### Соркысманы коё беруу

- 1. Соркысманын кысуучу тарабындагы бекиткич сарп капкакты жабыңыз.
- Эгерде соркысма аба клапаны менен жабдылган болсо, клапанды ачуу керек. 11-сур. кара.



TM01 6428 2399

#### 11-сур. Аба клапандын абалы

3. Бириктиргич кошкучту кол менен айлантып, валдын жүрүшүнүн жайлыгын текшериңиз. Соркысманын туура айлануу багыты электр кыймылдаткычтын жедеткичинин капкагында же кошкучтун каптоочунда көрсөтүлгөн. Эгерде соркысманы кыймылдаткычты муздатуучу желдеткичинин каптоочу жагынан караганда, вал сааттын жебесине каршы айланууга тийиш.

# $\triangle$

#### Эскертүү

Валды кол менен айлантуудан мурда соркысманын күтүлбөгөн жерден иштеп кетишин болтурбоо үчүн тармактык өчүргүчтү тосмолоо зарыл.

- 4. Соркысманы ишке киргизиңиз жана айлануу багытын текшериңиз.
- 5. Чыгаруучу өткөрмө түтүктүн шынолук жылдыргычын бир ачыңыз.
- 6. Эгерде соркысма аба клапаны менен жабдылган болсо, суюктуктун агымы келе баштаганда клапанды жабыш керек.
- 7. Чыгаруучу өткөрмө түтүктүн шынолук жылдыргычын толугу менен ачыңыз.

Эми соркысмадан аба чыгарылды, жана иштөөгө даяр.

көңүл бургула

Соркысма жабык кысымдык клапан менен 5 мүнөттөн көп эмес иштей алат, анткени ал соркысмадагы буунун температурасынын жогорулашына/пайда болушуна, ал болсо соркысманын бузулушуна алып келиши мумкун.

Соркысманы коё берүүдөн мурда аткарылуучу АТЕХ тастыктамалоосун өтүүчү текшерүүлөр жана операциялар.

Текшерүүлөрдүн тизмесинин көрсөтмөлөрүн толугу менен аткаруу зарыл:

- 1. Аталган категориянын, АТЕХ тастыктамалоосу бар электр кыймылдаткычка да жана соркысмага да шайкеш келишин текшериниз. 14.7. MTR соркысмаларын ATEX категорияларына ылайык классификациялоо бөлүмүн караңыз. MTR соркысмаларын ATEX категорияларына ылайык классификациялоо бөлүмүн караныз. Эгерде соркысма жана электр кыймылдаткыч түрдүү категорияларга ээ болсо, чыныгы болуп алардын төмөнү саналат.
- 2. Электр кыймылдаткычтын чыгуу кубаттуулугу Р2 соркысмасынын валындагы талап кылынган кубаттуулукка шайкеш келишин текшериңиз, фирмалык көрнөкчөнү караңыз.
- 3. Алынган резина бөлүкчөлөрдүн буйрутмада көрсөтүлгөндөргө шайкеш келишин текшериңиз, фирмалык көрнөкчөнү караңыз.
- 4. Кысуунун баскычтарынын камераларынын октоштугун текшериңиз.
  - Валдын эркин айлануусун текшериңиз. Жумушчу дөңгөлөк жана кысуу баскычынын камерасынын ортосунда механикалык тийишүү болбош керек.
- 5. Соркысма сордурулуучу суюктук менен толтурулгандыгын текшериңиз. Эч качан соркысманын куру иштөөсүнө жол бербеңиз.
- 6. Соркысманын айлануу багытын текшериңиз каптоочтун коргоочу тосмосунун деңгээлиндеги жебени караңыз.
- 7. Сордурулган суюктуктун температурасын текшериниз: ал эч убакта техникалык берилмелери бар фирмалык көрнөкчөдө көрсөтүлгөн максималдуу жол берилген мааниден (t<sub>max</sub>) ашпоого тийиш.
- 8. Соркысманын ысып кетишин болтурбаныз. Жабык бекиткич арматура багытына кысууда ысып кетүүсү пайда болушу мүмкүн: анын болтурбоо учун айланма сызыкты айланма клапан менен жабдыңыз. Айланма сызык ушул документтин 14.3 Минималдуу чыгым бөлүмдө көрсөтүлгөндөн аз эмес минималдүү чыгымды камсыз кылууга тийиш.
- 9. Соркысмадан абаны:
  - ал бир канча убакытка токтотулганда We
  - анда аба топтолуп калганда чыгаруу зарыл.

10. Соркысма женил жалындоочу, бензин жана дизелдик отун сыяктуу суюктуктарды сордуруу учун колдонулбаш керек.

### 11. Пайдалануу

Пайдалануу шарттары 14. Техникалык берилмелер бөлүмүндө келтирилген.



Соркысманы коё берүүдөн мурда жана иштөө убактысында соркысмада жылжүү же бузуктуктардын жоктугун текшериниз.



Фирмалык көрнөкчөдө көрсөтүлгөн суюктуктун максималдуу температурасынан (t\_\_\_\_) ашууга жол берилбейт.



Жарылуудан корголгон аткаруудагы соркысмалар үчүн атайын колдонуунун шарттарын Тиешелуу электр кыймылдаткычка куроо жана пайдалануу боюнча колдонмодон караңыз (жеткируунун топтомуна кирет).

MTR соркысмалары - жөндөөлөрдү талап кылбайт.

MTRE соркысмалары- башкаруу алгоритмдери жана жөндөөлөрү соркысма менен топтомдо жеткирилүүчү «Куроо жана пайдалануу боюнча паспортко, колдонмого толуктоо» документинде келтирилген.

Жабдуу кедергилерге, 6. Колдонуу тармагы бөлүмүнө ылайык арналышынын тиешелүү шарттарына туруктуу жана электромагниттик талаанын/электромагниттик нурдануунун чыңалуу деңгээли чектүү жол берилген денгээлинен ашпаган шарттарда пайдаланууга арналган.

#### 12. Техникалык тейлөө



Эскертуу

Ишти баштоонун алдында соркысма кубаттануу булагынан өчүрүлгөнүн текшерип, кокусунан куйгузуусун болтурбоо чараларын көрүңүз.

Соркысмалардын подшипниктери жана валды тыгыздоолору техникалык тейлөөнү талап кылбайт.

#### Электр кыймылдаткычтын подшипниктери

Пресс-май менен жабдылбаган электр кыймылдаткычтар техникалык тейлөөнү талап кылбайт.

Эгерде электр кыймылдаткычтар пресс-май менен жабдылган болсо, анда толтуруу учун литийдин негизиндеги жай эригич консистенттуу майлагычты пайдалануу керек. Желдеткичтин капкагындагы көрсөтмөлөрдү караңыз.

Эгерде соркысмалардын мезгилдик туруп калуулары жыл сайын 6 айдан ашса, соркысманы узак убакытка өчүрүүдөн мурда подшипниктерди майлаңыз, ошондой эле ай сайын валды кол менен которуп туруңуз.
Төмөндөгү жадыбалга ылайык электр кыймылдаткычтын подшипниктерин айлана чөйрөгө жараша алмаштырып же майлоо зарыл. Жадыбал 2 уюлдуу электр кыймылдаткычтарга тийиштуу. Подшипникти алмаштыруу учун

иштеген сааттары сунуш катары гана

көрсөтүлгөн.

Электр кый-	Подшипниктерди				
мылдат-	алмаштыруунун мезгилдүүлүгү				
КЫЧТЫН	[n:	айдала	нуу саа	ттары	]
типөлчөмү [кВт]	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
0,37 - 0,75	18000	-	-	-	-
1,1 - 7,5	20000	15500	12500	10000	7500
Электр кый-	Май	лоонун	н мезги.	пдүүлү	/Γγ
мылдат-	[n:	айдала	нуу саа	ттары	]
КЫЧТЫН					
типелчемү	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
[кВт]					
11 - 18,5	4500	3400	2500	1700	1100
22	4000	3100	2300	1500	1000
30 - 55	4000	3000	2000	1500	-
75	2000	1500	1000	500	-

4 уюлдуу электр кыймылдаткычтар үчүн убакыт аралыктары, 2 уюлдуу электр кыймылдаткычтарга караганда узунураак. Эгерде айлана чөйрөнүн температурасы 40 °C тан төмөн болсо, подшипниктерди мезгили менен 40 °C үчүн келтирилген мезгилдүүлүк менен алмаштырүу/майлоо керек.

#### 12.1 Чыпкалар

Суюктукту тоскоолдуктарсыз берүүнү камсыз кылуу максатында, баткак тоскучтарды, чыпкаларды ж.б. мезгили менен тазалап туруу зарыл.

#### 12.2 Үзгүлтүксүз текшерүүлөр

Пайдалануунун убакытына жана шарттарына жараша убак-убагы менен кийинкилерди:

- суюктуктун санын жана жумушчу басымды;
- жылжуулардын жоктугун;
- электр кыймылдаткычтын ысып кетүүсүн;
   электр кыймылдаткычты коргоо автоматынын иштөөсүн;
- башкаруунун бардык түзмөктөрүнүн иштөөсүн текшерип туруу зарыл.

Эгерде аткарылган текшерүү соркысманын иштөөсүнөн эч кандай көйгөй таппаса, кошумча текшерүүлөр талап кылынбайт.

Эгерде пайдалануунун нормалдуу шарттарынан четтөлөр аныкталган болсо, текшерүүнү 15. Бузулууларды табуу жана оңдоо бөлүмүнө ылайык аткаруу керек.

Электр жабдуунун ичиндеги чаң жана булалар жылына 2 жолудан кем эмес алынып турушу керек.

### 13. Пайдалануудан чыгаруу

MTR соркысмаларын пайдалануудан чыгаруу үчүн тармактык ажыраткычты «Өчүрүлгөн» абалына которуп коюу керек.

#### Эскертүү Тармак ког

<u>^</u>

Тармак кошкучка чейинки аралыкта жайгашкан бардык электр зымдары дайыма чыңалуу күчүндө турат. Ошондуктан жабдууну капысынан же уруксатсыз күйгүзбөш үчүн тарамдык ажыраткычты кулптап коюу керек.

#### 14. Техникалык берилмелери

Соркысманын түрү	MTR
Сордурулган суюктуктун минималдык температурасы [°C]	-10
Сордурулган суюктуктун максималдуу температурасы [°С]	+90 (120*)
Максималдуу жумушчу басым [бар]	25
Коргоо классы	IP55


<sup>\*</sup> Соркысманын F аткаруусуна колдонулат.

#### 14.1 Айлана чөйрөнүн температурасы

Электр кыймылдаткычтын кубаттуулугу [кВт]	Электр кыймылдаткычты даярдоочу	Электр кыймылдаткычтын классы	Айлана чөйрөнүн макс. температурасы толук жүктөөдөгү температура [°C]	Деңиз деңгээлинен макс. бийиктиги [м]	Өндүрүмдүүлүктүн ийри сызыгындагы кеч. 12-сүр.
0,06 - 0,18	Siemens	-	+40	1000	1
0,25 - 0,55	MG	-	+40	1000	1
0,75	MG	IE2	+60	3500	2
1,1 - 22	MG	IE2	+60	3500	2
30 - 45	Siemens	IE2	+55	2750	3

Эгерде айлана чөйрөнүн температурасы максималдуу мааниден ашса же электр кыймылдаткычтын орнотуунун деңиз деңгээлинен бийиктиги жол берилгенден жогору болсо, электр кыймылдаткычтын жүктөмү толук болбош керек, анткени электр кыймылдаткычтын ысып кетүү коркунучу пайда болот. Ысып кетүү айлана чөйрөнүн өтө жогору температурасынын себебинен же абанын төмөнкү тыгыздыгынан жана ошондой эле абанын жетишсиз муздатуучу жөндөмдүүлүгүнөн болушу мүмкүн.


Мындай учурларда кыйла күчтүрөөк электр кыймылдаткычты колдонуу зарылдыгы пайда болот.



12-сүр. Электр кыймылдаткычтын кубаттуулугунун (Р2) жана айлана чейренүн температурасынын/ деңиз деңгээлинен бийиктиктин ортосундагы катыш

Мисалы: 1,1 кВт кубаттуулуктагы IE2 MG электр кыймылдаткычтары менен соркысма: Эгерде соркысма 4750 м деңиз деңгээлинен бийиктикте орнотулса, жүктөм номиналдуу кубаттуулуктун 88 % ашпоого тийиш. Айлана чейренүн температурасы 75 °С та, электр кыймылдаткычка болгон жүктөм номиналдуу кубаттуулуктун 78 % ашпоого тийиш. Эгерде соркысма 4750 м деңиз деңгээлинен бийиктикте орнотулган болсо, айлана чейренүн температурасы 75 °С та, электр кыймылдаткычка болгон жүктөм номиналдуу кубаттуулуктун 88 % х 78 % = 68,6 % ашпоого тийиш.

# 14.2 Валдын тыгыздоосу үчүн максималдуу жол берилген жумушчу басым жана суюктуктун температурасы




13-сүр. MTR 1s 64 чейин

#### 14.3 Минималдык чыгым

Эгерде чыгым минималдуу мааниден азыраак болсо, соркысма иштебеш керек, анткени ал соркысманын ысып кетишине алып келиши мүмкүн.

Төмөнкү графикте сордурулган суюктуктун температурасына жараша минималдуу чыгым анын номиналдык маанисинин пайыздары менен көрсөтүлгөн.



**14-сүр.** Сордурулган суюктуктун температурасына жараша минималдык

Эскертүү: Соркысма жабык жылдыргыч менен иштөөгө тийиш эмес

#### 14.4 Электр жабдуунун берилмелери

Электр кыймылдаткычтын фирмалык көрнөкчөсүн кара.

## 14.5 Коё берүүлөрдүн максималдуу саны

Электр кыймылдаткычтын типөлчөмү [кВт]	Бир сааттагы коё берүүлөрдүн
0,06 - 0,18	сунушталган саны 100
0,25 - 2,2	250
3 - 4	100
5,5 - 11	50
15 - 22	40
30 - 45	8

#### 14.6 Үн басымынын деңгээли

Grundfos орноткон электр кыймылдаткычтары менен MTR соркысмаларынын добуш деңгээли төмөндө жадыбалда келтирилген.

Электр кый-	L <sub>pA</sub> [Д	,Б(A)]
мылдаткыч — [кВт]	50 Гц	60 Гц
0,37	50	55
0,55	50	53
0,75	50	54
1,1	52	57
1,5	54	59
2,2	54	59
3,0	55	60
4,0	62	66
5,5	60	65
7,5	60	65
11	60	65
15	60	65
18,5	60	65
22	66	70
30	71	75
37	71	75
45	71	75

Өлчөөнүн белгисиздигинин мүнөздөмөсү (К параметри) 3 дБ түзөт.

# 14.7 MTR соркысмаларын ATEX категорияларына ылайык классификациялоо бөлүмүн караңыз

Буйруу	ATEX тастыктамалоосун өткөн MTR соркысмалар									
	lτ	оп		II топ						
94/9/EC	М кате- гориясы		1-кате	егория 2-категория		категория	3-категория			
	1	2	G	D	G	D	G <sup>2)</sup>	D		
1999/92/EC 1)			0 зонасы	20-зона	1-зона	21-зона	2-зона	22-зона		
MTR соркысмасы	Жок	Жок	Жок	Жок	Жок	MTR	MTR	MTR		
Электр кыймылдат- кычтар	Жок	Жок	Жок	Жок	Жок	VEM 2D 125 °C	VEM 2G EEx e T3 ATB 2G EEx d T4	VEM 3D 125 °C		

- 1. Маанилүү маалымат: Топтордун, категориялардын жана зоналардын ортосундагы өз ара байланыш 1999/92/ЕС документинде түшүндүрүлөт. Бул нускамалардын зарыл көлөмү экендигин эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан айрым өлкөлөрдө кыйла катаал жергиликтүү ченемдер жана эрежелер кабыл алынышы мүмкүн. Куроону аткаруучу колдонуучу же фирма, соркысманын тобунун жана категориясынын, пайдалануу жеринде кабыл алынган ошол зонанын классификациясына шайкеш келүүсүн текшергендиги үчүн дайыма жооптуу болот.
- 2. Кеңүл бургула: 3G категориядагы МТR тибиндеги соркысмалар боюнча Грундфос тарабынан жасалган коркунуч баасына ылайык, ATEX менен тастыктамаланган кургак иштөөдөн коргоону орнотуу жолу менен 2G категориясына чейин жакшыртылган болууга тийиш. Кургак иштөөдөн коргоо суюктуктун келиши токтогондон кийин соркысманы токтогууга тийиш. Электр кыймылдаткычта 2G тамгалоосу бар экендигин дайыма текшериңиз. «МТR соркысмасы» жана «кургак иштөөдөн коргоо» комбинациясы 1999/92/EC сунуштамаларына ылайык жарылуулардан коргоо боюнча документтерде сүрөттөлгөндүгүнө ынаныңыз. Жоопкерчилик курагычта/ээсинде жатат.

### 15. Бузулууларды табуу жана оңдоо

Бузулуу	Мүмкүн болгон себеп	Бузуктуктарды четтетүү	
	а) Электр азыгы жок.	Азык булагын туташтырыңыз.	
	b) Сактоочтор күйүп кеткен.	Сактагычтардын күйүп кетүү себебин текшериңиз жана четтетиңиз, андан кийин күйүп кеткен сактагычтарды алмаштырыңыз.	
1. Электр кыймылдаткыч күйгүзүлгөндөн	с) Электр кыймылдаткычты коргоо автоматы иштеди.	Электр кыймылдаткыч коргоо автоматынын иштөө себебин аныктаңыз. Электр кыймылдаткычты коргоо автоматын кайрадан күйгүзүңүз.	
күйгүзүлгөндөн кийин ишке кирбейт.	d) жылуулук коргоо иштеди.	Электр кыймылдаткычтын ысып кетүү себебин четтетиңиз. Жылуулук коргоону кайрадан күйгүзүңүз.	
	e) Электр кыймылдаткычтын коргоо автоматындагы башкы байланыштар бузук.	Байланыштарды же түрмөктү алмаштырыңыз.	
	f) Башкаруу чынжыры бузук.	Башкаруу чынжырын оңдоңуз.	
	g) Электр кыймылдаткыч бузук.	Электр кыймылдаткычты алмаштырыңыз.	

Бузулуу	Мүмкүн болгон себеп	Бузуктуктарды четтетүү
	<ul> <li>а) Сактагычтын бирөө күйүп кетти/ электр кыймылдаткычтын коргоо автоматы иштеди.</li> </ul>	Коргоонун иштөө себебин аныктаңыз жана четтетиңиз. Сактагычты алмаштырыңыз/коргоо автоматын күйгүзүңүз.
2. Иштеткенден кийин	b) Электр кыймылдаткычтын коргоо автоматынын байланыштары бузук.	Электр кыймылдаткычтын коргоо автоматынын байланыштарын алмаштырыңыз.
дароо электр кыймылдаткычтын коргоо автоматы	с) Кабелдин биригүүсү бошогон же зыянга учураган.	Бекиткичти тарттырыңыз же кабелди биригүүсүн алмаштырыңыз.
коргоо автоматы иштейт.	d) Электр кыймылдаткычтын ороосунун бузуктугу.	Электр кыймылдаткычты алмаштырыңыз.
	e) Соркысманын механикалык тосмолонуусу.	Соркысманы тосмолоодон чыгарыңыз.
	f) Ашыкча жүктөөдө электр кыймылдаткычты коргоо автоматын жөндөө өтө төмөн.	Коргоонун автоматын туура жөндөөнү аткарыңыз.
3. Электр кыймылдаткычтын коргоо автоматы	<ul><li>а) Ашыкча жүктөөдө электр кыймылдаткычты коргоо автоматын жөндөө өтө төмөн.</li></ul>	Коргоонун автоматын туура жөндөөнү аткарыңыз.
убак убагы менен иштейт.	b) Чокулук чыңалуу мезгилинде тармактагы чыңалуу түшөт.	Азыкты туруктуу берүүнү калыбына келтириңиз.
4. Электр кыймылдаткычтын коргоо автоматы иштеген жок, соркысма да иштеген жок.	a) 1 a), b), d), e) жана f) пункттарында к	өрсөтүлгөн себептерди текшериңиз.
5. Соркысма иштеп жатат, бирок суу	<ul><li>а) Соркысманын тор чыпкасы толуп калган.</li></ul>	Тор чыпканы жууңуз (тазалаңыз).
берүү жок, же сор- кысманын	b) Резервуарда суюктуктун деңгээли өтө төмөн.	Суюктуктун деңгээлин көбөйтүңүз.
өндүрүмдүүлүгү туруктуу эмес.	с) Соркысма абаны соруп жатат.	Соруу шарттарын текшериңиз.
6. Валды тыгыздоодогу жылжуу.	а) Валды тыгыздоонун дефекти.	Валды тыгызоону алмаштырыңыз.
	а) Кавитация.	Соруу шарттарын текшериңиз.
7. Добуштар.	b) Соркысманын валынын туура эмес абалынан соркысманын айлануусу эркин эмес (сүрүлүүгө каршылык).	Соркысманын валынын орнотуусун туура жөнгө салыңыз.
	c) Жыштык өзгөрткүчтү пайдалануу менен иштөө.	9.1 Жыштык өзгөрткүч менен иштөө бөлүмүң кара.

#### Кескин баш тартууларга:

- туура эмес электрдик туташтыруу;
- жабдууну туура эмес сактоо;
- электрдик/гидравликалык/механикалык тутумдардын зыян болушу же бузуктугу;
- жабдуунун маанилүү бөлүктөрүнүн зыян болуусу же бузулуусу;
- пайдалануунун, тейлөөнүн, куроонун, контролдук кароолордун эрежелерин жана шарттарын бузуулар алып келиши мүмкүн.

Жаңылыштык аракеттерди болтурбоо үчүн, кызматкер ушул куроо жана пайдалануу боюнча колдонмо менен жакшылап таанышып чыгууга тийиш.

Кырсык, баш тартуу же инцидент пайда болгондо токтоосуздан жабдуунун ишин токтотуу жана «Грундфос» ЖСК кызматтык борборуна кайрылуу зарыл.

## 16. Буюмду топтомдоочулар\*

#### MTR, MTRE үчүн жооптук фланецтер

Топтом бир жооптук фланецти, бир төшөмдү, буроолорду жана үлүктөрдү камтыйт.

Жооптук фланец	Соркыс- манын түрү	Сыпаттоо	Номиналдуу басым	Түтүктүк кошуу
70 90	MTR, MTRE 1s MTR, MTRE 1 MTR, MTRE 3 MTR, MTRE 5	Сайлык	16 бар	Rp 1 1/4
ø19 ø19 ø19		Сайлык	16 бар, EN 1092-2	Rp 2 1/2
	<del>-</del>	Сайлык	16 бар, атайын фланец	Rp 3
122 0126 0122	MTR, MTRE 32	Ширетил- ген	16 бар, EN 1092-2	65 мм, номинал
Ø145       Ø185       Ø190       Ø185	_	Ширетил- ген	40 бар, DIN 2635	65 мм, номинал
Rp 2 1/2 / 16 бар Rp 3 / 16 бар 40 бар		Ширетил- ген	16 бар, атайын фланец	80 мм, номинал
ø19	мтр	Сайлык	16 бар	Rp 3
	MTR, MTRE 45 MTR,	Ширетил- ген	16 бар	80 мм, номинал
#132 #160 #200	MTRE 64	Ширетил- ген	40 бар	80 мм, номинал

#### Түтүктүк кошуу

Түтүктүү биригүүлөр үчүн жооптук фланецтердин жана түтүк кошкучтардын ар кандай топтомдору бар.

#### MTR жана MTRE билдиргичтери

Тийиштүү буюмдар	Тиби	Жеткирүүчү	Диапазон
-	TTA (0) 25		0 - 25 °C
	TTA (-25) 25	_	-25 - +25 °C
расы	TTA (50) 100	_	50 - 100 °C
_	TT.A (0) 150		0 - 150 °C
Температуранын	Коргоочу гильза ∅9 х 50 мм	Carlo Gavazzi	
билдиргичи үчүн тийиштүү	Коргоочу гильза ∅9 х 100 мм	_	
буюмдар. — Бардыгы 1/2 RG бириктирүү менен	Билдиргич үчүн бекиткич		

Эскертүү: Бардык билдиргичтердин чыгуу сигналы 4-20 мА түзөт.

DPI басымдын түшүү билдиргичи					
Топтомдун курамы	Басым, [бар]				
• 0,9 м узундугу менен экрандалган кабелди кошо эсептегенде (биригүүлөр 7/16") 1 билдиргич	0 - 0,6				
• дубалга куроо үчүн 1 оригиналдуу DPI кронштейни	0 - 1,0				
• электр кыймылдаткычта куроо үчүн Grundfos 1 кронштейн					
• билдиргичти кронштейнге орнотуу үчүн 2 буралгы М4	0 - 1,6				
• MGE 90/100 дө куроо үчүн 1 буралгы М6 (өзү сай түшүрүүчү)	0.05				
• MGE 112/132 де куроо үчүн 1 буралгы М8 (өзү сай түшүрүүчү)	0 - 2,5				
• 3 капиллярдуу түтүктөр (кыска/узун)	0 - 4.0				
• 2 фитинг (1/4" - 7/16")					
• 5 кабелдик кыскычтар (кара)	0 - 6,0				
• Куроо жана пайдалануу боюнча колдонмо (00480675)					
• Техтейлөө үчүн топтомго нускамалар.	0 - 10				

## 16.1 Алыстан башкаруу

#### **Grundfos GO**

Grundfos GO алыстан башкаруу пульту өткөргүчсүз инфракызыл же соркысма менен радиобайланыш үчүн пайдаланылат.

Grundfos GO пульту ар кандай аткарууларда чыгарылат.

Аткаруунун варианттары төмөндө сүрөттөлгөн.

#### MI 204

MI 204 кыналган инфракызыл жана радиобайланыш менен кошумча модулду түшүндүрөт.

каптама менен топтомдо жеткиликтуу.)

MI 204 Apple iPhone жe Lightning ажыраткычы менен iPod бирге пайдаланса болот, мисалы iPhone же бешинчи муундагы iPod touch.
(MI 204 ошондой эле Apple iPod Touch жана

MI 204



#### 15-cyp. MI 204

Жеткируу топтому өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- · Grundfos MI 204
- каптама
- кыскача колдонмо.

#### MI 301

МІ 301 кыналган инфракызыл жана радиобайланыш менен кошумча модулду түшүндүрөт. МІ 301 модулу Bluetooth туташтыруусу менен Android же iOS базасында смартфондор менен бирге пайдаланууга арналган. МІ 301 кайра кубаттандырылуучу литий-иондук аккумулятордук батареясы бар жана өзүнчө кубаттандырылууга тийиш.



TM05 3890 1712

16-cvp, MI 301

Жеткируу топтому өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

· Grundfos MI 301

FM05 7704 1513

- кубаттоочу түзмөк
- кыскача колдонмо
- кубаттандыргыч түзмөктүн шнуру.

#### СІМ берилмелерин берүү модулдары



3rA 6121

**17-сур.** СІМ берилмелерин беруу модулдары

CIM модулдары, MTRE соркысмалары менен имаратты башкаруу тутумунун ортосундагы өлчөнүүчү параметрлер жана белгиленген маанилер сыяктуу пайдаланылуучу берилмелерди берүүнү уюштурат.

CIM модулдары кошумча болуп саналат жана MTRE соркысмаларынын клеммалык кутусуна орнотулат.

Эскертүү: CIM модулу авторлоштурулган Grundfosтун өнөктөрү менен гана орнотулууга тийиш. Сунушталган СІМ модулдарынын тизмеги:

Сыпаттоо	Пртоколдун Fieldbus тиби
CIM 050	GENI
CIM 100	LonWorks
CIM 150	PROFIBUS DP
CIM 200	Modbus RTU
CIM 250**	GSM/GPRS
CIM 271**	Grundfos Remote Management (GRM)
CIM 300	BACnet MS/TP
CIM 500	BACnet IP
CIM 500	Modbus TCP
CIM 500	PROFINET

<sup>\*\*</sup> Антенна топтомго кирбейт. Мындан ары кара.

#### СІМ 250 жана 270 үчүн антенна

#### Сыпаттоо

Чатырда орнотуу үчүн антенна

Столго коюулуучу антенна

CIM модулу аркылуу берилмелерди алмашуу жөнүндө кошумча маалыматты жана fieldbus протоколдору жөнүндө, Grundfos Product Center CIMге документтеринен кара.

\* Көрсөтүлгөн буюмдар жабдуунун стандарттык топтомдоосуна/топтомуна киргизилген эмес, жардамчы түзмөк (аксессуарлар) болуп саналат жана өзүнчө буйрутма берилет. Негизги жоболор жана шарттар Келишимде чагылдырылат. Топтомдоочулар боюнча толук маалыматты каталогдордон кара. Ушул жардамчы түзмөктөр жабдуунун (топтомдун) топтомдоосунун милдеттүү элементтери болуп саналбайт. Жардамчы түзмөктөрдүн жоктугу, алар арналган негизги жабдуулардын иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизбейт.

#### 17. Буюмду утилизациялоо

Өндүрүмдүн негизги жеткен чеги кийинкилер:

- оңдоого же алмаштырууга каралбаган, бир же бир нече курамдык бөлүктөрдүн иштебей калышы;
- пайдалануунун экономикалык максатсыздыгы оңдоого жана техникалык тейлөөгө чыгымдардын көбөйүшү.

Аталган буюм ошондой эле түйүндөр жана тетиктер экология тармагындагы жергиликтүү мыйзамдардын талабына ылайык чогултулуп жана утилизация болушу керек.

#### 18. Өндүрүүчү. Иштөө мөөнөтү

Өндүрүүчү:

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания\*

\* өндүрүүчү өлкөнүн так аталышы жабдуунун фирмалык тактасында көрсөтүлгөн.

Өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укукталган адам:

«Грундфос Истра» ЖЧК

143581, Москва облусу,

Истринский р-ону, Лешково к., 188-уй,

Телефон: +74957379101:

Электрондук почтанын дареги:

grundfos.istra@grundfos.com.

Евразиялык экономикалык биримдиктин территориясындагы импорттоочулар:

«Грундфос Истра» ЖЧК

143581. Москва облусу.

Истринский р-ону, Лешково к., 188-уй,

Телефон: +74957379101;

Электрондук почтанын дареги: grundfos.istra@grundfos.com.

«Грундфос» ЖЧК,

109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-имар.,

Телефону: +7 (495) 564-88-00, +7 (495) 737-30-00; электрондук почтанын дареги:

grundfos.moscow@grundfos.com.

«Грундфос Казакстан» ЖЧШ

Казакстан, 050010, Алматы ш.,

Кок-Тобе к-мкр-н, Кыз-Жибек көч., 7, Телефон: +7 (727) 227-98-54,

электрондук почтанын дареги:

kazakhstan@grundfos.com.

Жабдууну сатуу эрежелери жана шарттары

келишимдердин шарттары менен аныкталат. Жабдуунун иштөө мөөнөтү 10 жылды түзөт.

Жабдуунун кызмат кылуу мөөнөтүн узартуу боюнча иштер, адамдардын жашоосу жана денсоолугу үчүн коопсуздуктун, айлана-чөйрөнү коргоонун талаптарын азайтпастан

мыйзамдардын талаптарына ылайык жүргүзүлүшү керек.

Техникалык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.

## 19. Таңгакты утилизациялоо боюнча маалымат

Grundfos компаниясы тарабынан колдонулуучу таңгактын каалагандай түрүн белгилөө боюнча жалпы маалымат



Таңгак тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган эмес

Таңгактоочу материал  Кагаз жана картон (гофраланган картон, кагаз, башка картон)		очу материал Таңгактын/жардамчы таңгактоочу каражаттарынын аталышы		
		' ΤΑΙΙΙΑΜΑΠΠΑΝ ΩΠΠΕΙΙΙΩ ΚΟΙΚΕΛΙΙΤΩΝ		
	ч жана жыгач материалдары ч, тыгын)	Үкөктөр (тактайлуу, фанерадан, жыгач булалуу поитадан жасалгандар), алдына койгучтар, тордогучтар, алынып коюла турган капталдары, планкалар, фиксаторлор	FOR	
	(төмөнкү тыгыздыктагы полиэтилен)	Каптамалар, мүшөктөр, жылтырактар, баштыктар, аба-көбүкчө жылтырак, фиксаторлор		
Пластик	(жогорку тыгыздыктагы полиэтилен)	Тыгыздоочу төшөмөлдөр (жылтырак материалдарынан жасалгандары), анын ичинде аба-көбүкчөлүү жылтырак, фиксаторлор, толтурулуучу материал	A HDPE	
	(полистирол)	Тыгыздоочу пенопласттан жасалган төшөлмөлөр	<del>ک</del> PS	
	инацияланган таңгак (кагаз жана н/пластик)	«Скин» тибиндеги таңгак	C/PAP	

Таңгактын жана/же жардамчы таңгактоочу каражаттардын өздөрүнүн белгиленишине көңүл бурууну суранабыз (аны оромолду/жардамчы оромолдоочу каражаттарды даярдоочу-заводдун өзүндө жазган кезде).

Даярдоочунун чечими боюнча оромолу, жардамчы оромолдоочу каражаттары, жана алар андан жасалган материалдар өзгөртүлгөн болушу мүмкүн. Актуалдуу маалыматты ушул Паспорт, орнотуу жана иштетүү боюнча колдонмонун 18. Өндүрүүчү. Иштөө мөөнөтү бөлүмүндө көрсөтүлгөн даяр продукцияны даярдоочудан тактап алуунуздарды өтүнөбүз. Сурап-билүү учурунда продукттун номерин жана жабдууну даярдоочу-өлкөнү көрсөтүү зарыл.

## **Յայերեն (AM)** Անձնագիր, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկ

#### **ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈԻՆ**

		۲۶
1.	Անվտանգության տեխնիկայի	
4.4	վերաբերյալ իրաիանգներ	58
1.1	Փաստաթղթի մասին ընդհանուր տեղեկություններ	58
1.2	Արտադրանքի վրա նիշերի և	00
4.0	մակագրությունների նշանակությունը	58
1.3	Սպասարկող անձնակազմի որակավորումը և ուսուցումը	59
1.4	Անվտանգության տեխնիկայի	00
	հրահանգներին չհետևելու դեպքում	
1.5	վտանգավոր հետևանքները Աշխատանքի կատարում անվտանգության	59
1.0	տեխնիկային հետևելով	59
1.6	Անվտանգության տեխնիկայի ցուցումներ՝	
	սպառողի կամ սպասարկող անձնակազմի համար	59
1.7	Տեխնիկական սպասարկում,	00
	ստուգողական զննումներ և տեղադրում	
	կատարելիս անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներ	59
1.8	Ինքնուրույն վերասարքավորում և	00
	պահեստային հանգույցների ու	
1.9	դետալների պատրաստում Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ	59 60
2.	Տեղափոխում և պահպանում	60
3.	Фшиտшթղթուи սրշերը и	
4.	մակագրությունների նշանակությունը Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր	60
	տեղեկություններ	60
4.1 4.2	Ֆիրմային վահանակ Տիսասին Լուսի	61 63
4.Z 5.	Տիպային նշան Փաթեթավորում և տեղափոխում	64
5.1	Փաթեթավորում	64
5.2	Տեղափոխում	64 <b>64</b>
6. 7.	Կիրառման ոլորտ Գործելու սկզբունքը	64
8.	Մեխանիկական մասի հավաքակցում	65
8.1 8.2	Պոմպի տեղադրման վայրը	65 65
o.∠ <b>9.</b>	Ներծծման պայմանները Էլեկտրական սարքավորումների	00
	միացում	66
9.1	Աշխատանք հաճախականության	67
10.	կերպափոխիչով Շահագործման հանձնում	67
11.	Շահագործում	68
12.	Տեխնիկական սպասարկում	68
12.1 12.2	Ֆիլտրեր Կանոնավոր ստուգումներ	69 69
13.	Շահագործումից հանելը	69
14.	Տեխնիկական տվյալներ	<b>69</b> 70
14.1 14.2	Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան Առավելագույն թույլատրելի	70
	աշխատանքային ձնշումը և հեղուկի	
14.3	ջերմաստիճանը լիսեռի խցվածքի համար	70 70
14.4	Նվազագույն ծախսը Էլեկտրասարքավորման տվյալները	70
14.5	Գործարկումների առավելագույն քանակը	70
14.6 14.7	Ձայնային ճնշման մակարդակը MTB արմաերի դասակարգումը ATEV	71
14.7	MTR պոմպերի դասակարգումը ATEX կատեգորիաներին համապատասխան	71
15.	Անսարքությունների հայտնաբերում և	
16	վերացում	72 74
<b>16.</b> 16.1	<b>Լրակազմող արտադրատեսակներ</b> Յեռակառավարում	7 <b>4</b> 75
17.	Արտադրատեսակի օգտահանում	76
18. 19	Արտադրող։ Ծառայության ժամկետ Պաթեթակութի օգտահական	76
127.	wungulawunilan ooliiliiliiliiliii	

վերաբերյալ տեղեկատվություն

77

Նախազգուշացում
Նախքան սարքավորման տեղադրման
աշխատանքներին անցնելը
անհրաժեշտ Է մանրամասն
ուսումնասիրել տվյալ
փաստաթուղթը։ Սարքավորման
տեղադրումը և շահագործումը պետք
Է իրականացվեն տվյալ փաստաթղթի
պահանջներին, ինչպես նաև
տեղական նորմերին և կանոններին
համապատասխան:

## 1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ

Նախազգուշացում Տվյալ սարքավորման շահագործումը պետք է կատարի դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և աշխատանքային փորձ ունեցող անձնակազմը։



ասսապավալը։ Չպետք է թույլատրվի տվյալ սարքավորման շահագործումը սահմանափակ ֆիզիկական, մտավոր ունակություններով, տեսողության և լսողության սահմանափակ հնարավորություններով անձանց կողմից։

Արգելվում է երեխաների մուտքը դեպի տվյալ սարքավորման տեղադրման վայր։

#### 1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ փաստաթղթի մասին

Անձնագիրը, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը ներառում է հիմնական հրահանգներ, որոնց պետք է հետևել տեղադրման, շահագործման և տեխնիկական սպասարկման ընթացքում։ Յետևաբար, տեղադրելուց և շահագործման հանձնելուց առաջ դրանք պարտադիր կերպով պետք է ուսումնասիրվեն համապատասխան սպասարկող անձնակազմի կամ սպառողի կողմից։ Տվյալ փաստաթուղթը պետք է մշտապես գտնվի սարքավորման շահագործման վայրում։

Անհրաժեշտ է հետևել ոչ միայն Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ *1-ին բաժնում ներկայացված անվտանգության տեխնիկայի ընդհանուր կանոններին*, այլ նաև մյուս բաժիններում բերված անվտանգության տեխնիկայի հատուկ հրահանգներին։

#### 1.2 Արտադրատեսակի վրա նշանների և մակագրությունների նշանակությունը

Անմիջապես սարքավորման վրա նշված հրահանգները, օրինակ՝

- սլաք, որը ցույց է տալիս պտտման ուղղությունը,
- վերամղվող միջավայրի մատուցման համար ճնշումային կարճախողովակի նշանակումը, պետք է պարտադիր կերպով կատարվեն և պահպանվեն այնպես, որ դրանք հնարավոր լինի ընթերցել ցանկացած պահին։

#### 1.3 Սպասարկող անձնակազմի որակավորում և ուսուցում

Անձևակազմը, որն իրականացմում է սարքավորման շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և ստուգողական զննումները, ինչպես նաև սարքավորման հավաքակցումը, պետք է ունենա կատարվող աշխատանքին համապատասխան որակավորում։ Յարցերը, որոնց համար անձնակազմը պատասխանատվություն է կրում, և որոնք նա պետք է վերահսկի, ինչպես նաև դրա իրավասությունների շրջանակը պետք է հստակորեն որոշվեն սպառողի կողմից։

#### 1.4 Անվտանգության տեխնիկայի հրահանգներին չհետևելու դեպքում վտանգավոր հետևանթները

Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգների չկատարումը կարող է հանգեցնել մարդու առողջության և կյանքի համար վտանգավոր հետևանքների, ինչպես նաև վտանգ առաջացնել շրջակա միջավայրի և սարքավորման համար։ Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգների չկատարումը կարող է հանգեցնել նաև վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ բոլոր երաշխիքային պարտավորությունների չեղարկմանը։

Մասնավորապես, անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգների չկատարումը կարող է առաջացնել, օրինակ՝

- սարքավորման կարևորագույն գործառույթների խափանում,
- տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար սահմանված մեթոդների անարդյունավետություն,
- Էլեկտրական կամ մեխանիկական ազդեցության հետևանքով առաջացած վտանգավոր իրավիճակ անձնակազմի առողջության և նյանքի համառ։

#### 1.5 Աշխատանքների կատարում անվտանգության տեխնիկային հետևելով

Աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է հետևել անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ սույն փաստաթղթում ներկայացված հրահանգներին, անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ համապատասխան ազգային կարգադրագրերին, ինչպես նաև սպառողի մոտ գործող աշխատանքների կատարման, սարքավորման շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցանկացած ներքին կարգադրագրերին։

#### 1.6 Սպառողի կամ սպասարկող անձնակազմի համար անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ

- Արգելվում է ապամոնտաժել շարժական հանգույցների և դետալների առկա պաշտպանիչ փակոցները սարքավորումը շահագործելու ընթացքում։
- Յարկավոր է բացառել վտանգի առաջացման հնարավորությունը կապված Էլեկտրաէներգիայի հետ (մանրամասների համար տեսեք, օրինակ՝ ԷՏԿ և տեղական էներգամատակարարող ձեռնարկությունների կարգադրագրերը):

#### 1.7 Տեխնիկական սպասարկում, ստուգողական զննումներ և տեղադրում կատարելիս անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ

Սպառողը պետք է ապահովի տեխնիկական սպասարկման, ստուգողական զննումների և տեղադրման բոլոր աշխատանքների կատարումը որակավորված մասնագետների կողմից, որոնց թույլ է տրված կատարել նման աշխատանքներ և որոնք բավարար չափով տեղեկացվել են այդ աշխատանքներ և ոն և շահագործման ձեռնարկը մանրամասն և շահագործման ձեռնարկը մանրամասն ուսումնասիրելու ընթացքում։

Բոլոր աշխատանքները պարտադիր կերպով պետք է իրականացվեն սարքավորումը անջատած վիճակում։ Սարքավորումը կանգնեցնելից պետք է անպայման պահպանվի գործողությունների կարգը, որը նկարագրված է տեղադրման և շահագործման ձեռնարկում։

Աշխատանքների ավարտին անմիջապես պետք է նորից տեղադրվեն կամ միացվեն բոլոր ապամոնտաժված պաշտպանիչ և պահպանող սարքերը։

#### 1.8 Ինքնուրույն վերասարքավորում և պահեստային հանգույցների և մասերի պատրաստում

Սարքավորումների վերասարքավորումը և փոփոխումը թույլ է տրվում կատարել միայն արտադրողի հետ համաձայնեցնելու դեպքում։ Ֆիրմային պահեստային հանգույցները և դետալները, ինչպես նաև օգտագործման համար արտադրող ընկերության կողմից թույլատրված լրակազմի բաղադրիչները, նախատեսված են շահագործման հուսալիությունը ապահովելու հայանու

Այլ արտադրողների կողմից պատրաստված հանգույցների և դետալների կիրառումը կարող է հանգեցնել նրան, որ արտադրողը կիրաժարվի պատասխանատվություն կրել դրա արդյունքում առաջացած հետևանքների համար:

### 1.9 Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ

Մատակարարվող սարքավորման շահագործական հուսայհությունը եոաշխավորվում է միալն այն դեպքում, եթե այն կիրառվում է գործառուլթային նշանակությանը hամապատասխան` 6-րդ բաժնի hամաձայն։ *Կիրառման ուոոտո*։ Առավելագույն թույլատրելի աոժեթկերը, որոկք կշված են տեխնիկական տվյայներում, պետք է անպայմանորեն պահպանվեն բոլոր դեպքերում։

#### 2. Տեղափոխում և պահպանում

Սարբավորման փոխադրումը հարկավոր Է իրականացնել փակ վագոններում, ծածկված ավտոմեքենաներում օդային, գետային կամ ծովային փոխադրամիջոցներով։

Սարբավորման փոխառոման աայմանները. մեխանիկական գործոնների ազդեցության մասով, պետք է համապատասխանեն «C» խմբին՝ րստ QOUS 23216-h:

Տեղափոխման ժամանակ փաթեթավորված սարբավորումը պետք է հուսալի ամրացված լինի փոխադրամիջոցների վրա՝ ինքնաբերաբար տեղաշարժումները կանխելու նպատակով։ Սարքավորման պահպանման պայմանները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 15150-ի «C» խմբին։ Պահպանման նշանակված առավելագույն ժամկետը կազմում է 2 տարի։ Պոմպային ագրեգատի պահպանման ժամանակ անհրաժեշտ է առնվացն ամիսը մեկ անգամ պտտել գործող անիվը։ Պահպանման ժամկետի ողջ ընթացքում կոնսերվացում չի պահանջվում։

## 3. Փաստաթոթում նիշերի և մակագրությունների նշանակությունը



Նախազգուշագում Տվյալ հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել մարդկանց առողջության համար վտանգավոր **հետևա**նթների։



Նախազգուշացում Տվյալ իրահանգներին չհետևելը կարող է հանդիսանալ էլեկտրական հոսանքից վնասվելու պատճառ և հանգեցնել մարդկանց կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հետևանքների։



Նախազգուշացում Շփումը սարքավորման տաք մակերեսների հետ կարող է հանգեցնել ալրվածքների և ծանր մարմնական վնասվածքների։



Նախազգուշագում Սույն կանոնները պետք է կատարվեն պայթապաշտպանված սարքավորման հետ աշխատանքի ժամանան։ Խոոհուոռ է տովում նաև հետևել տվյալ կանոններին ստանդարտ կատարմամբ սարքավորման հետ աշխատելիս։ Անվտանգության տեխնիկայի **վերաբերյալ գուգումներ, որոն**գ ուշադրություն չկատարումը կարող է առաջացնել սարքավորման խափանում, ինչպես նաև դրա վնասում։

խորհուրդներ կամ հրահանգներ, որոնք դյուրին են դարձնում Յրահանգ աշխատանքը և ապահովում են սարբավորման անվտանգ շահագործումը։

## 4. Արտադրատեսակի վերաբերյալ րնդհանուր տեղեկություններ

Տվյայ փաստաթուրթը տարածվում է MTR. MTRE պոմպերի վրա։

MTR պոմպերը հանդիսանում է են ուղղաձիգ, բազմաստիճան, կենտրոնախույս պոմպերը, որոնք նախագծվել են հաստոցներին լուոման և hովազման հերուկների մատուզման, խտուգքի պոմպահանման և նման ոլորտներում կիրառման համար։

Տվյալ պոմպերը նախագծվել են բաբերի վերևում տեղադրման համար, ընդ որում պոմպային մասն րնկղմված է աշխատանքային հեղուկի մեջ։ Պոմաերի շարբը կերկայացված է տարբեր տիպաչափսի և պաիանջվող ծախսի, ճնշման և րևկոմվող մասի երկարության ապահովման համար նախատեսված աստիճանների տարբեր քանակությամբ արմաերով: Պոմաի <u>ոնկոմմա</u>ն խորությունը տարբեր խորության բաքերի համար կարգավորվում է դատարկ խցերի տեղադրմամբ։ Պոմպերը բաղկացած են երկու հիմնական տարրից՝ Էլեկտրաշարժիչից և պոմպային մասից։ Որպես շարժիչ օգտագործվում է Grundfos

րնկերության MG Էլեկտրաշարժիչը։ Պոմպային մասը ներառում է լավարկված հիդրավլիկական մասը, միացումների տարբեր տեսակները, Էլեկտրաշարժիչի լուսանցը, խցերի

որոշակի թիվ և այլ տարրեր։ Պոմպերը մատակարարվում են կատարման երկու տարբերակով՝


- ստանդարտ շարք (կատարում A)՝ դետալներ, որոնք շփվում են հերունի հետ, կատարված են թուջից և չժանգոտվող պողպատից,
- կատարում չժանգոտվող պողպատից (I-կատարում)՝ բոլոր դետալներ, որոնք շփվում են հեռունի հետ. կատաոված են EN/DIN 1.4301 կամ ավելի բարձր դասի չժանգոտվող պողպատից:

Մոնտաժային կցաշուրթերի չափսերը բերված են DIN 5440 ստանդարտի համաձայն։ Լիսեռի ճակատային խցվածքի չափսերը համապատասխանում են EN 12756 ստանդարտին։



**Նկար 1** Պոմպ MTR


## 4.1 Ֆիրմային վահանակ




**Նկար 2** Ֆիրմային վահանակ

Դիրք	Անվանում	Դիրք	Անվանում
1	արտադրանքի տեսակը	10	պտտման ուղղությունը
	Պոմպի մոդելը՝	11	Տեխնիկական ֆայլի թեման
	Օրինակ՝ A96515649P21335, որտեղ	12	Սերիական համարը
2	A96515649՝ արտադրանքի համարն է,	13	Արտադրող երկիր
	P2՝ արտադրող գործարանի նշանը, 13՝ արտադրման տարին, 35՝ արտադրման շաբաթը	14	պոմպի ոչ Էլեկտրական մասի պայթապաշտպանության մականշվածքը կամ ՏՊ համարի նշանը։
3	աշխատանքային հաճախություն		պոմպի ոչ Էլեկտրական մասի պայթապաշտպանության մականշվածքը
4	Էլեկտրաշարժիչի հզորությունը	15	(Պայթապաշտպանված
5	պտտման հաճախություն		սարքավորումների մասին ղեկավար
6	առավելագույն ճնշամղում (Q=0 ժամանակ)		հրահանգին համապատասխան
7	անվանական մատուցումը	16	նվազագույն Էներգաարդյունավետության ինդեքս
8	անվանական ճնշամղում	17	պոմպի էներգաարդյունավետությունը
9	առավելագույն ճնշում/ջերմաստիճան	18	շուկայում շրջանառության նշաններ

## 4.2 Տիպային նշան



FM01 4991 1299



Մատակարարվող լրակազմում բացակայում են կարգավորումների, տեխնիկական սպասարկման և ոստ նշանակության օգտագործման համար hարմարանքները և գործիքները։ Օգտագործեք ստանդարտ գործիքները, հաշվի առնելով անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ արտադրողի պահանջները։

**Նկար 3** Խցերի/գործող անիվների քանակը

## 5. Փաթեթավորում և տեղափոխում

#### 5.1 Փաթեթավորում

Սարբավորումը ստանայիս ստուգեք փաթեթավորումը և ինքը սարքավորումը՝ վնասվածքների առկայության առումով, որոնք կարող են առաջացած լինել տեղափոխման րկթացքում։ Փաթեթավորումը օգտահանելուց առաջ մանրամասն ստուգեք՝ նրանում կարող են մնացած լինել փաստաթղթեր և մանր դետայներ։ Եթե ստացված սարքավորումը չի hամապատասխանում ձեր պատվիրածին՝ ռիմեք սարքավորման մատակարարողին։ Եթե սարբավորումը վնասվել է տեղափոխման ժամանակ, անմիջապես կապվեք փոխադրող կազմակերաության հետ և տեղեկագրեք սարքավորման մատակարարին այդ մասին։ Մատակարարը իրավունք է վերապաիում մանրամասն ստուգելու հնարավոր վնասվածքը։ Փաթեթավորման օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվությունը տե՛ս 19-րդ բաժնում։ Փաթեթավորման օգտահանման վերաբերյայ տեղեկատվություն:

#### 5.2 Փոխադրում



Նախազգուշացում Յարկավոր Է հետևել տեղական Սորժերի և կանոնների սահմանափակումներին՝ ձեռքով իրականացվող բարձրացման և բեռնման ու բեռնաթափման աշխատանքների նկատմամբ։



Արգելվում Է բարձրացնել սարքավորումը բռնելով սնուցման մալուխից։

Պոմպն ամբողջությամբ բարձրացնելու անհրաժեշտության դեպքում կատարեք հետևյալ ցուցումները՝

- Մինչև 0,75 կՎտ հզորությամբ Grundfos MG Ելեկտրաշարժիչներով համալրված MTR պոմպերն անհրաժեշտ է բարձրացնել գլխամասից ամրագոտիների կամ նման այլ հարմարանքների օգնությամբ։
- Մինչև 1,1-ից մինչև 22 կՎտ հզորությամբ Grundfos MG Էլեկտրաշարժիչներով համալրված MTR պոմպերն անհրաժեշտ է բարձրացնել բարձրացման բլթանցքներից։
- Մյուս Էլեկտրաշարժիչներով համալրված MTR պոմպերն անհրաժեշտ է բարձրացնել գլխամասից՝ հատուկ ամրագոտիների օգնությամբ։

## 6. Կիրառման ոլորտ

Grundfos-ի MTR տեսակի պոմպերը հանդիսանում են բազմաստիճան կենտրոնախույս կիսաընկղմվող պոմպեր, որոնք նախատեսված են ռեզերվուարի վրա տեղադրման համար։ Տվյալ պոմպերն օգտագործվում են հետևյալ նպատակների համար՝

 մեքենայական սարքավորումների մեջ հեղուկի վերամղում,

- խտուցքի վերամղում,
- արդյունաբերական նշանակության լվացամեքենաներում հեղուկի վերամղում,
- սառը կամ տաք մաքուր հեղուկների ճնշման բարձրացում,
- Կիրառման համանման ոլորտներ։



Նախազգուշացում Պոմպը չի կարելի օգտագործել դյուրաբոցավառ աշխատանքային հեղուկների, օրինակ` դիզելային վառելիքի կամ բենզինի վերամղման համար։

#### 6.1 Վերամղվող հեղուկներ

Պոմպերը պատրաստվել են առանց երկարաթելք ներառուկների դյուրաշարժ, պայթանվտանգ հեղուկների վերամղման համար։ Յեղուկը չպետք է լինի քիմիապես ագրեսիվ պոմպի դետալների նյութերի նկատմամբ։

Եթե վերամղվում են այնպիսի հեղուկներ, որոնց խտությունը և/կամ մածուցիկությունը բարձր է ջրի խտությունից և/կամ մածուցիկությունից, անիրաժեշտության դեպքում օգտագործեք ավելի բարձր հզորության Էլեկտրաշարժիչներ։ A կատարման MTR պոմպերի դետալները պատրաստված են թուջից և չժանգոտվող պոդպատից։

I կատարման բոլոր MTR պոմպերի դետալները, որոնք շփվում են վերամղվող հեղուկի հետ, պատրաստված են 1.4301 չժանգոտվող պողպատից կամ ավել բարձր դասի նյութից։

## 7. Գործելու սկզբունքը

MTR պոմպերի գործելու սկզբունքը հիմնված է մուտքային խողովակաճյուղից դեպի եյքայինը՝ հոսող հեղուկի ճնշման բարձրազման վրա։ Ճնշման բարձրացումը տերի է ունենում Էլեկտրաշարժիչի լիսեռից պոմպի լիսեռին ագույցի միջոցով մեխանիկական Էներգիայի, իսկ այնուհետ պտտվող գործող անիվների միջոցով անմիջապես հեղուկի փոխանցման եղանակով։ Գործող անիվն ունի թիակներ (թևեր), որոնք ունեն բարդ ձև։ Յեղուկը ներծծող ֆիլտրից առբերիչ խցիկի միջով մոտենում է գործոր անիվին՝ նրա պտտման առանցքին ցուգահեռ, իսկ այնուհետև ուղղվում է միջթիակային անցուղու մեջ և հայտնվում է արմունկի մեջ։ Արմունկր նախատեսված է գործոր անիվից ռուրս ենոր հեղուկի հավաքման և նրա հոսանքի կինետիկական Էներգիան պոտենցիալ Էներգիայի, մասնավորապես՝ ճնշման Էներգիայի վերափոխման իամար։ Վերոնշյայ վերափոխումը պետք է տեղի ունենա միայն նվազագույն հիդրավլիկական կորուստներով, որը հնարավոր Է արմունկի հատուկ ձևի շնորհիվ։ Պոմպի հենամարմինը նախատեսված է պոմպի

ուոսպի ոեսասարսրսը սարատեսված է պոսպի բոլոր տարրերը՝ որպես Էներգետիկ Թիակավոր պոմպն իրականացնում է Էներգիայի վերափոխումը հեղուկ միջավայրի հոսանքի և աշխատանքային մարմինը հանդիսացող՝ պտտվող գործող անիվի թիակների միջև

TM04 5755 3809

դինամիկական փոխգործակցության շնորհիվ։ Գործող անիվի պտտվելու ժամանակ հեղուկ միջավայրը, որը գտնվում է միջթիակային անցուղու մեջ, թիակների կողմից նետվում է դեպի ծայրամասեր, դուրս է գալիս արմունկ և ուղղվում դեպի ճնշումային խողովակաշար։

Պոմպի կենտրոնական մասում, այսինքն՝ այնտեղ, որտեղ հեղուկը մտնում է պոմպի գործող անիվի մեջ, առաջանում է նոսրացում և հեղուկ միջավայրը, ծախսային անոթի մեջ ճնշման ազդեցության տակ ուղղվում է ջրամատակարարման աղբյուրներից դեպի պոմպը։

Բարձր ճնշումների ստեղծման համար MTR պոմպերում օգտագործվում է ընդհանուր լիսեռի վրա հաջորդաբար տեղակայված մի քանի գործող անիվ։ Այդ դեպքում միևնույն հոսանքն անցնում է ճնշման բարձրացման մի շարք աստիճաններով, ընդ որում ստեղծվող ճնշամումը հավասար կլինի յուրաքանչյուր անիվի կողմից ստեղծվող ճնշամղումների գումարին։

Բոլոր աշխատանքային աստիճաններն անցած հեղուկը հետագայում հայտնվում է խողովակաշարի ճնշումային գծում։

## 8. Մեխանիկական մասի տեղադրում



Նախազգուշացում Պոմպը պետք է տեղակայվի այնպես, որպեսզի մարդիկ չկարողանան պատահաբար դիպչել սարքավորումների տաք մակերեսներին։

#### 8.1 Պոմպի տեղադրման վայրը


Պոմպը նախատեսված է ռեզերվուարի վրա ուղղածիգ և հորիզոնական տեղադրման համար։ Յորիզոնական տեղադրման համար հարմար են միայն MTR H և MTRE H կատարումները։ Պոմպն ամրացվում է ռեզերվուարի անցքում՝ մոնտաժային կցաշուրթի վրա գտնվող չորս վեցակիստ հեղյուսների միջոցով։





TM01 4990 1399

Նկար 4 Ուղղաձիգ և հորիզոնական տեղադրում Յորիզոնական դիրքով տեղադրված 5,5 կՎտ և ավելի բարձր հզորության MTR, MTRE պոմպերի Էլեկտրաշարժիչները համալրված են հենարաններով։



**Նկար 5** Յորիզոնական դիրքով տեղադրված MTR պոմպը հենարանով


Ապահովեք հորիզոնական դիրքով տեղադրված պոմպերի համար բավականաչափ խտացում՝ պոմպի կցաշուրթի և ռեզերվուարի միջև։ Որպես կանոն, բավական է տեղադրել խցարար միջադիր։

ուշադրություն

Յորիզոնական դիրքով տեղադրված պոմպերի վրա լիսեռի խցվածքների փոխարինումից առաջ ռեզերվուարից դատարկեք հեղուկը։

ուշադրություն

MTR 32, 45 և 64 պոմպերը կարելի է տեղադրել միայն ուղղաձիգ դիրքով։



TM02 8042 4503

**Նկար 6** Պոմպի ուղղաձիգ դիրքով տեղադրում Մոնտաժային կցաշուրթի չափսերը

Պոմպի տեսակը	D1	D2	D3	L	С	Х
MTR 1s, 1, 3, 5	140	160	180	100	Rp 1 1/4 G 1 1/4	Ø9,5
MTR 10, 15, 20	200	225	250	125	Rp 2 G 2	Ø9
MTR 32	190	220	250	150	DN 65	Ø12
MTR 45, 64	240	265	290	165	DN 80	Ø12


#### 8.2 Ներծծման պայմանները

Պոմպի ներքևի մասում գտնվող ցանցավոր ֆիլտրը պետք է տեղակայվի ռեզերվուարի հատակից առնվազն 25 մմ բարձրության վրա։ Պոմպն ապահովում է աշխատանքային բնութագրերը, այն պայմանով, որ գտնվում է վերամղվող հեղուկի մեջ ընկղմված վիճակում, ցանցավոր ֆիլտրի ներքևի եզրից A մմ ոչ ավելի ցածր մակարդակի վրա։


Երբ հեղուկի մակարդակը գտնվում է ֆիլտրից բարձր A-ից մինչև B մմ, ներկառուցված շնեկը կանխարգելում է պոմպի չոր ընթացքը։

**Ծանոթագրություն.** MTR 32, 45 և 64 պոմպերում շնեկը բացակայում է։


Պոմպի տեսակ	A [ưư]	B [៤៤]
MTR 1s, 1, 3, 5	41	28
MTR 10, 15, 20	50	25
MTR 32, 45, 64	70	-



**Նկար 7** MTR 1s, 1, 3, 5



**Նկար 8** MTR 10, 15, 20



**Նկար 9** MTR 32, 45, 64

#### 9. Էլեկտրական սարքավորման միացումը

Էլեկտրասարքավորման միացումը պետք է իրականացվի միայն որակավորված անձնակազմի կողմից, տեղական նորմերին և կանոններին համապատասխան։

Միացման սխեմաները բերված են Էլեկտրաշարժիչի սեղմակների տուփի կափարիչի ներսի կողմի վրա։

Նախազգուշացում
Սեղմակների տուփը հանելուց և
պոմպի ապամոտնաժումից առաջ
անհրաժեշտ է համոզվել, որ պոմպի
սնուցումն անջատված է։
Պոմպը պետը է միացված լինի

Պումպը պետք է միացված լինի արտաքին անջատիչին, հպակների միջև նվազագույն բացակը. 3 մմ բոլոր բևեռներում։

Աշխատանքային լարումը և հաճախականությունը բերված են պոմպի ֆիրմային վահանակի վրա։ Յամոզվեք, որ Էլեկտրաշարժիչի բնութագրերը համապատասխանում են տեղադրման վայրում օգտագործվող Էլեկտրասնուցման աղբյուրի պարամետրերին։


Grundfos-ի միաֆազ Էլեկտրաշարժիչներն ունեն ներկառուցված ջերմային անջատիչ և Էլեկտրաշարժիչի ոչ մի լրացուցիչ պաշտպանություն չեն պահանջում։

Եռաֆազ Էլեկտրաշարժիչները պետք է միացվեն պաշտպանության ավտոմատի միջոցով, ԷՏԿ-ին (Էլեկտրասարքավորումների տեղադրման կանոններին) համապատասխան։

Սեղմակների տուփը կարելի է շրջել 90° քայլով (նախատեսված է չորս դիրք)։ Տես նկար 10։

- 1. Եթե անհրաժեշտ է, ապամոնտաժեք ագույցի պատյանը։ Ինքը ագույցը ապամոնտաժել պետք »է։
- 2. Յանեք Էլեկտրաշարժիչը և պոմպը միացնող հեղյուսները։
- Շրջեք Էլեկտրաշարժիչը, բերելով անհրաժեշտ դիրքի:
- 4. Կրկին տեղադրեք և ամուր ձգեք հեղյուսները։
- 5. Տեղադրեք ագույցի պատյանը։

TM05 7224 0813



Նկար 10 Սեղմակների տուփի դիրքը

FM00 4257 2294

#### 9.1 Շահագործումը հաճախության կերպափոխիչով

#### 9.1.1 Grundfos ընկերության կողմից մատակարարվող Էլեկտրաշարժիչները

Grundfos ընկերության կողմից մատակարարվող ցանկացած եռաֆազ Էլեկտրաշարժիչ կարող Է միանալ հաճախության կերպափոխիչին։

Յաճախական կերպափոխիչը, կախված դրա տեսակից, կարող է դառնալ Էլեկտրաշարժիչի աշխատանքի ժամանակ առաջացող բարձր աղմուկի պատճառ։ Բացի այդ, հաճախության կերպափոխիչի միացման հետ կապված՝ Էլեկտրաշարժիչը ենթարկվում է լարումների գագաթնակետային արժեքների ազդեցությունը։

Մինչև 440 Վ ներառյալ սնուցման լարման համար նախատեսված (տես Էլեկտրաշարժիչի ֆիրմային վահանակը) Grundfos ընկերության կողմից թողարկվող Grundfos MG 71 և MG 80, ինչպես նաև MG 90 (1,5 կՎտ, 2-բևեռանի) տեսակի Էլեկտրաշարժիչների

ուշադրություն

ոգությունից պահպանելու ազությունից պահպանություն՝ Ելեկտրաշարժիչի միջև անհրաժեշտ Ե նախատեսել պաշտպանություն՝ Ելեկտրաշարժիչը 650 Վ-ից գագաթնակետային լարումների ազդեցությունից պահպանելու համար։

Անհրաժեշտ Է պաշտպանել նաև 850 Վ լարման գագաթնակետային արժեքներից նաև մնացած Էլեկտրաշարժիչները։

Վերոհիշյալ դեֆեկտները, այսինքն՝ աղմուկի մակարդակի բարձրացումը և գագաթնակետային լարման բացասական ազդեցությունը կարելի է վերացնել հաճախության կերպափոխիչի և Էլեկտրաշարժիչի միջև LC-ֆիլտրի միացման եղանակով։

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կապվեք հաճախության կերպափոխիչների կամ Էլեկտրաշարժիչների մատակարարողների հետ։

#### 9.1.2 Այլ արտադրողի Էլեկտրաշարժիչներ

Grundfos ընկերությունից բացի, այլ արտադրողների Էլեկտրաշարժիչների օգտագործման դեպքում, դիմեք Grundfos ընկերություն կամ Էլեկտրաշարժիչների արտադրողներին։

#### 10. Շահագործման հանձնում

Բոլոր արտադրատեսակներն անցնում են ընդունման-hանձնման փորձարկումներ արտադրող գործարանում։ Տեղադրման վայրում արտադոչիչ փորձարկումներ անցկացնելու անիրաժեշտություն չկա։

Սարքավորումը գործարկելու համար խորհուրդ ենք տալիս դիմել «Գրունդֆոս» ՍՊԸ-ի սպասարկման կենտրոն։ Երկարատև պահպանումից հետո (երկու տարուց ավել) անհրաժեշտ է կատարել պոմպային ագրեգատի վիճակի արատորոշում և միայն դրանից հետո հանձնել շահագործման։ Անհրաժեշտ է համոզվել, որ գործող անիվն ունի ազատ ընթացք։ Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել ճակատային խցվածքի, խցարար օղակների և կաբելային ներանցիչի վիճակին։

# $\mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}}$


Նախազգուշացում Ուշադրություն դարձրեք հովացման անցքերի դիրքին, որպեսզի դրանց միջոցով չանցնի ջուր, որը կարող Է պատճառ հանդիսանալ շարժիչի կամ նրա բաղադրիչների վնասմանը։

#### Շահագործման հանձնելուց առաջ կատարվող գործողությունները

- համոզվեք, որ բոլոր խողովակային միացումները հերմետիկորեն միացած են,
- համոզվեք, որ պոմպը մասամբ լցված է հեղուկով (մասամբ ընկղմված է հեղուկի մեջ),
- համոզվեք, որ ցանցավոր ֆիլտրը խցանված չէ։

#### Պոմպի գործարկում

- 1. Պոմպի ճնշամղման կողմում փակեք փականը։
- 2. Եթե պոմպն ունի օդային կապույր, կապույրը հարկավոր է բացել։ Տե՛ս նկար 11։



TM01 6428 2399

**Նկար 11** Օդային կապույրի դիրքը

 Ստուգեք լիսեռի ընթացքի սահունությունը, պտտելով լիսեռը ձեռքով միացնող ագույցից։ Պոմպի պտտման ճիշտ ուղղությունը նշված է Էլեկտրաշարժիչի օդափոխիչի կափարիչի կամ ագույցի պատյանի վրա։ Եթե պոմպին նայել շարժիչի հովացման օդափոխիչի պատյանի կողմից, լիսեռը պետք է պտտվի ժամացույցի սլաքին հակառակ։

A

Նախազգուշացում Լիսեռի ձեռքով պտտումից առաջ անհրաժեշտ է արգելափակել ցանցային անջատիչը՝ պոմպի չնախատեսված գործարկումը կանխարգելելու համար։

- 4. Աշխատացրեք պոմպը և ստուգեք պտտման ուղղությունը։
- 5. Փոքր ինչ բացեք արտաթողման խողովակի սեփաձև սողնակը։

- 6. Եթե պոմպն ունի օդային կապույր, կապույրը հարկավոր է փակել հեղուկի շիթի դուրս գալու ժամանակ։
- Ամբողջությամբ բացեք արտաթողման խողովակի սեփաձև սողնակը։

Այժմ օդը հեռացվել է պոմպից և այն պատրաստ է աշխատանքին։

ուշադրություն

Փակ ճնշումային կապույրով պոմպը կարող է աշխատել 5 րոպեից ոչ ավել, քանի որ դա կարող է հանգեցնել ջերմաստիճանի բարձրացմանը/ պոմպի մեջ գոլորշու առաջացմանը և, որպես հետևանք, պոմպի վնասմանը։

ATEX հավաստագրումն անցած պոմպի գործարկումից առաջ իրականացվող ստուգումներն ու գործողությունները։ Անհրաժեշտ է խստորեն հետևել ստուգումների ցուցակի ցուցումներին՝

- 1. Ստուգել ATEX հավաստագիր ունեցող թե Էլեկտրաշարժիչի, թե պոմպի համապատասխանությունը նշված կատեգորիային։ Տեսեք բաժին 14.7 MTR պոմպերի դասակարգումը ATEX կատեգորիաներին համապատասխան։ MTR պոմպերի դասակարգումը ATEX կատեգորիաներին համապատասխան։ Եթե պոմպը և Էլեկտրաշարժիչն ունեն տարբեր կատեգորիաներ, իսկական է համարվում դրանցից ամենացածրը։
- Ստուգել Էլեկտրաշարժիչի ելքային հզորության համապատասխանությունը պոմպի լիսեռի պահանջվող հզորությանը P2, տես ֆիրմային վահանակը։
- Ստուգեք ստացված ռեզինե դետալների՝ պատվերում նշվածներին համապատասխանությունը, տեսեք ֆիրմային վահանակը։
- Ստուգեք ճնշամղման աստիճանների խցիկների համառանցքությունը։
  - Ստուգեք լիսեռի ազատ պտտումը։ Գործող անիվի և ճնշամղման աստիճանի խցի միջև մեխանիկական շփում չպետք է լինի։
- Ստուգել, որպեսզի պոմպը լինի վերամղվող հեղուկով լցված։ Ոչ մի դեպքում չի թույլատրվում պոմպի աշխատանք չոր վիճակում։
- Ստուգեք պոմպի պտտման ուղղությունը՝ տեսեք սլաքը ագույցի պաշտպանիչ փակոցի մակարդակում:
- Ստուգել վերամղվող հեղուկի ջերմաստիճանը՝ այն ոչ մի դեպքում չպետք է գերազանցի տեխնիկական տվյալներ պարունակող ֆիրմային վահանակի վրա նշված թույլատրելի արժեքը (t<sub>max</sub>):
- Խուսափեք պոմպի գերտաքացումից։
   Փակ վիճակում գտնվող փակիչ արմատուրի ուղղությամբ ճնշամղման ժամանակ կարող է առաջանալ գերտաքացում՝ դրանից

- խուսափելու համար սարքավորեք տարաթողման գիծ տարաթողման կապույրով։ Տարաթողման գիծը պետք է ապահովի սվազագույն ծախսը, ոչ փոքր, քան նշված է տվյալ փաստաթղթի 14.3 Նվազագույն ծախս բաժնում։
- 9. Պոմպից անհրաժեշտ է հեռացնել օդը՝
  - երբ այն կանգ է առնում որոշ ժամանակով կամ
  - երբ դրանում օդ է հավաքվում։
- Պոմպը չպետք է կիրառվի դյուրաբոցավառ հեղուկների վերամղման համար, ինչպեսիք են բենզին և դիզելային վառելիքը:

#### 11. Շահագործում

Շահագործման պայմանները բերված են *Տեխնիկական տվյալներ 14-րդ* բաժնում։



Պոմպի գործարկումից առաջ և դրա աշխատանքի ժամանակ հարկավոր է ստուգել, որպեսզի չլինեն հոսակորուստ կամ անսարքություններ։



Ֆիրմային վահանակի վրա նշված հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճանի (t<sub>max</sub>) գերազանցումն անթույլատրելի է։



Պայթապաշտպանված կատարմամբ պոմպերի համար կիրառման հատուկ պայմանները տեսեք համապատասխան Էլեկտրաշարժիչի Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկում (ներառված Է մատակարարվող լրակազմում)։

MTR պոմպերը կարգավորման կարիք չունեն։
MTRE պոմպերի կառավարման ալգորիտմերը և
կարգավորումները բերված են պոմպի հետ մեկ լրակազմում մատակարարվող «Անձնագրի, տեղադրման և շահագործման ձեռնարկի լրացում» փաստաթղթում։

Սարքավորումը դիմացկուն է խանգարումների նկատմամբ, որոնք համապատասխանում են նշանակման պայմաններին ըստ 6. Կիրառման ոլորտը բաժնի և նախատեսված են առևտրային և արդյունաբերական գոտիներում օգտագործման համար, այնպիսի պայմաններում, որտեղ Էլեկտրամագնիսական դաշտի լարման/ Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման մակարդակը չի գերազանցում թույլատրված սահմանային մակարդակը։

## 12. Տեխնիկական սպասարկում



Նախազգուշացում Աշխատանքները սկսելուց առաջ համոզվեք, որ պոմպի սնուցումն անջատված Է, և միջոցներ ձեռնարկեք՝ Դրա պատահական միացումը բացառելու համար։

Պոմպերի առանցքակալները և լիսեռի խցվածքները տեխնիկական սպասարկում չեն պահանջում։

#### Էլեկտրաշարժիչի առանցքակալներ

Պրես-լուղիչով չհամալրված Էլեկտրաշարժիչների տեխնիկական սպասարկում չի պահանջվում։ Իսկ եթե Էլեկտրաշարժիչները համալրված են արես-լուրիչներով, ապա լրալիզբավորման իամար հարկավոր է օգտագործել լիտիումի հիման վրա պատրաստված դժվարահայ թանձր յուղ։ Տեսեք օդափոխիչի կափարիչի վրա նշված ցուցումները։ Եթե պոմպի սեցոնային պարապուրդները յուրաքանչյուր տարի գերազանցում են 6 ամիսը, աոմաի երկարատև անջատումից առաջ անիրաժեշտ է լուղել առանցքակալները, ինչպես նաև ամեն ամիս պտտել լիսեռը ձեռքով։ Ստորև բերված աղլուսակին համապատասխան, Էլեկտրաշարժիչի առանցքակալները շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից կախված՝ անիրաժեշտ է փոխարինել կամ լուրել։ Աուուսակո վերաբերում է 2-բևեռանի Էլեկտրաշարժիչներին։ Առանցքակալի փոխարինման համար դրա աշխատած ժամերը նշված են միայն խորհրդի luunand:

րժիչի [կՎտ]	Առանցքակալի փոխարինման պարբերականություն [շահագործման ժամեր]					
Էլեկտրաշարժ տիպաչափս [կ	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C	
0,37 - 0,75	18000	-	-	-	-	
1,1 - 7,5	20000	15500	12500	10000	7500	
카2 [시작미]	Յուղման պարբերականությունը [շահագործման ժամեր]					
Ելեկտրաշարժիչ տիպաչափս [կՎս	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C	
11 - 18,5	4500	3400	2500	1700	1100	
22	4000	3100	2300	1500	1000	
30 - 55	4000	3000	2000	1500	-	
75	2000	1500	1000	500	-	

4-բևեռանի Էլեկտրաշարժիչների համար ժամանակահատվածները 2-բևեռանի Էլեկտրաշարժիչների համար ժամանակահատվածներից երկու անգամ ավելի երկար են։

Եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը 40°C-ից ցածր է, առանցքակալները հարկավոր է փոխարինել/յուղել 40°C-ի համար բերված պարբերականությամբ։

#### 12.1 Ֆիլտրեր

Կեղտորսիչները, ֆիլտրները և այլն անհրաժեշտ է պարբերաբար մաքրել հեղուկի անարգել մատուցումն ապահովելու համար։

#### 12.2 Կանոնավոր ստուգումներ

Շահագործման ժամանակից և պայմաններից կախված, անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ ստուգեւ՝

- հեղուկի քանակը և աշխատանքային ճնշումը,
- հոսակորուստների բացակայությունը,
- Էլեկտրաշարժիչի հնարավոր գերտաքացումը, Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատի գործի դրվելը,
- կառավարման բոլոր սարքերի աշխատանքը։ Եթե կատարված ստուգուման արդյունքում պոմպի աշխատանքի մեջ ոչ մի խնդիր չի հայտնաբերվի, լրացուցիչ ստուգումներ չեն պահանջվում։

Իսկ եթե հայտնաբերվել են շեղումներ շահագործման նորմալ պայմաններից, հարկավոր է իրականացնել ստուգում 15-րդ բաժնին համապատասխան։ Անսարքությունների հայտնաբերումը և վերացումը։

Էլեկտրաշարժիչի մեջ եղած փոշին և թելքը պետք է մաքրվեն տարեկան 2 անգամից ոչ պակաս։

## 13. Շահագործումից հանում

MTR պոմպերը շահագործումից հանելու համար հարկավոր է ցանցային անջատիչը տեղադրել «Անջատված է» դիրքում։

Նախազգուշացում Ցանցային անջատիչից առաջ տեղակայված բոլոր Էլեկտրական գծերը մշտապես գտնվում են լարման տակ։ Այդ պատճառով, որպեսզի կանխել սարքավորման հանկարծակի կամ չթույլատրված միացումը, հարկավոր է արգելափակել ցանցի անջատիչը։

## 14. Տեխնիկական տվյալներ

Պոմպի տեսակ	MTR
Մղվող հեղուկի նվազագույն	-10
ջերմաստիճան [ºC]	
Մղվող հեղուկի առավելագույն	+90
ջերմաստիճան [°C]	(120*)
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում	25
[բար]	
Պաշտպանության դասը	IP55


<sup>\*</sup> Կիրառվում է պոմպի F կատարման համար։

#### 14.1 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան։

էեկտրաշարժիչի հզորությունը [կՎտ]	Էլեկտրաշարժիչի արտադրող	Էլեկտրաշարժիչի դասը	Շրջակա միջավայրի առավել. ջերմաստիճանը ջերմաստիճանն ամբողջական բեռնման ժամանակ լ°CI	Ծովի մակարդակի նկատմամբ առավելագույն բարձրությունը [մ]	Դիրքը արտադրողականության կորի վրա տես նկար 12-ում
0,06 - 0,18	Siemens	-	+40	1000	1
0,25 - 0,55	MG	-	+40	1000	1
0,75	MG	IE2	+60	3500	2
1,1 - 22	MG	IE2	+60	3500	2

Եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը գերազանցում է առավելագույն արժեքը կամ էլեկտրաշարժիչի տեղադրման բարձրույնը ծովի մակարդակից թույլատրելիից բարձր է, էլեկտրաշարժիչի բեռնվածքը չպետք է լինի լրիվ, քանի որ կառաջանա Էլեկտրաշարժիչի գերտաքացման ռիսկ։ Գերտաքացումը կարող է լինել շրջակա միջավայրի չափազանց բարձր ջերմաստիճանի կամ օդի ցածր խտության և, հետևաբար, օդի ոչ բավարար հովացնող ընդունակության արդյունք։

Այդպիսի դեպքերում կարող է առաջանալ ավելի հզոր Էլեկտրաշարժիչի օգտագործման անհրաժեշտություն։




Նկար 12 Էլեկտրաշարժիչի հզորության (P2) և շրջական միջավայրի ջերմաստիճանի/ ծովի մակարդակից բարձրության միջև հարաբերակցություն

Օրինակ՝ Պոմպը 1,1 կՎտ հզորությամբ IE2 MG Էլեկտրաշարժիչով՝ Եթե պոմպը տեղադրված է ծովի մակարդակից 4750 մ բարձրության վրա, բեռնվածքը չպետք է գերազանցի անվանական հզորության 88 %։ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի 75 °C-ին հավասար լինելու ժամանակ, Էլեկտրաշարժիչի բեռնվածքը չպետք է գերազանցի անվանական հզորության 78 %-ը։ Եթե պոմպը տեղադրված է ծովի մակարդակից

4750 մ բարձրության վրա, որտեղ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը կազմում է 75°C, Էլեկտրաշարժիչի բեռնվածքը չպետք է գերազանցի անվանական հզորության 88 % x 78 % = 68,6 %:

#### 14.2 Առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային ճնշումը և աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը լիսեռի խցվածքի համար




FM02 7854 4303

TM04 5693 3809

**Նկար 13** MTR 1s մինչև 64

#### 14.3 Նվազագույն ծախսը

Պոմպը չպետք է աշխատի, եթե ծախսը փոքր է նվազագույն արժեքից, քանի որ դա կարող է հանգեցնել պոմպի գերտաքացմանը։
Ներքևի գրաֆիկի վրա տոկոսներով արտահայտված է նվազագույն ծախսը դրա անվանական արժեքի համեմատ, որը կախված վերամղվող հեղուկի ջերմաստիճանից։



**Նկար 14** Նվազագույն ծախսը կախված է վերամղվող հեղուկի ջերմաստիճանից

Ծանոթագրություն. Պոմպը չպետք է աշխատի, երբ սողնակը փակ է։

## **14.4 Էլեկտրասարքավորման տվյալները** Տես պոմպի ֆիրմային վահանակը։

#### 14.5 Գործարկումների առավելագույն քանակը

Էլեկտրաշարժիչի տիպաչափս [կՎտ]	ժամում գործարկումների խորհուրդ տրվող քանակը
0,06 - 0,18	100
0,25 - 2,2	250
3 - 4	100
5,5 - 11	50
15 - 22	40
30 - 45	8

## 14.6 Ձայնային ճնշման մակարդակը

Grundfos-ի կողմից տեղադրված MTR պոմպերի աղմուկի մակարդակը բերված է ներքևի աղյուսակում։

Ելեկտրաշարժիչ	L <sub>pA</sub> [դԲ( <b>u</b> )]			
[կՎտ]	50 ∃g	60 ∃g		
0,37	50	55		
0,55	50	53		
0,75	50	54		
1,1	52	57		
1,5	54	59		
2,2	54	59		
3,0	55	60		
4,0	62	66		
5,5	60	65		
7,5	60	65		
11	60	65		
15	60	65		
18,5	60	65		
22	66	70		
30	71	75		
37	71	75		
45	71	75		

Չափման անորոշության բնութագիրը (պարամետր K) կազմում է 3 դԲ։

## 14.7 MTR պոմպերի դասակարգումը ATEX կատեգորիաներին համապատասխան

Կարգադ- րագիր	ATEX hավաստագրումն անցած MTR պոմպեր							
	խու	.մբ I				խումբ l	I	
94/9/EC		գորիա И	Կատե	Կատեգորիա 1 Կատեգորիա 2 Կատեգորիա 3				ւրիա 3
	1	2	G	D	G	D	<b>G</b> <sup>2)</sup>	D
1999/92/EC <sup>1)</sup>			Գոտի 0	Գոտի 20	Գոտի 1	Գոտի 21	Գոտի 2	Գոտի 22
MTR պոմպեր	Առկա չէ	Առկա չէ	Առկա չէ	Առկա չէ	Առկա չէ	MTR	MTR	MTR
Ելեկտրաշ- արժիչներ	Առկա չէ	Առկա չէ	Առկա չէ	Առկա չէ	Առկա չէ	VEM 2D 125 °C	VEM 2G EEx e T3 ATB 2G EEx d T4	VEM 3D 125 °C

- 1. Կարևոր տեղեկատվություն` Խմբերի, կատեգորիաների և գոտիների միջև փոխկապակցվածությունը բացատրվում է 1999/92/ԵՄ փաստաթղթում։ Խնդրվում է ի նկատի ունենալ, որ դա ցուցումների մկազագույն անհրաժեշտ ծավալն է։ Ուստի որոշ երկրներում կարող են ընդունված լինել ավելի խիստ տեղական նորմեր և կանոններ։ Սպառողը, կամ տեղադրումը կատարող ընկերությունը մշտապես պատասխանատվություն են կրում շահագործման վայրում ընդունված գոտու դասակարգմանը պոմպի խմբի և կատեգորիայի համապատասխանության ստուգման համար։
- 2. Ուշադրություն` Ռիսկի գնահատմանը համապատասխան, որը Գրունդֆոսը կատարել էր 3G կատեգորիայի MTR տեսակի պոմպերի մասով, այն կարող է կատարելագործվել մինչև 2G կատեգորիայի ATEX հավաստագիրը ստացած չոր ընթացքից պաշտպանության տեղադրման միջոցով։ Չոր ընթացքից պաշտպանությունը պետք է կանգնեցնի պոմպը հեղուկի մատուցումը դադարեցվելու ժամանակ։

Միշտ ստուգեք, առկա է արդյոք Էլեկտրաշարժիչի վրա 2G մականշվածքը։

Յամոզվեք, որ տվյալ «МТR պոմպ» և «չոր ընթացքից պաշտպանություն» զուգակցությունը նկարագրված է Պայթյուններից պաշտպանության մասին փաստաթղթերում 1999/92/ԵՄ հանձնարարականների համաձայն։ Պատասխանատվությունը կրում է տեղադրողը/սեփականատերը։

## 15. Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում

Անսարքություն	Յնարավոր պատճառը	Անսարքության վերացում
	a) Էլեկտրասնուցում չկա։	Միացնել սնուցման աղբյուրը։
	b) Այրվել են ապահովիչները։	Ստուգեք և վերացրեք ապահովիչների այրման պատճառը, որից հետո փոխարինեք այրված ապահովիչները։
	c) Գործի Է դրվել Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատը։	Պարզեք Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատի գործի դրման պատճառը։ Կրկին միացնել Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատը։
1. Էլեկտրաշարժիչը Միացումից հետո չի գործարկվում։	d) Գործի Է դրվել ջերմային պաշտպանությունը։	Վերացրեք Էլեկտրաշարժիչի գերտաքացման պատճառը։ Կրկին միացնել ջերմային պաշտպանությունը։
	e) անսարք են Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատի մեջ գտնվող գլխավոր հպակները կամ հպարկիչի կոճը։	Փոխարինեք հպակները կամ հպարկիչի կոճը։
	f) անսարքություն կառավարման շղթայում։	Վերանորոգեք կառավարման շղթան։
	g) Անսարք է Էլեկտրաշարժիչը։	Փոխարինեք Էլեկտրաշարժիչը։
2. Միանալուց	a) Մեկ ապահովիչն այրվել է/գործի է դրվել Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատը։	Պարզեք և վերացրեք պաշտպանության գործի դրման պատճառը։ Փոխարինեք ապահովիչը/ միացրեք պաշտպանության ավտոմատը։
	b) Անսարք են Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատի հպակները։	Փոխարինել շարժիչի պաշտպանության ավտոմատի հպակները։
անմիջապես հետո գործի Է դրվում Էլեկտրաշարժիչի	c) Թուլացել կամ վնասվել է մալուխի միացումը։	Ձգեք ամրակը կամ փոխարինեք մալուխի միացումը։
պաշտպանության ավտոմատը։	d) Էլեկտրաշարժիչի փաթույթի անսարքություն։	Փոխարինեք Էլեկտրաշարժիչը։
	e) Պոմպի մեխանիկական արգելափակում։	Ապաարգելափակեք պոմպը։
	f) Գերբեռնվածության ժամանակ Ելեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատի կարգավորումը չափազանց ցածր է։	Կատարել պաշտպանության ավտոմատի ճիշտ կարգավորում։
3. Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատը գործի Է դրվում ժամանակ առ ժամանակ։	a) Գերբեռնվածության ժամանակ Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատի կարգավորումը չափազանց ցածր Է։	Կատարել պաշտպանության ավտոմատի ճիշտ կարգավորում։
	b) Գագաթնակետային լարման ժամանակահատվածում ցանցի լարումը նվազում է։	Վերականգնեք սնուցման հաստատուն մատուցումը։
4. Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանության ավտոմատը գործի չի դրվել, սակայն պոմպը չի աշխատում։	a) Ստուգեք 1 a), b), d), e) և f) կետերում	՝ նշված պատճառները։

Անսարքություն	Յնարավոր պատճառը	Անսարքության վերացում	
5. Պոմպը աշխատում է, բայց ջրի	a) Պոմպի ցանցավոր ֆիլտրը մասամ խցանվել է։	Լվանալ (մաքրել) ցանցավոր ֆիլտրը։	
մատուցում չկա, կամ պոմպի արտադրողակ-	b) Ռեզերվուարում հեղուկի մակարդակը չափազանց ցածր է։	Ավելացրեք հեղուկի մակարդակը։	
անությունը հաստատուն չէ։	с) Պոմպը օդ է ներծծում։	Ստուգեք ներծծման պայմանները։	
6. Յոսակորուստ լիսեռի խցվածքի մեջ։	a) Լիսեռի խցվածքի դեֆեկտ։	Փոխարինեք լիսեռի խցվածքը։	
	a) Խոռոճագոյացում։	Ստուգեք ներծծման պայմանները։	
7. Աղմուկ։	b) Պոմպն ազատ չի պտտվում (դիմադրում Է շփմանը) պոմպի լիսեռի սխալ դիրքի պատճառով։	Ճիշտ կարգավորեք պոմպի լիսեռի դիրքը։	
	c) Աշխատանք հաճախության կերպափոխիչի օգտագործմամբ։	Տես բաժին 9.1 Աշխատանք հաճախության կերպափոխիչով։	

Կրիտիկական խափանումների կարող է հանգեցնել՝

- սխալ Էլեկտրական միացումը,
- սարքավորումների սխալ պահպանումը,
- Էլեկտրական/հիդրավլիկական/մեխանիկական համակարգի վնասվածքը կամ անսարքությունը,
- սարքավորման կարևորագույն մասերի վնասվածքը կամ անսարքությունը,
- շահագործման, սպասարկման, տեղադրման, ստուգազննումների կանոնների և պայմանների խախտումը։

Սխալ գործողությունների խուսափելու համար, անձնակազմը պետք է ուշադրությամբ ծանոթանա տեղադրման և շահագործման սույն ձեռնարկին։

Վթարի, խափանման, կամ միջադեպի պատահման ժամանակ անհրաժեշտ է անմիջապես դադարեցնել սարքավորման աշխատանքը և դիմել «Գրունդֆոս» ՍՊԸ-ի սպասարկման կենտրոն։

# 16. Լրակազմող արտադրատեսակներ\*

### MTR, MTRE-ի համար պատասխան կցաշուրթեր։

Լրակազմը ներառում Է մեկ պատասխան կցաշուրթ, մեկ միջադիր, հեղյուսներ և մանեկներ։

Պատասխան կցաշուրթ	Պոմպի տեսակ	Նկարագ- րություն	Անվանական ճնշում	Խողով- ակային միացում
70 90	MTR, MTRE 1s MTR, MTRE 1 MTR, MTRE 3 MTR, MTRE 5	Պարուրակավոր	16 բար	Rp 1 1/4
		Պարուրակավոր	16 բար, EN 1092-2	Rp 2 1/2
ø19 ø19 ø19	MTR, MTRE 32	Պարուրակավոր	16 բար, հատուկ կցաշուրթ	Rp 3
,122 ,0126 ,0126		Եռակցված	16 բար, EN 1092-2	65 մմ, անվանական
<u>Ø145</u> <u>Ø185</u> <u>Ø190</u> <u>Ø185</u>		Եռակցված	40 բար, DIN 2635	65 մմ, անվանական
Rp 2 1/2 / 16 6ap Rp 3 / 16 6ap 40 6ap		Եռակցված	16 բար, հատուկ կցաշուրթ	80 մմ, անվանական
ø19	MTR, MTRE 45 MTR, MTRE 64	Պարուրակավոր	16 բար	Rp 3
		Եռակցված	16 բար	80 մմ, անվանական
#132 #160 #200		Եռակցված	40 բար	80 մմ, անվանական

## Խողովակային միացում

Խողովակային միացումների համար գոյություն ունեն պատասխան կցաշուրթերի և խողովակային ագույցների տարբեր լրակազմեր։

# MTR և MTRE համար տվիչներ

<b>П</b> шрш <b>д</b> ш	Տեսակ	Մատակարարող	Ընդգրկույթ
	TTA (0) 25		0 - 25 °C
Observe about the could	TTA (-25) 25	_	-25 - +25 °C
Ձերմաստիճանի տվիչ	TTA (50) 100	_	50 - 100 °C
	TT.A (0) 150	_	0 - 150 °C
Պարագաներ	Պաշտպանիչ պարկույճ $arnothing$ 9 x 50 մմ	_	
ջերմաստիճանի տվիչների	Պաշտպանիչ պարկույճ ∅9 x 100 մմ	րկույճ ∅9 x 100 մմ	
համար։ Բոլորը՝ 1/2 RG միացումով	- Սևեռակ տվիչի համար	_	

Ծանոթագրություն. Ելքային ազդանշանը բոլոր տվիչների համար կազմում է 4-20 մԱ։

Ճևշման անկման տվիչ DPI	
Լրակազմի բաղադրիչները	Ճնշումը, [բար]
• 1 տվիչ, ներառյալ 0,9 մ երկարությամբ Էկրանավորված մալուխը (միացումներ 7/16")	0 - 0,6
• 1 օրիգինալ բարձակ DPI պատի վրա ամրացման համար	0 - 1,0
• 1 բարձակ Grundfos Էլեկտրաշարժիչի վրա տեղադրման համար	
• 2 պտուտակ Մ4 բարձակի վրա տվիչի տեղադրման համար	0 - 1,6
• 1 հեղյուս Մ6 (ինքնապարուրակվող) MGE 90/100 վրա տեղադրման համար	0.05
• 1 հեղյուս Մ8 (ինքնապարուրակվող) MGE 112/132 վրա տեղադրման համար	0 - 2,5
• 3 մազանոթային խողովակներ (կարճ/երկար)	0 - 4.0
• 2 կցшմшս (1/4" – 7/16")	
• 5 մալուխային սեղմակ (սև)	0 - 6,0
• Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկ (00480675)	
• Տեխսպասարկման լրակազմի հրահանգներ։	0 - 10

# 16.1 Յեռակառավարում

#### **Grundfos GO**

Grundfos GO հեռավորական կառավարման պուլտն օգտագործվում է պոմպերի հետ անլար ինֆրակարմիր կամ ռադիոկապի համար։ Grundfos GO պուլտը թողարկվում է տարբեր կատարուներով։

Կատարման տարբերակները բերված են ներքևում։

#### MI 204

MI 204-և իրենից ներկայացնում է ներկառուցված ինֆրակարմիր կամ ռադիոկապի լրացուցիչ մոդուլներ։

MI 204-ը կարելի է օգտագործել Lightning հարմարակցիչով Apple iPhone կամ iPod հետ, օրինակ՝ հինգերորդ սերնդի iPhone կամ iPod touch:

(MI 204-ը հասանելի է նաև Apple iPod Touch և պատյանի հետ մեկ լրակազմում։)

MI 204



### **Նկար 15** MI 204

Մատակարարվող լրակազմը ներառում է՝

- · Grundfos MI 204
- ພພທາພໂ
- համառոտ ձեռնարկ։

## MI 301

MI 301-և իրենից ներկայացնում է ներկառուցված ինֆրակարմիր և ռադիոկապով մոդուլ։ MI 301 մոդուլը նախատեսված է Bluetooth-ի միացմամբ Android կամ iOS բազայի վրա գործող սմարթֆոնների հետ համատեղ օգտագործման համար։ MI 301-ն ունի վերալիցքավորվող լիթիումաիոնային ակկումուլյատորային մարտկոց և պետք է լիցքավորվի առանձին։



TM05 3890 1712

### **Նկար 16** MI 301

Մատակարարվող լրակազմը ներառում է՝

· Grundfos MI 301

TM05 7704 1513

- լիցքավորման սարք
- համառոտ ձեռնարկ
- լիցքավորման սարքի լար։

## CIM տվյալների հաղորդման մոդուլներ



3rA 6121

**Նկար 17** CIM տվյալների փոխանցման մոդուլ

CIM մոդուլները կազմակերպում են MTRE պոմպերի և շենքի կառավարման համակարգի միջև շահագործական տվյալների փոխանցումը, ինչպեսիք են չափվող պարամետրերը և նշանակված արժեքները։

CIM մոդուլները լրացուցիչ են և տեղադրվում են MTRE պոմպերի սեղմակների տուփի մեջ։

**Ծանոթագրություն՝** CIM մոդուլը պետք է տեղադրվի միայն Grundfos-ի որակավորված գործընկերների կողմից։

Առաջարկվող CIM մոդուլների ցանկ՝

Յաղորդակարգի Fieldbus տեսակ
GENI
LonWorks
PROFIBUS DP
Modbus RTU
GSM/GPRS
Grundfos Remote
Management (GRM)
BACnet MS/TP
BACnet IP
Modbus TCP
PROFINET

Այեհավաքը լրակազմում ներառված չէ։ Տես htinn:

### Ալեհավաք CIM 250 և 270

### Նևարագրություն

Այեհավաք տանիքին տեղադրման համար

Սեղանի ալեհավաք

CIM մոդուլների միջոցով տվյալների փոխանակման և fieldbus հաղորդակարգի մասին լրացուցիչ տեղեկատվությունը տես Grundfos Product Center-ում CIM-ի փաստաթոթերի մեջ։

\* Նշված արտադրատեսակները չեն ներառվել սաոթավորման ստանուսու լրակազմության/ ւրակացմի մեջ, իակրիսակում եկ օժակրակ սարքեր (պարագաներ) և պատվիրվում են առանձին։ Յիմնական դրույթները և աայմանները նշում են Պայմանագրում։ Լուսկացմի բարառոիչներ վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը տես կատալոգներում։ Տվյալ օժանդակ սարբերը սարբավորման լուսևացմության (լուսևացմի) ապոտադիո տարրեր չեն հանդիսանում։ Յիմնական սարքավորման համար նախատեսված օժանդակ սարքերի բացակալությունը չի ացդում նրա աշխատուկակության վոա։

# 17. Արտադրատեսակի օգտահանում

Արտադրատեսակի սահմանային վիճակի հիմնական չափանիշն E.

- 1. մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ մասերի շարքից դուրս գալը, որոնց վերանորոգումը կամ փոխարիկումը կախատեսված չեկ.
- 2. վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծախքերի ավելացում, որը հանգեցնում է շահագործման տնտեսական աննաատանահարմարությանը:

Տվյալ արտադրատեսակը, ինչպես նաև հանգույցները և դետալները պետք է հավաքվեն և օգտահանվեն բնապահապնության ուղոտի տեղական օրենսդրության պահանջներին **համապատասխան**։

# 18. Արտադրող։ Ծառալության ժամևետ

Արտադրող՝

Grundfos Holding A/S,

Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Դանիա\*

\* արտադրման երկիրը ճշգրիտ նշված Է սարքավորման ֆիրմային վահանակի վրա։

Արտադրողի կողմից լիազորված անձ՝

«Գոունոֆոս Իստոա» ՍՊԸ

143581, Մոսկվայի մարց,

Իստրինսկի շրջան, գ. Լեշկովո, տ.188,

hեր՝ +74957379101;

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

grundfos.istra@grundfos.com:

Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ներկրողները՝

«Գրունդֆոս Իստրա» ՍՊԸ

143581, Մոսկվայի մարզ,

Իստոիկսկի շոջակ, a. Ltəlindin, in.188.

hեր՝ +74957379101:

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

grundfos.istra@grundfos.com:

«Գրունդֆոս» ՍՊԸ

109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շին. 1։

hեռախոս՝ +7 (495) 564-88-00. +7 (495) 737-30-00:

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ grundfos.moscow@grundfos.com:

«Գրունդֆոս Ղացախստան» ՍՊԸ Ղացախստան, 050010.

p. Այմատի, մկո-կ Կոկ-Տոբե, փ, Կիզ-Ժիբեկ,

7. http://uhunu +7 (727) 227-98-54.

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

kazakhstan@grundfos.com:

Սարբավորման իրացման կանոնները և պալմանները սահմանվում են պայմանագրի աայմաններով:

Սարբավորման գործորության ժամնետը կազմում **L** 10 տարի։

Սարբավորման ծառալության ժամկետի երկարաձգման աշխատանքները պետք Է հրակակացվեն օրեկսդրության պահանջներին համապատասխան, չնվացեցնելով մարդկանց կլանքի և առողջության համար անվտանգության և շրջակա միջավալրի պահպանության պահանջները։

Յնարավոր են տեխնիկական փոփոխություններ։

# 19. Փաթեթանյութի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն

Grundfos ընկերության կողմից կիրառվող ցանկացած տեսակի փաթեթի պիտակավորման վերաբերյալ տեղեկատվություն



Փաթեթը նախատեսված չէ սննդամթերքի հետ շփվելու համար

Փաթեթավորման Նյութ Թուղթ և ստվարաթուղթ (ծալքավոր ստվարաթուղթ, թուղթ, այլ ստվարաթուղթ) Փայտ և փայտե նյութեր (փայտ, խցան)		Փաթեթավորման/փաթեթավորման օժանդակ միջոցների անվանում	Փաթեթավորման/ փաթեթավորման օժանդակ միջոցների պատրաստման համար օգտագործվող նյութի տառային նշանակումը	
		ստվարաթուղթ, թուղթ, այլ միջադիրներ, միջնաշերտեր, ցանցեր,		
		Արկղներ (տախտակյա, Նրբատախտակյա, փայտաթելքային սալից), կրկնատակեր, կավարածածկեր, հանվող կողեր, շերտաձողիկներ, ֆիքսատորներ	FOR	
	(ցածր խտության պոլիեթիլեն)	Ծածկոցներ, պարկեր, թաղանթներ, տոպրակներ, օդով լցված բշտիկավոր թաղանթ, ֆիքսատորներ	LDPE	
իվտոովև	(բարձր խտության պոլիէթիլեն)	Խցուկային միջադիրներ (թաղանթե նյութերից), այդ թվում՝ օդով լցված բշտիկավոր թաղանթ, ֆիքսատորներ, լցիչ նյութ	HDPE	
	(պոլիստիրոլ)	Պենոպլաստե խցարար միջադիրներ	Z PS	
	ոնացված փաթեթավորում թ և ստվարաթուղթ/պլաստիկ)	«Սքին» տեսակի փաթեթավորում	C/PAP	

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հենց փաթեթավորման և/կամ փաթեթավորման օժանդակ միջոցների մակնշմանը (այն փաթեթավորման/փաթեթավորման օժանդակ միջոցների վրա արտադրող գործարանի կողմից փակցվելու դեպքում)։

Անհրաժեշտության դեպքում, ռեսուրսների խնայողության և բնապահպանական արդյունավետության նպատակներով, Grundfos ընկերությունը կարող է կրկնակի կիրառել նույն փաթեթավորումը և/կամ փաթեթավորման օժանդակ միջոցները։

Արտադրողի որոշմամբ՝ փաթեթը, փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցները և նյութերը, որոնցից դրանք պատրաստված են, կարող են փոփոխվել։ Արդի տեղեկատվությունը խնդրում ենք ճշտել պատրաստի արտադրանքի արտադրողից, որը նշված է Սույն Անձնագրի, Տեղադրման և շահագործման Ձեռնարկի *Արտադրող։ Ծառայության ժամկետը 18-րդ բաժնում։* Յարցում կատարելիս անհրաժեշտ է նշել արտադրանքի համարը և սարքավորման արտադրող երկիրը։

### RU

Насосы MTR сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Сертификат соответствия:

№ TC RU C-DK.БЛ08.В.01059, срок действия с 21.12.2017 по 20.12.2022 г.

Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г.,

адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; телефон: +7 (4932) 77-34-67.

Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, указанные в сертификате соответствия, являются составными частями сертифицированного изделия и должны быть использованы только совместно с ним.

Hacocы MTR во взрывозащищенном исполнении сертифицированы на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

Сертификат соответствия: № TC RU C-DK.ΓБ08.В.02051, срок действия с 17.10.2016 по 20.05.2019 г. Выдан органом по сертификации продукции взрывозашишенного оборудования Закрытого Акционерного Общества Технических Измерений, Безопасности и Разработок (ОС ВО ЗАО ТИБР), регистрационный номер RA.RU.11ГБ08, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 01.04.2016 г.;



Адрес места нахождения:

105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, оф. 204. Фактический адрес органа по сертификации: 301668, Российская Федерация, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, 8; 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А; тел./факс: 8 (495) 280-16-56.

Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, указанные в сертификате соответствия, являются составными частями сертифицированного изделия и должны быть использованы только совместно с ним.

Информация в данном документе является приоритетной.

### KZ

МТК сорғылары Кедендік одақтың «Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011), «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» (ТР ТС 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкест сертификатталған.

Сәйкестік сертификаты:

№ TC RU C-DK.БЛ08.В.01059.

қызметтік мерзімі 21.12.2017 бастап 20.12.2022 ж. дейін.

«Сертификаттың Иванов Қоры» ЖШҚ «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» өнімі сертфикациясы бойынша орган арқылы берілді, аккредитация куәлігі № RA.RU.11БЛ08 24.03.2016 ж..

мекен-жай: 153032, Ресей Федерациясы, Ивановская обл., Иваново қ., Станкостроитель көшесі, 1-үй;

телефон: +7 (4932) 77-34-67.

Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, құрамдас құралдар, қосалқы бөлшектер сертификатталған құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек сонымен бірге пайдаланылуы керек.

МТR сорғылары Кедендік Одақтың «Жарылыс қаупі бар орталарда жұмыс жасауға арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 012/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестілігіне сертификатталған.

Сәйкестік сертификаты:

№ TC RU C-DK.ΓБ08.В.02051.

қызметтік мерзімі 17.10.2016 бастап 20.05.2019 ж. дейін.

Жарылыстан қорғалған жабдықтар өнімдерін сертификаттау жөніндегі орган Техникалық Өзгерістердің, Қауіпсіздік және Зерттемелердің Сынақ Орталығы Жабық Акционерлік Қоғамы (ЖЖ СО ТӨҚЗ ЖАҚ) арқылы берілген, тіркеу немірі RA.RU.11ГБ08, сертификттау жөніндегі органның аккредитациялау аттестатының тіркелген күні 01.04.2016 ж.;



Орналаскан орны:

105082, Ресей Федерациясы Мәскеу қ.,

Фридрих Энгельс көш., 75 үй, 11 құр., 204 кеңсе.

Сертификаттау жөніндегі органның нақты мекен-жайы: 301668, Ресей Федерациясы, Тульская облысы,

от того, гесей Федерациясы, тульская отпысы,

Новомосковск қаласы, Орджоникидзе көш., 8;

301760, Ресей, Тульская обл., Донской к.,

Горноспасательная көш., 1 үй, құр. А;

тел./факс: 8 (495) 280-16-56.

Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, құрамдас құралдар, қосалқы бөлшектер сертификатталған құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек сонымен бірге пайдаланылуы керек.

Аталған құжаттағы ақпараттар басымдықты болып табылады.

### Информация о подтверждении соответствия

### KG

МТК соркысмалары Бажы биримдигинин «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ТР ТС 004/2011), «Машинанын жана жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ТР ТС 010/2011), «Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги» (ТР ТС 020/2011) техникалык регламенттин талаптарына ылайык тастыкталган.

Шайкештик тастыктамасы:

№ TC RU C-DK.БЛ08.В.01059, колдонуу мөөнөтү 21.12.2017 баштап 20.12.2022-ж. чейин.

EAC

«Ивановский Фонд Сертификации» ЖЧКнун «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» ендүрүмдөрдү тастыктамалоо боюнча органы тарабынан берилген, аккредитациялоо аттестаты 24.03.2016-ж., № RA.RU.11БЛ08,

дареги: 153032, Россия, Иванов обл., Иваново ш., Станкостроители кеч., 1-үй;

телефону: +7 (4932) 77-34-67.

Дал келүү тастыктамасында көрсөтүлгөн жасалгалар, курам топтоо буюмдар тастыкталган буюмду түзүүчү бөлүктөр болуп, алар менен биргеликте гана пайдаланылышы керек.

Жарылуудан корголгон MTR соркысмалары Бажы биримдигинин «Жарылууга кооптуу чейрөлөрдө иштөө үчүн жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ТР ТС 012/2011) техникалык регламенттеринин талаптарына ылайык тастыкташтырылган.

Шайкештик тастыктамасы: № TC RU C-DK.ГБ08.В.02051.

иштөө мөөнөтү 17.10.2016 баштап 20.05.2019 кошо апганда

Жабык Акционердик Коомдун жарылуудан коргогон өндүрүмдөрүн тастыкташтыруу боюнча орган, Техникалык Өлчөөлөрдүн, Коопсуздуктун жана Иштеп чыгуулардын Сыноочу Борбору (ЖАК ЖЖ ТО ТӨКИ) тарабынан берилген, каттоо номери RA RU 111508 тастыкташтыруу боюнча



(ЖАК ЖЖ ТО ТӨКИ) тарабынан берилген, каттоо номери RA.RU.11ГБ08 тастыкташтыруу боюнча органдын аккредитациялоо атестатын каттоо күнү 01.04.2016-ж.;

Турган жери:

105082, Россия Федерациясы Москва ш., Фридрих Энгельс көч., 75-үй, 11-кур., 204-кеңсе.

Тастыкташтыруу боюнча органдардын иш жүзүндөгү дареги: 301668, Россия Федерациясы, Тула облусу, Новомосковск облусу, Орджоникидзе көч., 8;

301760, Тула обл., Дон ш.,

Горноспасательная көч., 1-үй, A кур., A; тел./факс: 8 (495) 280-16-56.

Дал келүү тастыктамасында көрсөтүлгөн жасалгалар, курам топтоо буюмдар тастыкталган буюмду түзүүчү бөлүктөр болуп, алар менен биргеликте гана пайдаланылышы керек.

Ушул документтеги маалымат артыкчылыктуу болуп саналат.

### **AM**

MTR պոմպերը ունեն Մաքսային միության «Ցածը յարման սաոքավորումների անվտանգության մասին» (TP TC 004/2011). «Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին» (TP TC 010/2011), «Տեխնիկական միջոցների Էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը» (TP TC 020/2011) տեխկիկական կանոնակարգերի ապիանջկերին hամապատասխանության hավաստագրում։ Յամապատասխանության հավաստագիր.

№ TC RU C-DK.БЛ08.В.01059.

գործողության ժամկետը 21.12.2017-ից մինչև 20.12.2022 թ.

Տովել է «ԻՎԱՆՈՎՈ-ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ «Իվանովոլի Յավաստագոման Յիմնառոամ» աոտառոանքի հավաստագրման մարմնի կողմից, հավատարմագրման վկայական № RA.RU.11БЛ08 шn 24.03.2016 р.,

հասցե՝ 153032, Ռուսաստան, Իվանովսկայա մարզ, ք. Իվանովո, Ստանկոստրոիտելել փ., տուն 1։

հեռախոս՝ +7 (4932) 77-34-67:

Յամապատասխանության սերտիֆիկատում նշված ապտկանելիքները, լրակացմի բարադրիչները և աահեստամասերը հանդիսանում են սերտիֆիկացված արտադրատեսակի բաղադրիչ մասեր և պետք է օգտագործվեն միայն դրա հետ համատեղ։

MTR պոմպերն ունեն Մաքսային միության «Պայթյունավտանգ միջավայրերում աշխատելու համար սարբավորումների ակվտակգության մասին» (TP TC 012/2011) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկատ։

№ TC RU C-DK.ΓБ08.В.02051

Ուժի մեջ է 17.10.2016 մինչև 20.05.2019 ներառյալ։ Տրվել է պալթապաշտպանված սարքավորումների սեոտիֆիկազման մարմին հանդիսագոր Տեխնիկական Չափումների, Անվտանգության և Մշակումների Փակ Բաժնետիրական Ընկերության (ՊՍ ՍՄ ՏՉԱՄ ՓԲԸ) արտադրանքի հավաստագրման մարմնի կողմից, գրանցման hամարո՝ RA.RU.11ГБ08. hավաստագրման մարմնի հավատարմագրման վկալականի գրանցման տարեթիվը՝

01.04.2016 р.,

Գտնվելու վայրը՝

105082, Ռուսաստանի Դաշնություն, թ. Մոսնվա,

Ֆրիդրիխ Էնգելսի փող., տուն 75, շին. 11, գրասենյակ 204։ Սեոտիֆիկազմակ մարմնի փաստացի իասցեն՝ 301668.

Ռուսաստանի Դաշնություն, Տույայի մարց,

pաղաք Նովոմոսկովսկ, Օրջոնիկիձեի փող. 8;

301760, Տուլայի մարզ., ք. Դոևսկոյ,

փ. Գորնոսպասատելնայա, շ. 1, շին. Ա,

Ռուսաստան, հեռ/ֆաբս 8 (495) 280-16-56:

Յամապատասխանության սերտիֆիկատում նշված պատկանելիքները, լրակացմի բաղադրիչները և պահեստամասերը հանդիսանում են սերտիֆիկացված արտադրատեսակի բաղադրիչ մասեր և պետք է օգտագործվեն միայն դրա հետ համատեղ։

Տեղեկատվությունը սույն փաստաթղթում գերակա է։





# По всем вопросам обращайтесь:

# Российская Федерация

ООО Грундфос 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1 Тел.: +7 (495) 564-88-00,

+7 (495) 737-30-00 Факс: +7 (495) 564-88-11

E-mail:

grundfos.moscow@grundfos.com

# Республика Беларусь

Филиал ООО Грундфос в Минске 220125, г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт»

Тел.: +7 (375 17) 286-39-72/73 Факс: +7 (375 17) 286-39-71

E-mail: minsk@grundfos.com

## Республика Казахстан

Грундфос Қазақстан ЖШС Қазақстан Республикасы, КZ-050010, Алматы қ., Көк-Төбе шағын ауданы, Қыз-Жібек көшесі, 7

Тел.: +7 (727) 227-98-54 Факс: +7 (727) 239-65-70

E-mail: kazakhstan@grundfos.com

99310687

0219

ECM: 1214132

Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе Grundfos, логотил Grundfos и «be think innovate», являются зарепистрированными товарными энаками, примадлежащими The Grundfos Group. Все права защищены. © 2018 Grundfos Holding A / S, все права защищены.